

Loa registrinumber		L.MK/320295
Loa omaja andmed	Ärinimi / Nimi	AS TREV-2 Grupp
	Registrikood / Isikukood	10047362
Tegevuskoha andmed	Nimetus	Puurina liivakarjäär
	Aadress	Londi küla, Valga vald, Valga maakond
	Katastritunnus(ed)	28901:002:0763; 28901:002:0764; 28901:002:0007; 28901:002:0006
	Territoriaalkood EHAK	4493
Tegevusvaldkond	Loaga reguleeritavad tegevused	Maavara kaevandamine;
Loa andja andmed	Asutuse nimi	Keskkonnaamet
	Registrikood	70008658
	Aadress	Roheline 64, 80010 Pärnu
Loa kehtivuse periood	Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev	
	Lõppemise kuupäev	

Ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete seire

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Maapõu

M1. Maavara kaevandamine

Maardlad

Maardla ja mäeeraldis

Mäeeraldise liik	kehtivusaja pikendamine
Registrikaardi nr	859
Maardla nimetus	Puurina
Maardla osa nimetus	
Maardla põhimaavara	liiv
Mäeeraldise nimetus	Puurina liivakarjäär
Mäeeraldisel on teenindusmaa	Jah
Mäeeraldise ruumikuju	Ruumikuju: 1 lahustükk.
Teenindusmaa ruumikuju	Ruumikuju: 1 lahustükk.
Mäeeraldise pindala (ha)	11.70
Käitise ehk mäeeraldise teenindusmaa pindala (ha)	11.70
Kaevandatava katendi kogus (tuh m³)	34
Kaevandatava mulla kogus (tuh m³)	34
Kaevandatud maavara kasutamise otstarve	ehitus ja teeeehitus
Minimaalne tootmismahd aastas	
Keskmine tootmismahd aastas	65 000
Maksimaalne tootmismahd aastas (tuh t või tuh m³)	

Plokid

Nimetus	Kasutusala	Maavara	Kaevandatud maavara kuulub eraomanikule?	Kaevandamine lubatud allpool põhjaveetasel	Liik	Varu		
						Kogus	Ühik	Kuupäev
1 plokk	täiteliiv	Liiv, täitepinnas	Jah	Jah	aT - aktiivne tarbevaru	1 034.83	tuh m³	24.10.2023

Tegevusala andmed

Maavara	Kehtiv alates aasta	Kehtiv kuni aasta	Aastane tootmismahd	Kaevandatav varu
---------	---------------------	-------------------	---------------------	------------------

			Maksimaalne	Maksimaalne aastamäär keskkonnanõuete täitmiseks	Ühik	Kogus	Ühik
Liiv, täitepinnas	2011	2041			tuh m³	874.83	tuh m³

Mäeeraldise KOV jaotus

Maavara	Kehtiv alates aasta	Kehtiv kuni aasta	KOV-id				
			KOV EHAK	KOV nimetus	KOV pindala (ha)	KOV pindala eraldisel (ha)	Pinna proportsioon
Liiv, täitepinnas	2011	2041	0857	Valga vald			

Geoloogilised uuringud

Geoloogilise uuringu aruande nimetus	Puurina II uuringuruumi geoloogilise uuringu aruanne
Geoloogiafondi number	EGF8074
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number	Keskkonnaministri käskkiri nr 602
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev	21.04.2009

Kõrvaltingimused

- Karjääri lubatud tööaeg on esmaspäevast reedeni ajavahemikus 07.00-23.00. nädalavahetustel ja riigipühadel on töö keelatud;
- Alal, kus maavara on väljatud, tuleb alustada korrastamistöödega niipea, kui mäetööd seda võimaldavad;
- Karjääri sisesed teed ja liiva ladestusalad tuleb paigutada selliselt, et karjääri tegevuse tulemusena eralduv tolm jääks karjääri territooriumile ja et tegevus ei põhjustaks saastatuse taseme piirväärtuste ületamist maapinnalähedases õhukihis tootmisterritooriumi piiril ning kuivadel ilmastikutingimustel kasutada liivaveoks koormakatteid või valida sobiv sõidukiirus, et koormast ei lenduks peeneid liivaosakesi;
- Kasutatavad teed hoida tolmuwab, vajadusel teed katta tolmuvaba materjaliga või niisutada;
- Karjääri projektis näha ette seadmetele ja masinatele spetsiaalselt ettevalmistatud masinate hooldusplatsid, kus vajadusel on võimalik kütuse ja õlilekked kiiresti kokku koguda ja nii vältida pinnase ja põhjavee reostust. Koostada ka reostuse likvideerimise kava;
- Rajada 3 - 5 m kõrgused katendivallid mäeeraldise teenindusmaa lääne poole Leel-Tsaksi (katastritunnus 28901:002:0480) kinnistu suunal ning säilitada neid võimalikult kaua keskkonnanõuete täitmiseks;
- Kaevandamistegevusest põhjustatud müra osas kaebuste esinemise korral on keskkonnanõuete omanikul kohustus mõõta mürataset aktiivse kaevandamistegevuse ja maavara väljaveo tingimustes kaebuse esitaja katastriüksusel. Müra piirtasemetega ületamisel rakendada koheselt leevendusmeetmeid ja korraldada karjääri töö selliselt, et ületamisi ei esineks;
- Kui ekskavaatoril ei ole võimalik veealuse osa kaevandamise ajal kuival astangul paikneda, siis ei tohi selles kohas ka sel ajal kaevandada;
- Muuta keskkonnanõuete nr MK/320295 tingimust nr 4 ja sõnastada see järgmiselt: "Leel- Tsaksi majapidamise suunas vallitada müratõkkevall karjääri teenindusmaa ja karjääri avatud osa vahele selliselt, et see jääb avatud karjääri osa juurde ja liigub edasi koos tööega. Läbi viia mäetööde jõudmisel majapidamise lähedusse vähemalt üks müra kontrollmõõtmine ning vajadusel kasutusele võtta täiendavad meetmed.";
- Puurina liivakarjääri kaevandamisel ja karjääri korrastamisel tuleb arvestada, et vahetult teenindusmaa piiridel asuvad drenaažisüsteemid peavad jääma toimima (maaparandusseadus § 47 lg 1-7). Teenindusmaa piiril tööde käigus avanenud drenitorude sissevool tuleb kindlustada ja sulgeda settetihedalt, et vältida pinnase sattumine drenaažisüsteemi.

Kaevandatud maa kasutamise otstarve	metsamaa
-------------------------------------	----------

Loa lisad

Nimetus	Manus
Puurina mäeeraldise plaan	Lisa 1: Puurina liivakarjääri mäeeraldise plaan.pdf
Puurina mäeeraldise läbilõiked	Lisa 2: Puurina liivakarjääri läbilõiked.pdf
Puurina mäeeraldise korrastatud ala plaan	Lisa 3: Puurina liivakarjääri korrastatud alaplaan.pdf