

Terviseameti poolt edastatud 08.10.2024 edastatud terviseohutuse hinnangus nr 9.2-5/24/9087-2 toodi välja järgnevad punktid, millele tuginedes, ei kooskõlastanud Terviseamet „Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning sademevee ärajuhtimise arendamise kava aastateks 2024 2036“ (Kuusalu ÜVVKA).

Alljärgnevas tabelis tuuakse välja Terviseameti märkused ning viited Kuusalu ÜVVKA korrigeeritud dokumendi kohta (viide teostatud paranduse/täienduse kohta).

Jrk nr	Kommentaar	Viide teostatud paranduse/täienduse kohta
1	<p>Suurpea külas Piibeleht Varahaldus OÜ halduses oleva veevärgi kohta ÜVK s esitatud andmed ei kirjelda tegelikku olukorda. Piibeleht Varahaldus OÜ on määratud Suurpea külas vee ettevõtjaks. Terviseamet (edaspidi amet) juhib tähelepanu, et 2023. ja 2024. aastal on veevargis olnud probleeme mangaani, raua ja ammooniumi sisaldusega, mille sisaldus on ka varasemalt olnud veevargis probleemiks . Viimasel paaril aastal on uuritud kõnealuseid näitajaid laboratoorsete analüüsidega 22 l korral , millest raua sisaldus ei vastanud nõuetele kuuel korral, mangaani sisaldus ei vastanud nõuetele 16 l korral ning ammoonium i sisaldus seitsmel korral. Veevargist viimati (26.07.2024 võetud joogivee analüüside kohaselt ei vasta pumplast väljuv joogivesi ammooniumi sisalduse (0.76 mg/l, piirnorm 0.5 mg/l) ning mangaani sisalduse (170 µg/l , piirnorm 50 µg/l) osas joogiveekvaliteedi kohta esitatud nõuetele.</p> <p>Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seaduse §-ga 14 sätestatakse nõuded, mida ÜVK peab sisaldama. Amet juhib tähelepanu, et ÜVK s ei ole kirjeldatud asjakohase põhjalikkusega Suurpea Varahaldus OÜ halduses oleva veevärgi joogivee kvaliteeti (§ 14 lg 1 p 2). Veekvaliteedi kirjelduse puudulikkuse tõttu ei ole kavas hinnatud joogiveetötlusjaama süsteemi sobivust (§ 14 lg 1 p 4), mis oleks asjakohane kuna praegune joogivee kvaliteet on väga kõikuv. Samuti on eelneva info puuduste tõttu välja toomata vee ettevõtja lühi ja pikaajalised investeerimisprogrammid (§ 14 lg 1 p 5) ja arendusmeetmete elluviimise ajakava (§ 14 lg 1 p Lisaks ei ole ÜVK investeeringu projektide maksumuste lisas (lisa number 8) välja toodud Suurpea küla (puurkaev katastri nr veevärgi elektrivarustuskindluse lahendamise ega tuletõrje veevõtukohta rajamise projekti.</p>	<p>Suurpea küla OÜ Piibeleht Varahaldus teeninduspiirkonna osas lisati tabelisse 5.43 26.07.2024 võetud analüüside tulemused. Näha on, et joogivee kvaliteet on kõikuv, seega saab pigem järeldada, et veetötlusseadmed vajavad süsteemipärast hooldust, et tagada joogivee kvaliteet. Seletuskirja lisati ptk 8.5.17, joonist VK-17 Suurpea (A3) täiendati (puurkaevpumpla 719 märgiti rekonstrueeritavaks ning lisati planeeritav tuletõrje veevõtukoht). Lisa 8 täiendati (lisati puurkaevpumpla 719 rekonstrueerimine (sh veetötlusseadmete rekonstrueerimine ning elektrigeneraatori ja selle paigalduseks vajalikud tööd, lisati tuletõrje veevõtukohta rajamine).</p>

Jrk nr	Kommentaar	Viide teostatud paranduse/täienduse kohta
2	Teiste vee ettevõtjate veevõrkide osas on ÜVK s märgitud , et Juminda küla puurkaevpumpla hoone ja tehnoloogilised seadmed vajavad kaasajastamist , seajuures on raua sisaldus Juminda külas 789 µg /l (piirnorm 200 µg / Lisaks on esile toodud, et Joaveski küla veevõrk on pikk ja torustiku lõpus on veesurve väike, mistõttu vajab torustik väljavahetamist. ÜVK investeerigu projektide maksumuste lisas (lisa number 8) ei ole välja toodud Juminda küla puurkaevpumpla hoone ja tehnoloogilised seadmete ega Joaveski veetorustiku väljavahetamise projekti.	Juminda küla osas korrigeeriti joonis VK-19 Juminda (A2) (puurkaevpumpla rekonstrueerimise tähis ning veetöötlusseadmete rajamise tähis). Lisaks lisati seletuskirja ptk 8.5.18. Lisa 8 Investeeringuprojektide kirjeldus täiendati ja lisati Juminda küla investeeringud. Joaveski küla osas korrigeeriti joonis VK-20 Joaveski (A3) (lisati rekonstrueeritav veetorustik peatorustiku läbimõõdu suurendamise eesmärgil). Lisaks lisati seletuskirja ptk 8.5.19. Lisa 8 Investeeringuprojektide kirjeldus täiendati ja lisati Joaveski küla investeeringud.
3	16.10.2024 e-mailiga edastatud Terviseameti märkus: „Kuusalu ÜVVKA korrigeeritud dokumendis on jäänud uuendamata viienda peatüki alapeatükk numbriga 5.3.15.4. Palun ka seda uuendada vastavalt käesolevale olukorrale“	Ptk 5.3.15.4 lisati täiendus: „2024. aasta juulikuus ei vasta ammooniumi ja mangaani näitaja kehtestatud piirnormidele. Olemasolevad andmed joogivee kvaliteedi kohta näitavad, et Suurpea küla joogivee kvaliteet on kõikuv. Nõuetele vastava joogivee kvaliteedi tagamiseks vajalik veetöötlusseadmete rekonstrueerimine. Samuti on oluline, et veetöötlusseadmeid hooldatakse süsteemipäraselt.“