

Aleksandra Mäesepp

Saatja: KÜ Tammsaare tee 139 juhatus <139tammsaare@gmail.com>
Saatmisaeg: esmaspäev, 23. juuli 2018 14:44
Adressaat: Aleksandra Mäesepp
Teema: Re: Täiendatud paikvaatluse protokoll allkirjastamiseks - Tammsaare 139
Manused: 20180722_192052.jpg; Tulekustutite hoolduse tõend.PDF

Tere!

Saadan ära tulekustutite vastuvõtuakti (paikvaatluse punkt 7) ja pildi 2. korruse üldrõdust (paikvaatluse punkt 10). Ülejäänud vastused saadan hiljem.
Kas rõdul tuleb ka raam eemaldada või see võib jääda?

Tervitades
Katrin Jõgisaar

KÜ Tammsaare tee 139 juhatuses esimees
Reg. nr. 80027071
5257794, 6624605
KÜ postkast: Tammsaare tee 139-88, Tallinn, 12914

KÜ Tammsaare tee 139 muud kontaktid

Juhatus kontaktisikud: 5257794 (Katrin, eesti keeles), 5514768 (Ljudmilla, vene keeles)

Heakord, valgustus ja muru niitmine: 55599715 (Janek)

Valvurid: 6531238

Fonoluku remont: 5157857

Vale tulekahjualarmi tühistamine: 24h 5157857

Küttesüsteemi- ja veevariid: 53439338 (Alekssei), 55545205 (Sergei)

Elektritööd: 24h on 5235222 (TERA AS)

Soojustehnik: 5267997 (Slava)

Liftide hooldus: 6011001

Kontakt KÜ Tammsaare tee 139 juhatus (<139tammsaare@gmail.com>) kirjutas kuupäeval E, 23. juuli 2018 kell 14:30:

Allkirjastatud. Palun kontrollige, kas jäi normaalselt. Mul täna ID-kaardi programm streigib.

Tervitades
Katrin Jõgisaar

KÜ Tammsaare tee 139 juhatuses esimees
Reg. nr. 80027071
5257794, 6624605
KÜ postkast: Tammsaare tee 139-88, Tallinn, 12914

KÜ Tammsaare tee 139 muud kontaktid

Juhatus kontaktisikud: 5257794 (Katrin, eesti keeles), 5514768 (Ljudmilla, vene keeles)

Heakord, valgustus ja muru niitmine: 55599715 (Janek)

Valvurid: 6531238

Fonoluku remont: 5157857

Vale tulekahjualarmi tühistamine: 24h 5157857

Küttesüsteemi- ja veevariid: 53439338 (Alekssei), 55545205 (Sergei)

Elektritööd: 24h on 5235222 (TERA AS)

Soojustehnik: 5267997 (Slava)

Liftide hooldus: 6011001

Kontakt Aleksandra Mäesepp (<Aleksandra.Maesepp@rescue.ee>) kirjutas kuupäeval E, 23. juuli 2018 kell 09:56:

Tere

Saadan Teile täiendatud paikvaatluse protokollis allkirjastamiseks. Kohapeal me oleme rääkinud evakuatsioonivalgustuse vajalikkusest, kuid kahjuks, esimesse protokollis jäi see punkt lisamata. Palun vabandust! Nüüd on protokollis punkt evakuatsioonivalgustuse kohta on ilusti olemas. **Palun Teid allkirjastada antud protokollis ja saata mulle tagasi.**

Kõik ülejäänud punktid on samad ning mingeid muudatusi ei olnud. Ootan siis selle nädala jooksul kommentaarid likvideeritud puuduste ja Teile sobivate tähtaegade kohta. Nädala lõpus koostan siis juba ettekirjutuse.

Lugupidamisega

PÄÄSTEAMET

Põhja päästkeskus

Aleksandra Mäesepp

Ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor

Telefon +372 53036489

Erika 3 | 10416 Tallinn | Eesti

www.rescue.ee

