



NAVIGATSIOONIHOIATUS

Kellele: Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus

e-post: tallinnradio@riks.ee telefon: 699 1111

Kellelt: Transpordiamet

e-post: navinfo@transpordiamet.ee

Kuupäev: 26.03.2024

Lehekülgi: 1

Navigatsioonihoiatus Nr 42

Liivi laht

Laidunina lõunapoi nr 986 puudub asukohast 58°20.63'N, 023°09.79'E.

Kaardid 626, 516 (INT 1271), 513

Navigational Warning No 42

Gulf of Riga

Laidunina S buoy No 986 in position 58°20.63'N, 023°09.79'E is missing.

Estonian charts 626, 516 (INT 1271), 513

Dorrit Talts

kartograafiaosakond / cartography department

+372 5630 1565