



PÄÄSTEAMET



Marko Mägi
OÜ Marico Metall
marko@maricom.ee

25.05.2018 nr 7.2-2.2/10310-1

Teatis kavandatava haldusakti andmisest

Teavitame Teid, et Päästeameti Lõuna päästkeskus kavandab anda OÜ Marico Metall kasutuses olevate hoonete kohta, aadressiga Lekto kinnistu, Londi küla, Valga vald, Valga maakond, vastavalt 15.05.2018 koostatud paikvaatluse protokollis, haldusmenetluses nr 7.2-5.3/1410, fikseeritud tuleohutusnõuete rikkumiste likvideerimiseks riikliku tuleohutusjärelvalve haldusakti alljärgnevate ettekirjutustega:

1. Paigaldada hoonetesse nõutav arv 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuteid, paigaldades need vertikaalselt spetsiaalse kinnitusega hoone seintele, põrandatele või kergesti avatavasse kappidesse.

Alus: „Tuleohutuse seadus“ § 30 lg 2 ja § 32 lg 1 vastavalt siseministri 30.08.2010. a määruse nr 39 „Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“ § 5 lg 3 p 1; § 6 lg 1, lg 3, lg 4 ja lg 5.

Tuleohutuse seadus § 30 lg 2 järgi kohaldatakse tulekustuti suhtes tuleohutuspäigaldise kohta käivaid sätteid.

Tuleohutuse seadus § 32 lg 1 järgi tuleb tuleohutuspäigaldis projekteerida ja paigaldada ning seda kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et tuleohutuspäigaldis täidaks oma otstarvet.

Siseministri 30.08.2010. a määruse nr 39 § 5 lg 3 p 1 järgi minimaalselt vajalik hulk on majutus-, õppe-, ravi- ja hooldeasutuses, spordi-, büroo- ja kogunemishoones, tootmis- ja laohoones ning –ruumis üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti iga 200 m² kohta, kuid vähemalt kaks kustutit igale korrusele. Korrusel võib olla üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti juhul, kui selle korruse pindala on alla 50 m².

Siseministri 30.08.2010. a määruse nr 39 § 6 lg 1 järgi paigaldatakse tulekustuti vertikaalselt spetsiaalse kinnitusega hoone seinale, põrandale või kergesti avatavasse kappi ja paigutatakse kohta, kus on objektil viibivatel isikutel võimalik puhkenud tulekahju korral tulekustuti kergesti kätte saada või kus selle kasutamise vajaduse tõenäosus on kõige suurem.

Siseministri 30.08.2010. a määruse nr 39 § 6 lg 3 järgi paigaldatakse kaks või enam tulekustutit objektil üldjuhul hajutatult.

Siseministri 30.08.2010. a määruse nr 39 § 6 lg 4 järgi -
Tulekustuti paigaldamisel ehitise seinale arvestatakse järgmiste nõuetega:

- 1) tulekustuti ei tohi takistada uste täielikku avamist;
- 2) tulekustuti põhi ei või olla põrandast või maapinnast kõrgemal kui 1,5 m;
- 3) tulekustuti on nähtav või leitav märgistuse järgi;
- 4) paigaldatud tulekustuti ei tohi takistada evakuatsiooniteel inimeste liikumist ja evakueerumist;
- 5) tulekustuti asub küttekehast ohutul kaugusel.

Siseministri 30.08.2010. a määruse nr 39 § 6 lg 5 järgi vastab tuleohutusmärk vastava standardi (EVS 620-2:2012) nõuetele.

Paikvaatlusel tuvastati, et hoonetes puudub vastavalt nõutavale arvule tulekustuteid.

Täitmise tähtaeg: 31.08.2018. a.

Ettekirjutusega kaasneb sunnivahendi hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust tähtjaks ei täideta, rakendab haldusorgan „Tuleohutuse seaduse“ § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – **sunniraha 300 (kolmsada) eurot.**

2. Rajada põlevmaterjali lahtise laoplatsti ning tööstus- ja laohoone tarbeks nõuetekohane hoonete väline tuletõrje veevarustus.

Alus: Tuleohutuse seadus § 23 lg 2 ja § 25 lg 1.

Tuleohutuse seadus § 23 lg 2 järgi peab ehitisel olema tulekahju kustutamiseks vajalik veevarustus.

Tuleohutuse seadus § 25 lg 1 järgi tuleb veevarustus projekteerida ja korras hoida vastavalt tehnilisele normile.

Tuleohutusülevaatusel tuvastati, et ettevõtte territooriumil puudub väline veevõtukoht. Territooriumil on neljast viilhallist koosnev olmejäätmete sorteerimis- ja ladustamishoone, eraldi seisvad kontori- ja olmeruumid. Välistel laoplatssidel ladustatakse suures koguses puit- ja muud põlevmaterjali.

Kustutustööks vajaliku vesivarustuse tagamine on sellise ettevõtte territooriumil väga oluline. Võimaliku tulekahju edukaks lokaliseerimiseks ja kustutamiseks kulub suur kogus vett ning selle õigeaegne kustutamata jätmine tooks kaasa ulatusliku päästesündmuse, tekitaks suure materiaalse kahju, looks ohu keskkonnale ning inimeste elule ja tervisele.

Täitmise tähtaeg: 31.05.2019. a.

Ettekirjutusega kaasneb sunnivahendi hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust tähtjaks ei täideta, rakendab haldusorgan „Tuleohutuse seaduse“ § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – **sunniraha 400 (nelisada) eurot.**

Vastavalt HMS § 40 lg 1 on Teil õigus esitada oma arvamusi, selgitusi ja vastuväiteid kavandatava haldusakti suhtes **7 päeva jooksul** elektronposti aadressile louna@rescue.ee või Päästeameti Lõuna päästkeskuse postiaadressile Jaama 207, 50705, Tartu linn, Tartu maakond.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kadi Roots
Ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor
Lõuna päästekeskus

Teadmiseks: Carmela OÜ - karin.vardja@gmail.com

Kadi Roots
+372 512 0404
kadi.roots@rescue.ee