



NAVIGATSIOONIHOIATUS

Kellele: Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus

e-post: tallinnradio@riks.ee telefon: 699 1111

Kellelt: Transpordiamet

e-post: navinfo@transpordiamet.ee

Kuupäev: 02.10.2025

Lehekülgi: 1

Navigatsioonihoiatus Nr 132

Soome laht

Naissaare madala põhjatooder nr 1018 puudub asukohast 59°36.49'N, 024°35.46'E.

Kaardid 610 (INT 1123), 507 (INT 1267)

Navigational Warning No 132

Gulf of Finland

Naissaare shoal north spar buoy No 1018 in position 59°36.49'N, 024°35.46'E is missing.

Estonian charts 610 (INT 1123), 507 (INT 1267)

Dorrit Talts

kartograafiaosakond / cartography department

+372 5630 1565