

Eve Look

Saatja: Eve Look
Saatmisaeg: reede, 13. veebruar 2026 09:18
Adressaat: 'eve@maket.ee'
Teema: Vastuskiri Päästeameti kontroll

Tere

Jah, teil on õigus. Vastavalt hoone ehitusprojektile peavad hoones olevad tuletoõkkesektsioonid olema terviklikud. See tähendab, et tuletoõkkesektsioonis asuvad läbiviigud peavad olema nõuetekohaselt tihendatud, et oleks tagatud antud tuletoõkkesektsiooni terviklikkus. Tuletoõkkesektsioon peab olema ehitatud nii, et tule levimine ühest tuletoõkkesektsioonist teise on ettenähtud aja jooksul takistatud.

P.S Antud hoones ei ole Päästeameti ohutusjärelvalve büroo inspektorid kontrolli teostanud.

Lugupidamisega

Eve Look
ohutusjärelvalve büroo
inspektor
+372 5698 7045
eve.look@paasteamet.ee

PÄÄSTEAMET
Erika 3 | 10416 Tallinn
paasteamet.ee
olevalmis.ee
ohutusportaal.paasteamet.ee

