



PÄÄSTEAMET

ETTEKIRJUTUS

Narva

29.05.2017 nr 7.2-6.4/962

20. aprillil 2017. aastal toimunud haldusmenetluse nr 7.2-5.4/1142 paikvaatlusel Sillamäe Eesti Põhikoolis, aadressil V. Tškalovi 21, Sillamäe, Ida-Virumaa, tuvastati tuleohutusnõuete rikkumised, mille olemused on kirjeldatud paikvaatluse protokollis nr 7.2-5.4/1142-2.

18. mail 2017. aastal saadeti adressaadile kavandatava haldusakti nr 7.2-2.3/10301-2 andmaks täiendava võimaluse esitada arvamusi, selgitusi ja vastuväiteid kavandatavate ettekirjutuste kohta. 23. ja 24. mail 2017. aastal teavitas Sillamäe Eesti Põhikool haldusorganit kirjalikult kavandatava ettekirjutuse osalisest täitmisest ning esitas tõendusmaterjalid. Kavandatava ettekirjutuse punktides nr 1 ja 2 kirjeldatud puudused ei loetud kõrvaldatuks esitatud dokumentide põhjal, kuna evakuatsioonivalgustuse hoolduspäevikus tehtud sissekanne ei kajasta iga valgusti kuu kontrolli ning hoone automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (edaspidi ATS) paiknemisskeemid ei ole koostatud pädeva isiku poolt (pädeva isiku poolt koostatud projektijoonised on omal jõul kohandatud paiknemisskeemideks). 25. mail 2017. aastal esitas Sillamäe Eesti Põhikooli direktor vastuse kavandatavale haldusaktile nr 2.1-34/39, milles palus arvestada punktide 1 ja 2 kohta esitatud dokumente ning esitas vastuväited punkti nr 4 korralduse ja täitmise tähtaja kohta. Direktoril puudusid vastuväited punkti nr 3 kohta. Ettekirjutuse koostamisel arvestab haldusorgan kavandatavate ettekirjutuste soovitud tähtaegadega. Haldusorgan jätab arvesse võtmata esitatud vastuväited punkti nr 4 korralduse kohta, kuna ehitisest peab olema tagatud evakuatsioon. Vastuses märgitud esindusõigust puudutava asjaoluga seoses paluti 29.05.2017 telefonivestluses direktoril anda ütlused (protokoll nr 7.2-5.4/1142-5), mille kohaselt omab iga menetlustoimingu juures viibinud direktor esindusõigust Sillamäe linnavolikogu 29.05.2012 Sillamäe Eesti Põhikooli põhimääruse nr 78 põhjal. 23. mail 2017. aastal esitatud evakuatsiooniskeemide kohta juhib haldusorgan tähelepanu sellele, et evakuatsioonivalgustus projekteeritakse ja paigaldatakse vastavalt tuleohutusnõuetele kooskõlas ehitusprojekti koosseisus olevate evakuatsiooniskeemidega.

Ohutusjärelevalve büroo peainspektor Irina Belik, võtnud aluseks korrakaitseaduse § 28 lõike 1 ja päästeseaduse § 15 lg 1 p 2 ja lg 2 ning hinnanud haldusmenetluse käigus kogutud tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid,

otsustas:

anda adressaadile – **Sillamäe linnavalitsusele (registrikood: 75003909; aadress: Kesk 27, Sillamäe linn, Ida-Viru maakond, 40231)** järgmised ettekirjutused, mis tuleb täita määratud tähtaegadeks:

1. Tagada hoone evakuatsioonivalgustuse kuu kontroll ja hooldus, mille kuupäevad ja lühikirjeldused fikseerida kirjalikult

Alus: Tuleohutuse seaduse § 31 p 2 ja § 32 lg 1.

Ettekirjutuse põhjendus: Tuleohutuse seaduse § 31 punkti 2 järgi peab tuleohutuspaigaldise omanik korraldama ettenähtud juhtudel tuleohutuspaigaldise vaatlust, kontrolli ja hooldust kohaselt Tuleohutuse seaduse § 32 lõike 1 kohaselt tuleb tuleohutuspaigaldist projekteerida, paigaldada ning kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet.

Eesti standardi EVS-EN 50172:2005 punkti 7 kohaselt tuleb tuleohutuspaigaldist kontrollida üks kord kuus (normaalvalgustuse toitepinge katkestuse simuleerimine ettenähtud aja jooksul, et oleks võimalik veenduda kõikide valgustite korrasolekus).

Sama standardi jaotise 6.3 kohaselt tuleb hoolduspäevikusse kanda järgnev informatsioon:

1. Süsteemi käikulaskmise kuupäev, millele lisatakse kõik aktid muudatuste kohta;
2. Kõikide perioodiliste kontrollimiste ja testimiste kuupäevad;
3. Kõikide tehtud hooldustööde, kontrollimiste ja testide kuupäevad ja lühikirjeldused;
4. Kõikide parandustööde ja rikete tegemise kuupäevad koos lühikirjeldusega;
5. Kõikide hädavalgustussüsteemi paigalduses tehtud muudatuste kuupäevad ja lühikirjeldused.

Paikvaatlusel (protokoll nr 7.2-5.4/1142-2) tuvastati, et tutvumiseks esitatud dokumendi kohaselt teostatakse hoone evakuatsioonivalgustuse visuaalsed vaatlused, aga mitte kuine testimine. Seega evakuatsioonivalgustuse kuu kontroll on tagamata.

24. mail 2017. aastal elektroonselt esitatud dokumendid ei kinnitanud, et iga evakuatsioonivalgusti on nõuetekohaselt kontrollitud. Hoolduspäevikus tehtud sissekanne ei sisalda evakuatsioonivalgustite loetelu ega testimise lühikirjeldust.

Evakuatsioonivalgustuse regulaarselt testimata ja hooldamata jätmise korral ei ole loodud eeldusi, et tuleohutuspaigaldis on töökorras. Seega ei saa tõendada, et evakuatsioonivalgustus peaks vastu ettenähtud aja jooksul, mistõttu on oht, et võimaliku tulekahju korral ei pruugi tuleohutuspaigaldis täita oma eesmärki ohutu evakuatsiooni tagamiseks ega päästetööde kiiremaks teostamiseks.

Täitmise tähtaeg: 30.06.2017

Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS: juhul, kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtajaks, rakendatakse tuleohutuse seaduse paragrahvi 40 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel sunniraha **50,00 (viiskümmend) eurot**.

Kui ettekirjutust ei ole tähtaja (**30.06.2017**) möödumisel täidetud, tuleb sunniraha kanda hiljemalt ettekirjutuse täitmiseks määratud tähtajaks SEB panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE891010220034796011, Swedbank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE932200221023778606, Danske Bank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE403300333416110002 või Nordea Pank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE701700017001577198, maksekorraldusel märkida viitenumbriks **10268700005629** ja selgituseks: **ettekirjutuse number ja punkt, asutuse/ettevõtte nimi või aadressaadi nimi**. Riigikassasiseste maksete korral kasutada e-riigikassa kontot: Saaja:

Siseministerium, E-riigikassa konto **2800082365** ja lühiviitenumbrit **10268**. Kui ettekirjutust ei täideta või sunniraha tähtaegselt ei tasuta, nõutakse sunniraha sisse täitemenetluse seadustikus sätestatud korras koos täitemenetluse kuludega.

2. Tagada hoone ATS nõuetekohaste paiknemisskeemide olemasolu ATS keskseadme juures

Alus: Tuleohutuse seaduse § 32 lg 1; tuleohutuse seaduse § 32 lõike 4 ja § 36 lõike 6 alusel kehtestatud siseministri 21. jaanuari 2013. aasta määruse nr 1 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatselt tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse“ (edaspidi määrus nr 1) § 21 lg 1 p 2; ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja tuleohutuse seaduse § 23 lõike 3 alusel kehtestatud siseministri 7. aprilli 2017. aasta määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ (edaspidi määrus nr 17) § 55 lg 2.

Ettekirjutuse põhjendus: Tuleohutuse seaduse § 30 lg 1 punkti 3 kohaselt on ATS tuleohutuspaigaldis. Tuleohutuse seaduse § 32 lõige 1 sätestab, et tuleohutuspaigaldis tuleb projekteerida ja paigaldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet.

Määruse nr 17 § 55 lõige 2 sätestab, et enne määruse nr 17 jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitise, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamistotstarbe kohaselt, peab evakuaatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama käesoleva määruse §-des 29, 30, 32 ja 33 ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatud. Olemasolevasse ehitisse enne käesoleva määruse jõustumist paigaldatud tuleohutuspaigaldis peab vastama selle paigaldamise ajal kehtinud tuleohutusnõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.

Määruse nr 1 § 21 lg 1 punkt 2 sätestab, et paiknemisskeemil peavad olema välja toodud: ehitise nimetus, skeemi nimetus, ehitise aadress, korrus/hooneosa, ruumide nimetus, keskseadme ja korduspaneeli asukoht, tulekahjuandurid, tulekahjuteatenupud, alarmiseadmed, aadressmoodulid, tsoonide numbrid, tingmärgid.

Paikvaatlusel (protokoll nr 7.2-5.4/1142-2) tuvastati, et ATS keskseadme juures ei ole kättesaadavad ATS paiknemisskeemid ning nende asemel kasutatakse objektil ATS paigaldusjooniste põhjal koostatud ja käsitsi joonistatud skeeme.

23. mail 2017. aastal elektroonselt esitatud dokumendid ei kinnitanud, et ATS paiknemisskeemid on koostatud pädeva isiku poolt. Skeemid on kohandatud Securitas Eesti AS poolt koostatud projektijooniste põhjal. Skeemidele kantud tingmärkide, skeemi ja ehitise nimetuste, aadressi ja kuupäeva šriftid ei ole üks ja sama kirjaliik. Skeemidele on kantud päästemeeskonna sisenemistee, mis ei ole ATS komponent. Samuti skeemidel puudub skeemi nimetuses täpsustus, millise tuleohutuspaigaldise paiknemisskeemidega on tegemist.

Seega on takistatud ATS hooldamine ja kasutamine ning seega ATS ei täida nõuetekohaselt oma otstarvet. Olukorras, kus ATS ei vasta tuleohutusnõuetele, võib olla võimaliku tulekahju puhkemisel raskendatud tulekahju võimalikult kiire avastamine ja kustutamine. Seetõttu võivad ohtu sattuda inimeste elud ja tervis ning suurendada varakahjusid.

Täitmise tähtaeg: 30.08.2017

Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi

7 kohane HOIATUS: juhul, kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtajaks, rakendatakse tuleohutuse seaduse paragrahvi 40 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel sunniraha **150,00 (üks sada viiskümmend) eurot**.

Kui ettekirjutust ei ole tähtaja (**30.08.2017**) möödumisel täidetud, tuleb sunniraha kanda hiljemalt ettekirjutuse täitmiseks määratud tähtajaks SEB panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE891010220034796011, Swedbank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE932200221023778606, Danske Bank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE403300333416110002 või Nordea Pank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE701700017001577198, maksekorraldusel märkida viitenumbriks **10268700005629** ja selgituseks: **ettekirjutuse number ja punkt, asutuse/ettevõtte nimi või aadressaadi nimi**. Riigikassasiseste maksete korral kasutada e-riigikassa kontot: Saaja: **Siseministeerium**, E-riigikassa konto **2800082365** ja lühiviitenumbrit **10268**. Kui ettekirjutust ei täideta või sunniraha tähtaegselt ei tasuta, nõutakse sunniraha sisse täitemenetluse seadustikus sätestatud korras koos täitemenetluse kuludega.

3. Paigaldada täiendavalt evakuatsioonivalgustus hoone söökla teisele väljumisteele ning töökoja teisele evakuatsioonipääsule

Alus: Tuleohutuse seaduse § 6 lg 2; ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja tuleohutuse seaduse § 23 lõike 3 alusel kehtestatud siseministri 7. aprilli 2017. aasta määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” (edaspidi määrus nr 17) § 32 lg 2 p 3, § 46 lg 1 ja § 55 lg 2.

Ettekirjutuse põhjendus: Tuleohutuse seaduse § 6 lõige 2 sätestab, et ehitises, kus on nõutud rohkem kui üks evakuatsiooni- või hädaväljapääs ning evakuatsioonitee, tuleb need tähistada vastava tuleohutusmärgiga. Vastavalt tuleohutuse seaduse § 30 lg 1 punktile 5 on turvavalgustus tuleohutuspaigaldis. Tuleohutuse seaduse § 32 lõige 1 sätestab, et tuleohutuspaigaldis tuleb projekteerida ja paigaldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet.

Määruse nr 17 § 55 lõige 2 sätestab, et enne määruse nr 17 jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitises, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamistotstarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama käesoleva määruse §-des 29, 30, 32 ja 33 ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatud. Olemasolevasse ehitisse enne käesoleva määruse jõustumist paigaldatud tuleohutuspaigaldis peab vastama selle paigaldamise ajal kehtinud tuleohutusnõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.

Määruse nr 17 § 46 lõige 1 sätestab, et väljumistee minimaallaius evakuatsioonialast peab olema vähemalt 800 millimeetrit ja kõrgus vähemalt 2100 millimeetrit. Üldkasutatav ala peab olema tähistatud vastava märgistusega. Sama määruse § 32 lg 2 punkt 3 sätestab, et väljapääsutee valgustus minimaalse toimimisajaga vähemalt üks tund paigaldatakse IV kasutusviisiga hoonesse, välja arvatud ühekorruselisse kuni 50 istekohaga toitlustushoonesse ning kuni 300-ruutmeetrise pindalaga kaubandushoonesse, millel on otseväljapääsud õue

Paikvaatlusel (protokoll nr 7.2-5.4/1142-2) tuvastati, et hoones on puudulik evakuatsioonivalgustus. Evakuatsioonivalgustitega on märgistamata järgmised kohad:

- I korrusel paikneva söökla teine väljumistee;
- I korrusel paikneva töökoja ruumi teine evakuatsioonipääs.

Hoone evakuatsioonipääsu ja väljumistee märgistamine on vajalik selleks, et tulekahju või muu hädaolukorra puhul saaksid evakuatsioonialadel viibivad inimesed ka suitsu täis ruumidest ohutult evakueeruda. Evakuatsioonivalgustus tagab üldvalgustuse katkemise korral evakuatsioonipääsu ja väljumistee nähtavuse, võimaldades seeläbi kasutajatel ohu korral iseseisvalt, turvaliselt ja kiirelt lahkuda ohustatud kohast.

Täitmise tähtaeg: 30.08.2017

Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS: juhul, kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtajaks, rakendatakse tuleohutuse seaduse paragrahvi 40 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel sunniraha **300,00 (kolmsada) eurot**.

Kui ettekirjutust ei ole tähtaja (**30.08.2017**) möödumisel täidetud, tuleb sunniraha kanda hiljemalt ettekirjutuse täitmiseks määratud tähtajaks SEB panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE891010220034796011, Swedbank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE932200221023778606, Danske Bank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE403300333416110002 või Nordea Pank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE701700017001577198, maksekorraldusel märkida viitenumbriks **10268700005629** ja selgituseks: **ettekirjutuse number ja punkt, asutuse/ettevõtte nimi või adressaadi nimi**. Riigikassasiseste maksete korral kasutada e-riigikassa kontot: Saaja: **Siseministeerium**, E-riigikassa konto **2800082365** ja lühiviitenumbrit **10268**. Kui ettekirjutust ei täideta või sunniraha tähtaegselt ei tasuta, nõutakse sunniraha sisse täitemenetluse seadustikus sätestatud korras koos täitemenetluse kuludega.

4. Kõrvaldada hoone keskse evakuatsioonitrepikoja I korruse evakuatsiooniteelt põlevmaterjalist riidehoid või asendada see mittepõlevast materjalist riidehoiuga

Alus: Tuleohutuse seaduse § 6 lg 1; tuleohutuse seaduse § 19 lõike 7 alusel kehtestatud siseministri 10. septembri 2010. aasta määruse nr 44 „Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded“ (edaspidi määrus nr 44) § 2 lg 1.

Ettekirjutuse põhjendus: Tuleohutuse seaduse § 6 lõike 1 kohaselt peab olema piiratud kinnisasjalt või ehitisest tagatud evakuatsioon ning kergesti läbitav evakuatsioonitee. Määruse nr 44 § 2 lõige 1 sätestab, et põlevmaterjal ladustatakse ehitises selliselt, et see ei põhjustaks tuleohtu, ei takistaks evakuatsiooni, ega raskendaks päästetööde teostamise võimalikkust. Põlevmaterjali ei ladustata evakuatsiooniteedel.

Paikvaatlusel (protokoll nr 7.2-5.4/1142-2) tuvastati, et hoone keskse trepikoja I korruse evakuatsiooniteel on puidust riidehoid. 5. mail 2017. aastal tutvusime Sillamäe linnavalituses AS Ritus-Ehitus 2000. a. kooli tööjoonistega, et välja selgitada täiendavaid asjaolusid seoses protokolliga nr 7.2-5.4/1142-3 punktiga 9 (protokoll nr 7.2-5.4/1142-4). Tööjooniste punkti 4.4.2 järgi tellitakse sisustuse kohta sisutuse projekti. 9. mail 2017. aastal on hoone omanikult haldusorganile laekunud Sillamäe linna 20.09.2002 valminud ehitise ülevaatus akt ning ehitise kasutusluba nr 27/02 ja Päästeameti (endise Ida-Virumaa päästeteenistuse Sillamäe tugikomando) 03.10.2002 akt nr 547, kuid sisustuse projekti esitatud dokumentide koosseis ei olnud. Evakuatsiooniteel ladustatav põlevmaterjal võib tulekahju puhkemise korral suitsu ja tule levikut soodustada ja raskendab inimeste ohutu evakuatsiooni, mistõttu võivad kannatada kooli töötajad ja õpilased.

Eesti Põhikooli direktori 25.05.2017 vastuväited (direktori hinnangul on riidehoiu kasutuse mittenõuetekohasus põhjendamata. Haldusorganil puudusid pretensioonid evakuatsiooniskeemi osas, kuigi skeemile on kantud evakuatsiooniteel paiknevad riidehoiukapid. Tuvastamata on õigusnorm, millele põlevmaterjali ladustamine ei ole nõuetekohane. Direktori hinnangul on põlevmaterjal ruumides, mida evakuatsioonitee läbib, kui põlevmaterjal ei ole otseselt evakuatsiooniteel. Direktor palus arvestada asjaoluga, et aastatel 2018-2019 on võimalik Vanalinna kooli rekonstrueerimisel paigaldada Eesti põhikooli uued riidekapid) jätame osaliselt arvesse võtmata. Evakuatsiooniskeemid kirjeldavad evakuatsioonilahendust ja tegelikku olukorda ning skeemid korrigeeritakse kooskõlas muudatustega, s.t antud olukorras peale riidehoiu kasutuse muudatusi. Ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja tuleohutuse seaduse § 23 lõike 3 alusel kehtestatud siseministri 7. aprilli 2017. aasta määruses nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” (edaspidi määrus nr 17) on sätestatud evakuatsiooni tagamisele esitatud tuleohutusnõuded. Evakuatsioonitee määruse nr 17 tähenduses on hoone evakuatsioonipääsust algav ja ohutus kohas lõppev või vabalt ja ohutult läbitav hoonesisene liikumistee ohutusse kohta. Evakuatsioonitee moodustatakse omaette tuletõkkeseksioonina. Hoone igalt evakuatsioonialalt peab üldjuhul olema võimalik jõuda vähemalt kahe hajutatult paigutatud evakuatsioonipääsuni. Hoones on kaks evakuatsiooniala (korpused A ja B) ning mõlemalt alalt on kaks hajutatult paigutatud evakuatsioonipääsu, kusjuures on keskne evakuatsioonitrepikoda mõlema evakuatsiooniala evakuatsioonipääs lisaks iga ala teistele evakuatsioonipääsudele (s.o evakuatsioonitrepikojad). Iga evakuatsioonipääsuni viib tuletõkkeseksioonina moodustatud evakuatsioonitee (s.o evakuatsioonitrepikoda). Sellest lähtuvalt paikneb põlevmaterjalist riidehoid evakuatsioonitrepikoja I korruse evakuatsiooniteel. Seetõttu jätab haldusorgan adressaadi vastuväidetega korralduse põhjenduse osas arvestamata, kuid ettekirjutuse täitmise tähtaja määramisel arvestab haldusorgan soovitud tähtajaga.

Täitmise tähtaeg: 31.12.2018

Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS: juhul, kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtajaks, rakendatakse tuleohutuse seaduse paragrahvi 40 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel sunniraha **580,00 (viissada kaheksakümmend) eurot**.

Kui ettekirjutust ei ole tähtaja (**31.12.2018**) möödumisel täidetud, tuleb sunniraha kanda hiljemalt ettekirjutuse täitmiseks määratud tähtajaks SEB panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE891010220034796011, Swedbank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE932200221023778606, Danske Bank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE403300333416110002 või Nordea Pank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE701700017001577198, maksekorraldusel märkida viitenumbriks **10268700005629** ja selgituseks: **ettekirjutuse number ja punkt, asutuse/ettevõtte nimi või adressaadi nimi**. Riigikassasiseste maksete korral kasutada e-riigikassa kontot: Saaja: **Siseministeerium**, E-riigikassa konto **2800082365** ja lühiviitenumbrit **10268**. Kui ettekirjutust ei täideta või sunniraha tähtaegselt ei tasuta, nõutakse sunniraha sisse täitemenetluse seadustikus sätestatud korras koos täitemenetluse kuludega.

Ettekirjutuse täitmisest palume meid informeerida kirjalikult postiaadressil Vahtra 3, 21003 Narva või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressil ida@rescue.ee.

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada **vaie** Päästeametile (Raua 2,

10124 Tallinn, rescue@rescue.ee) või Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja (Kooli 2A, 41532 Jõhvi, trthkjohvi.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal ta vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saada.

(allkirjastatud digitaalselt)

Irina Belik

peainspektor

ohutusjärelvalve büroo

Ida päästekeskus

+372 5860 2188

irina.belik@rescue.ee

Ettekirjutus saadeti elektrooniliselt:

Sillamäe linnavalitsus, linnavalitsus@sillamae.ee.

Teadmiseks:

1. Sillamäe Eesti Põhikool, sillapk@gmail.com
2. Haridus- ja Teadusministeerium, hm@hm.ee.