

Keskkonnaamet  
info@keskkonnaamet.ee

Teie 21.10.2022 nr 7-4/22/20693

Meie 14.11.2022 nr 3-1.12/2022/5768

### **Ettepanekute ja vastuväidete edastamine**

Edastasite Riigimetsa Majandamise Keskusele (edaspidi RMK) tutvumiseks Niinsoni looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja ja kaardi ning ühtlasi teatasite Niinsoni looduskaitseala kaitse eeskirja eelnõu avaliku väljapaneku toimumisest ajavahemikus 24.10 - 14.11.2022, millise perioodi jooksul on võimalik esitada kaitse-eeskirja eelnõu kohta parandusettepanekud ja vastuväited.

Tutvunud Teie poolt edastatud materjalidega märgime, et tähelepanu alt on täielikult välja jäänud Niinsoni looduskaitseala seotus maaparandusehitisega PILLAPALU (TTP-232) 4108570010120. Niinsoni looduskaitseala paikneb valdavas ulatuses nimetatud maaparandusehitise maa-alal, tegemist on RMK varades arvel oleva rajatisega.

Seoses eeltooduga teeb RMK järgmised ettepanekud:

1. Seletuskirjas on märgitud, et kaitseala ainuke rajatis on kaitseala keskosas olev ida-läänesuunaline pinnastee. Palume täiendada ja muuta seletuskirja vastavalt maaparandussüsteemide registri (MSR) andmetele. Lisaks pinnasteele asub kaitsealal rajatiste kogumina PILLAPALU (TTP-232) 4108570010120/002 maaparandusehitise reguleeriv võrk.
2. Seletuskirjas on vajalik välja tuua kuidas antud kaitseala mõjutab kaitsealast väljaspool asuva maaparandussüsteemi toimimist ning lisada mõju analüüs maaparandussüsteemi kraavide toimimisele kaitseala piiril ja lähiümbruses.
3. Seletuskirja peatükk 5. Määruse mõju ja rakendamiseks vajalikud kulutused ei kajasta RMK varades arvel oleva PILLAPALU (TTP-232) 4108570010120/002 maaparandusehitise osa jääkmaksumuse kuludesse kandmist.
4. Palume selgitada, kas Niinsoni looduskaitseala kaitse-eeskirja kehtestamine seab maaomanikele kitsendusi või piiranguid ka väljaspool kaitseala. Kui jah, siis palume need seletuskirjas välja tuua ja nende mõju analüüsida.

Lisame siinjuures, et RMK ei nõustu jätkuvalt Niinsoni looduskaitseala idapiiril asuva kraavi kaitsealasse hõlmamisega, sest tegemist maaparandusehitise PILLAPALU (TTP-232) ühe olulise peakraaviga, mis tagab ulatuslikult alalt liigvee ärajuhtimise kaitsealast põhja pool asuvasse magistraalkraavi ja sealt edasi Aavoja oja. Kindlasti ei ole mõistlik kaitseala veerežiimi

reguleerimiseks antud kraavi veevoolu tõkestada. See tekitaks olulise kahju kõrval asuvale kuivendatud metsaalale. Pealegi asub antud kraavi mulle kaitseala pool ja seetõttu ei mõjuta RMK hinnangul see kraav olulisel määral kaitseala veerežiimi.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Andrus Kevvai  
Ida-Harjumaa metsaülem

506 6931 ida-harjumaa@rmk.ee