

**Saatja:** Mari-Ann Tammiste <mari-ann.tammiste@rmk.ee>  
**Saatmisaeg:** 10.02.2026 09:25:43  
**Adressaat:** oy.utti@gmail.com  
**Teema:** Elektrilevi teavitus ohtlikust olukorrast rendimaal  
**Manused:** Teavitus ohtlikust olukorrast (7).pdf

10.02.2026 nr 3-1.1/2026/804

Pille Pappel  
Utti OÜ

Elektrilevi teavitus ohtlikust olukorrast rendimaal

Austatud Pille Pappel

Edastame Teile meieni jõudnud Elektrilevi teavituse ohtlikust olukorrast, mis puudutab UTTI OÜ (12732145) rendimaad lähiaadressil Kostivere karstiaala (maarendileping nr 3-6.9/2019/3, katastritunnus 24504:008:1078).

Juhime tähelepanu, et õnnetuse korral on metallaia omanik osaliselt vastutav kõrgepinge õhuliini kaitsevööndis tekkivate kahjude eest. Elektrilevi loeb metalliaks ka karjused mis juhivad elektrit. Teavituse aluseks on seadus, mille järgi kõrgepinge õhuliini alla ei tohi rajada traattarasid (ehk elektrikarjuseid).

Soovitame asendada kõrgepinge õhuliini all ja kaitsevööndis olev elektrit juhtivast materjalist piirdeaed elektrit mittejuhtiva (näiteks puidust) püsitara vastu. Piirdeaia rajamisel tuleb arvestada, et rendiperioodi lõppedes tuleb rentnikul kinnisasjalt eemaldada kõik rentnikule kuuluvad rajatised, sh piirdeaiaid. RMK ei sea rentnikule takistusi piirkonda visuaalselt sobiva ja maastikule omase piirde rajamiseks järgides maarendilepingus sätestatud nõudeid karjaaiale. Kinnistu tarbeks tootmisotstarbeta rajatise (piirdeaed), mis on ala karjatamise läbi hooldamiseks vajalik, püstitamiseks kaitseala valitsejalt (Keskkonnaamet) eraldi luba küsima ei pea.

Lugupidamisega

Mari-Ann Tammiste  
maarendilepingute spetsialist  
kinnisvaraosakond  
Riigimetsa Majandamise Keskus

mari-ann.tammiste@rmk.ee

Lisad:

Elektrilevi kiri, Teavitus ohtlikust olukorrast (7).pdf 45.06 KB