



TERVISEAMET

Heilika Ressar
Kirivere Kool
kiriverekool@kirivere.edu.ee
Kirivere kool
Kõo küla, Põhja-Sakala vald, 70501
Viljandi maakond

Teie 14.08.2025 nr 12.5-2/25/521-10

Meie 14.08.2025 nr 12.5-2/25/521-11

Teade riikliku järelevalvemenetluse lõpetamisest ja tähelepanu juhtimine

Lugupeetud Heilika Ressar

Terviseamet (edaspidi amet) alustas 17.04.2024 rahvatervise seaduse § 15 lõike 1, korrakaitseaduse § 24 lõike 1 ning ameti koostatud ohuproгноosi alusel riiklikku järelevalvemenetlust eesmärgiga kontrollida Kirivere Kooli (registrikood 75021988) vastavust Vabariigi Valitsuse 30.05.2013. a määruses nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“ (edaspidi määrus nr 84) kehtestatud nõuetele.

Kirivere Kooli järelevalve käigus selgus, et kooli ventilatsioonisüsteemi oli uuendatud, kuid esitatud ventilatsiooni mõõdistuste dokumentatsioonist puudusid tehnoseadmete müratasemete mõõtmised. Seetõttu ei olnud võimalik hinnata, kas müratase vastab kehtestatud nõuetele.

Kooli direktori 28.10.2024 edastatud AMECON OÜ (EAK nr L041) koostatud tehnoseadmete mürataseme mõõtetulemustest (töö nr 240505) ilmnes, et ruumides nr 17, 19, 25, 27, 37, 38, 39, 40, 61, 62, 63, 64, 66, 71, 72, 73 ja 74 esines ventilatsiooniseadmete mürataseme ületusi. Arvutuslikud mürataseme näitajad ei vastanud mõõtetulemustes (katseprotokoll nr 240505) aluseks võetud standardi EVS 906:2018 „Mitteeluhoonete ventilatsioon“ lubatud piirväärtustele.

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 14.08.2025. a edastatud täiendavates vastustes teatati, et seniks, kuni müratase ei vasta nõutud piirväärtustele, lülitatakse ventilatsioon klassiruumides ja personali tööruumides välja ning kasutatakse loomulikku ventilatsiooni – ruume õhutatakse akende avamise teel. **Tegemist on ajutise lahendusega**, mille eesmärk on tagada õpilastele ja koolitöötajatele nõuetele vastavad töö- ja õpitingimused. Lisaks AMECON OÜ teostatud õhuhulkade mõõdistustele on objektiga eelnevalt tutvunud ka Viljandi Õhumeister OÜ, kes on pakkunud omapoolse lahenduse, et tagada nii nõutav müratase kui ka normikohased õhuhulgad. Vald omalt poolt otsib võimalusi eelarveliste vahendite leidmiseks, et lahendada ventilatsiooniprobleem Kirivere Koolis lõplikult.

Amet juhib tähelepanu, et määruse nr 84 § 3 lõike 2 kohaselt peavad kooli ruumid vastama „Ehitusseadustiku“ ja selle alusel kehtestatud nõuetele ning § 12 lõike 1 kohaselt tuleb kooliruumis tagada õpilaste tervisele ohutu sisekliima. **Kuigi ventilatsioon on ajutiselt välja lülitatud, tuleb ruume regulaarselt tuulutada, et tagada piisav õhuvahetus.**

Arvestades eeltoodut, sh asjaolu, et mittetoimivale ventilatsioonile on ajutiselt leitud lahendus ning lõplik probleemilahendus on töös, lõpetab amet riikliku järelevalvemenetluse Kirivere Kooli suhtes.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Liis Kukk
vaneminspektor (keskkonnatervis)

Liis Kukk
+372 5593 7141 liis.kukk@terviseamet.ee