

Vassil Hartšuk

From: Vassil Hartšuk
Sent: pühapäev, 11. oktoober 2020 20:47
To: 'ylle.kadak@kprojekt.ee'
Subject: DP Tartu 75a

Märkused Tartu mnt 75a kinnistu DP kohta

1. Maa-aluste korruste arv seletuskirjas ja joonistel on erinev.
2. Detailplaneeringus on määramata ehitisesise tulekahju kustutusvee allikad. AKS-i projekteerijalt täpsustada ehitisesise tulekahju kustutusvee vooluhulk. Juhul keldrikorrustele planeeritakse panipaigad, siis normvooluhulk võib olla üle 30 l/sek.
3. Esitatud jooniste alusel ei ole võimalik hinnata planeeritava ehitise ja asuva Taru mnt 77 kuri vahelise tuleohutuskuja.
4. Planeeritava hoone ja asuva Tartu 75 ehitise vahele ette nähtud tulemüür ei ole nõuetekohane (arvestamata sisenurgaga).
5. Hoonele nõuetekohane päästetehnikaga juurdepääs on tagamata.

Lugupidamisega

Vassil Hartšuk
Päästeameti Põhja päästekeskus
Ohutusjärelvalve büroo
Peainspektor
Tel. 501 2271
e-post: vassil.hartsuk@rescue.ee