



NAVIGATSIOONIHOIATUS

Kellele: Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus

e-post: tallinnradio@riks.ee telefon: 699 1111

Kellelt: Transpordiamet

e-post: navinfo@transpordiamet.ee

Kuupäev: 02.06.2025

Lehekülgi: 1

Navigatsioonihoiatus Nr 59

Soome laht

Uuringute tegemiseks paigaldatud kollane eriotstarbeline poi tulega FIY20s puudub asukohast 59°40.78'N, 024°23.66'E.

Kaardid 610 (INT 1123), 507 (INT 1267)

Navigational Warning No 59

Gulf of Finland

Research buoy with light FIY20s in position 59°40.78'N, 024°23.66'E is missing.

Estonian charts 610 (INT 1123), 507 (INT 1267)

Darja Jukk
kartograafiaosakond/ Cartography Department
+372 5192 7358