




Selgitus:

Prügila - ladestamiskõlblike ohtlike jäätmete ladestusala
Jäätmete ladestuskohad 4, 5, 6, 8 on riskasutuses

- 1 - Kontor
- 2 - Veepuhastusjaam
- 3 - Reovee kogumisbasseinid
- 4 - Ajutised laod (pakendatud jäätmed)
- 5 - Garaaz / laohoone / põlevmaterjalide ladu
- 6, 8 - Katusealused
- 7 - Kasutusel mitteolev jäätmete käitlemise ala
- 9 - Õlijäätmete vastuvõtt ja mahutid
- 10 - Katlamaja/heitveepuhasti
- 11 - Pakendatud ilmastikukindlad või puistes jäätmed
- 12 - Prügila



Tegevuste asukohad skeemil:

- T1 - Jäätmete ladestamine
- T2 - Jäätmete registreerimine
- T3 - Jäätmete ladustamine

Silo 1

1:2 000

0

50

100 m