



ETTEKIRJUTUS

Põlva

08.04.2021 nr 7.2-6.3/74

Ettekirjutuse täitmise tähtaja määramine

Läbi vaadanud OÜ Piso Puit haldusmenetluse materjalid ja arvestades Teie 07.04.2021 taotlust ja sunniraha tasumist, määrab ja täpsustab Päästeameti Lõuna päästekeskus enda 23.01.2020 antud riikliku tuleohutusjärelvalve ettekirjutuse nr 7.2– 6.3/114 nõuete 6, 8 ja 9 täitmiseks uued tähtajad adressaadile OÜ Piso Puit, aadressiga Iibise, Kasaritsa küla, Võru vald, Võru maakond, alljärgnevalt:

6. Paigaldada kaarhalli ja olmehoonesse automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem, et võimaliku tulekahju puhkemise korral on inimestel võimalik ehitisest evakueeruda ja on võimalik inimesi ehitisest evakueerida.

Alus: Tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p 4, § 32 lg 1; Siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 55 lg 2 alusel § 30 lg 1 p 2.

Tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p 4 – isik on kohustatud tagama ehitises nõutavate päästevahendite ja ehitises nõutavate tuleohutuspäigaldiste olemasolu ja korrashoiu.

Tuleohutuse seadus § 32 lg 1 – tuleohutuspäigaldis tuleb projekteerida ja päigaldada ning seda kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et tuleohutuspäigaldis täidaks oma otstarvet.

Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 55 lg 2 - enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehtis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamiststarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete poolest vastama käesoleva määruse §-des 5, 12–14, 29, 30, 32–34, 341 ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatut. Eelmises lauses nimetatud nõuet ei kohaldata § 12 lõike 6 punkti 3 kohta. Olemasolevasse ehitisse enne käesoleva määruse jõustumist päigaldatud ja käesolevas lõikes nimetatud tuleohutuspäigaldis peab vastama selle päigaldamise ajal kehtinud tuleohutusnõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.

Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 30 lg 1 p 2 – automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem peab olema VI kasutusviisiga hoones, kus olenevalt hoones toimuvast tegevusest, hoone pindalast või muudest põhjustest tingituna on kasutajate turvalisus väike.

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem (ATS) peab olema ruume hõlmav süsteem, mis avastaks kontrollitaval alal algava tulekahju võimalikult varajases staadiumis ning annaks sellest teada hoones viibivatele inimestele.

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem peab andma võimalikust tulekahjust teate näidates ära selle avastamispiirkonna. Ühtlasi peab süsteem ise avastama süsteemi tööd ohustavad rikked, andes nendest rikketeate keskseadmesse.

Paikvaatlusel fikseeriti, et kaarhallis ja olmehoones puudub automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem.

Uus täitmise tähtaeg: 30.12.2021

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – **sunniraha 500** (viissada) eurot.

8. Tootmishoones asuvatest värvimise töökohtadest moodustada omaette tuletõkkesektsioon.

Alus: Tuleohutuse seadus § 5 lg 3; Siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 55 lg 2 järgi § 12 lg 2 p 5 ja 6.

Tuleohutuse seadus § 5 lg 3 - ehitise kasutamisel tuleb tagada, et suitsu ja tule leviku takistamiseks ette nähtud ehitise osa täidaks oma otstarvet.

Siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 55 lg 2 - enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamisotstarbe kohaselt, peab evakuaatsioonile kehtestatud nõuete poolest vastama käesoleva määruse §-des 5, 12–14, 29, 30, 32–34, 341 ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatud. Eelmises lauses nimetatud nõuet ei kohaldata § 12 lõike 6 punkti 3 kohta. Olemasolevasse ehitisse enne käesoleva määruse jõustumist paigaldatud ja käesolevas lõikes nimetatud tuleohutuspaigaldis peab vastama selle paigaldamise ajal kehtinud tuleohutusnõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.

Siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 12 lg 2 p 5 ja 6 – tuletõkkesektsioonid moodustatakse eripõlemiskoormuse ning tule- ja plahvatusohu järgi.

Vastavalt EVS 812-4:2018 Ehitiste tuleohutuse osa 4 tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutusnõuete järgi peavad värvimisruumid ja värvide lao ning ettevalmistamise ruumid moodustama omaette tuletõkkesektsiooni. Värvimisruumide seinte ja lagede pinnad tuleb teha A2-s1,d0-klassi ehitusmaterjalidest. Põrandakattena kasutatakse vähemalt A2FL-s1-klassi materjali. Tuletõkkekonstruktsiooni tulepüsivus peab vastama EI 120 ja ava (uks) sellest 50%. Paikvaatlusel fikseeriti, et tootmishoones asuvat kaks värvimise töökohta on avatud ja ei moodusta omaette tuletõkkesektsiooni.

Uus täitmise tähtaeg: 01.05.2022

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – **sunniraha 600** (kuussada) eurot.

9. Likvideerida tootmishoone evakuaatsiooniteele ja värvimise töökohale ladustatud põlevmaterjal (lakid, värvid, lahustid) ja paigutada need selleks ettenähtud ruumi, mis moodustab omaette tuletõkkesektsiooni.

Alus: Tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p 5 ja 6; Siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 55 lg 2; Siseministri 02.09.2010 määrus nr 44 „Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded“ § 2 lg 1, lg 4.

Tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p 5 ja 6 – isik on kohustatud rakendama tulekahju tekkimist vältivaid meetmeid ning hoiduma tegevusest, mis võib põhjustada tulekahju ning tagama ohutu evakuatsiooni.

Siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 55 lg 2 - enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitise, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamistotstarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete poolest vastama käesoleva määruse §-des 5, 12–14, 29, 30, 32–34, 341 ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatud. Eelmises lauses nimetatud nõuet ei kohaldata § 12 lõike 6 punkti 3 kohta. Olemasolevasse ehitisse enne käesoleva määruse jõustumist paigaldatud ja käesolevas lõikes nimetatud tuleohutuspaigaldis peab vastama selle paigaldamise ajal kehtinud tuleohutusnõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.

Siseministri 02.09.2010 määrus nr 44 „Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded“ § 2 lg 1 – põlevmaterjal ladustatakse ehitises selliselt, et see ei põhjustaks tuleohtu, ei takistaks evakuatsiooni, ega raskendaks päästetööde teostamise võimalikkust. Põlevmaterjali ei ladustata evakuatsiooniteedel.

Siseministri 02.09.2010 määrus nr 44 „Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded“ § 2 lg 4 – mis tahes aine, materjal või nendest valmistatud toode paigutatakse laoruumis riulile või virnastatakse ning grupeeritakse nende kustutamiseks ettenähtud tuld kustutavate ainete järgi.

Vastavalt EVS 812-4:2018 Ehitiste tuleohutuse osa 4 tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutusnõuete järgi peavad värvimisruumid ja värvide lao ning ettevalmistamise ruumid moodustama omaette tuletõkkeseksiooni. Lahustipõhiste värvide hoidmiseks tuleb laoruumi uksele ette näha künnis kõrgusega 100mm või ehitada ruumi põranda kalle kogumissüvendi suunas, mis mahutab 20% suurima hoitava värvitaara mahust.

Paikvaatlusel fikseeriti, et tuleohtlikud värvid, lakid, lahustid ei ole paigutatud omaette laoruumi, vaid paiknevad töökohal ja selle läheduses evakuatsiooni teel.

Uus täitmise tähtaeg: 01.05.2022

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – **sunniraha 600** (kuussada) eurot.

Kui haldusakti adressaat jätab ettekirjutuse määratud tähtajaks täitmata, tuleb sunniraha tasuda ühele järgnevale Rahandusministeeriumi arvelduskontole: SEB panga arvelduskontole nr EE891010220034796011, Swedbank panga arvelduskontole nr EE932200221023778606 või Luminor Bank EE701700017001577198, maksekorraldusel on viitenumbriks 10266700005621 ja selgituseks: 08.04.2021 OÜ Piso Puit ettekirjutus.

Vabatahtlikult tähtajaks sunniraha tasumata jätmise puhul nõutakse sunniraha sisse asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 15 lg 1 kohaselt täitemenetluse seadustikus sätestatud korras nagu kohtuotsusest tulenev rahaline nõue. Seega lisandub sunnirahale selle vabatahtliku tähtaegse mittetasumise korral kohtutäituri tasu. Sunniraha tasumine ei võta adressaadilt kohustust ettekirjutus täita ning täitmata kohustuste eest võib sunniraha rakendada korduvalt.

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn,) või kaebus Tartu Halduskohtu Tartu kohtumajja (Kalevi 1, 51010 Tartu, tmktartu.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal vaide või kaebuse esitaja vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse täitmisest või sunniraha tasumisest palume informeerida Päästeameti Lõuna päästekeskust kirjalikult Jaama 207, 50705, Tartu või digitaalselt allkirjastatud dokumendina elektronposti aadressil louna@rescue.ee 10 päeva jooksul arvates ettekirjutuses määratud täitmise tähtajast.

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektrooniliselt:
OÜ Piso Puit: kosekoopahotmail.com

(allkirjastatud digitaalselt)
Madis Pintson
ohutusjärelvalve büroo peainspektor
Lõuna päästekeskus

+372 799 8602
madis.pintson@rescue.ee