



NAVIGATSIOONIHOIATUS

Kellele: Avaldatud navigatsioonihoiatuste rakenduses

Kellelt: Transpordiamet

e-post: navinfo@transpordiamet.ee

Kuupäev: 14.01.2025

Lehekülgi: 1

Navigatsioonihoiatus Nr 4

Soome laht

Naissaare sadama 1 parema külje tooder nr. 1141 puudub asukohast 59°33.32'N, 024°33.28'E.

Kaart 610 (INT 1123)

Navigational Warning No 4

Gulf of Finland

Naissaare Harbour 1 starboard-hand spar buoy No. 1141 in position 59°33.32'N, 024°33.28'E is missing.

Estonian chart 610 (INT 1123)

Gabriela Kotsulim
kartograafiaosakond / cartography department
+372 5567 6003