



## ETTEKIRJUTUS

Narva

03.07.2019 nr 7.2-6.4/1589

31. mail 2019. aastal toimunud haldusmenetluse nr 7.2-5.4/1805 paikvaatlusel Enefit Energiatootmine AS Eesti Elektriijaama peahoone (turbiini- ja katlaosakondade), aadressil Keskterritooriumi, Auvere küla, Narva-Jõesuu linn, tuvastati tuleohutusnõuete rikkumised, mille olemus on kirjeldatud paikvaatluse protokollis nr 7.2-5.4/1805-1.

10. juunil 2019. aastal saadeti adressaadile kavandatav haldusakt nr 7.2-2.3/7473-1 andmaks võimaluse esitada arvamusi, selgitusi ja vastuväiteid (sh seisukohti nõuete täitmisega kaasneva majandusliku mõju kohta) kavandatavate ettekirjutuste kohta. 20. juunil ja 2. juulil esitas adressaadi esindaja elektroonselt arvamuse punkti 6 kohta ja tõendusmaterjalid punktides 2 ja 4 kirjeldatud puuduse kõrvaldamise kohta. Punkti 6 kohta esitatud arvamusega arvestab haldusorgan põhjendusel, et utiliseeritavatele kustutitele lisaks hoones olemasolevate tulekustutite vajalik hulk on tagatud vastavalt tuleohutusnõuetele. Ülejäänud punktide täitmise tähtaegade kohta esitati põhjendatud taotlus. Haldusorgan rahuldab taotluse ning arvestab soovitud tähtaegadega ettekirjutuse koostamisel.

Ohutusjärelvalve büroo peainspektor Irina Belik, võtnud aluseks korra- ja tuleohutuse seaduse § 28 lõike 1 ja päästeseaduse § 15 lg 1 p 2 ja lg 2 ning hinnanud haldusmenetluse käigus kogutud tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid,

### **otsustas:**

anda adressaadile – **Enefit Energiatootmine Aktsiaseltsile (registrikood: 10579981; aadress: Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Auvere küla, Keskterritooriumi/1, 40107)** järgmised ettekirjutused, mis tuleb täita määratud tähtaegadeks:

#### **1. Tagada hoone +40,5 m evakuatsioonitrepikoja tuletõkkeukse abivahenditeta avatavus**

**Alus:** Tuleohutuse seaduse § 6 lg 1; ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja tuleohutuse seaduse § 23 lõike 3 alusel kehtestatud siseministri 30. märtsi 2017. aasta määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” (edaspidi määrus nr 17) § 49 lg 1 ning § 55 lg 2.

**Ettekirjutuse põhjendus:** Tuleohutuse seaduse § 6 lg 1 kohaselt peab piiratud kinnisasjalt või ehitisest olema tagatud evakuatsioon ning kergesti läbitav evakuatsioonitee.

Määruse nr 17 § 55 lõige 2 sätestab, et enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel

ehitatud ehitise, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamistotstarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama käesoleva määruse §-des 29, 30, 32 ja 33 ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatut.

Määruse nr 17 § 49 lõige 1 sätestab, et evakuatsiooni- ja väljumisteel asuv uks varustatakse evakuatsioonisulusega, mis peab olema alati avatav ilma abivahenditeta ning mille liikumine ei tohi olla vastupidine evakuatsiooni suunale.

Paikvaatlusel (protokoll nr 7.2-5.4/1805-1) tuvastati, et +40,5 m evakuatsioonitrepikoja tuletõkkeuks ei avane.

Olukorras, kui evakuatsioonitrepikotta ei ole võimalik +40,5 meetri kõrgusmäärgilt evakueeruda, võivad ohtu sattuda evakuatsioonialal viibivate inimeste elud ja tervis.

**Täitmise tähtaeg: 30.09.2019**

**Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS:** juhul, kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtajaks, rakendatakse tuleohutuse seaduse paragrahvi 40 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel sunniraha **600,00 (kuussada) eurot**.

## **2. Tagada hoone ploki 8 suitsu- ja soojuse eemaldamise seadmestiku katkematu toimepidevus**

**Alus:** Tuleohutuse seaduse § 31 ja § 32 lg 1.

**Ettekirjutuse põhjendus:** Tuleohutuse seaduse § 32 lõike 1 kohaselt tuleb tuleohutuspaigaldist projekteerida, paigaldada ning kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet.

Tuleohutuse seaduse § 31 sätestab, et tuleohutuspaigaldise omanik peab:

- 1) tagama tuleohutuspaigaldise korrashoiu ja katkematu toimepidevuse;
- 2) korraldama ettenähtud juhtudel tuleohutuspaigaldise vaatlust, kontrolli ja hooldust;
- 3) omama dokumentatsiooni tuleohutuspaigaldise ja selle kontrolli ning hoolduse kohta.

Paikvaatlusel (protokoll nr 7.2-5.4/1805-1) tuvastati, et plokki 8 paigaldatud suitsu- ja soojuse eemaldamise seadmestiku viimase kontrolli käigus Firetek OÜ avastas, et kaks luuki ei ole töökorras.

Suitsueemalduse katkematu toimepidevuse tagamata jätmine võib tekitada olukorra, kus on takistatud võimaliku tulekahju korral ohutu evakuatsiooni läbiviimine ja päästetööde teostamine, mistõttu võivad ohtu sattuda inimeste tervis ja elu.

**Täitmise tähtaeg: 30.09.2019**

**Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS:** juhul, kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtajaks, rakendatakse tuleohutuse seaduse paragrahvi 40 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel sunniraha **800,00 (kaheksasada) eurot**.

### 3. Tagada hoone ümberpuistetorni nr 1 tuletõkkeukse hooldus vastavalt tootja juhistele

**Alus:** Tuleohutuse seaduse § 5 lg 3.

**Ettekirjutuse põhjendus:** Tuleohutuse seaduse § 5 lõige 3 sätestab, et ehitise kasutamisel tuleb tagada, et suitsu ja tule leviku takistamiseks ette nähtud ehitise osa täidaks oma otstarvet.

Paikvaatlusel (protokoll nr 7.2-5.4/1805-1) tuvastati, et hoone ümberpuistetorni nr 1 tuletõkkeuks ei ole töökorras, kuna see ei sulgu täielikult. Seega võimaliku tulekahju korral ei ole takistatud suitsu ja tule levikut ettenähtud aja jooksul. Suitsu ning tule levik hoones võib takistada ohutu evakuatsiooni läbiviimist, mistõttu võivad ohtu sattuda inimeste tervis ja elud.

**Täitmise tähtaeg: 30.09.2019**

**Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS:** juhul, kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtajaks, rakendatakse tuleohutuse seaduse paragrahvi 40 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel sunniraha **470,00 (nelisada seitsekümmend) eurot**.

### 4. Viia hoone tulekahju korral tegutsemise plaan vastavusse siseministri 1. septembri 2010. aasta määrusega nr 43

**Alus:** Tuleohutuse seaduse § 6 lg 4 alusel kehtestatud siseministri 01. septembri 2010. aasta määruse nr 43 „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded“ (edaspidi määrus nr 43) § 3 lõiked 3, 4 ning § 4 kuni § 11.

**Ettekirjutuse põhjendus:** Tuleohutuse seaduse § 6 lõike 3 kohaselt tuleb tuleohutusaruande esitamise kohustusega asutuses või ettevõttes koostada tulekahju korral tegutsemise plaan.

Määruse nr 43 § 3 lõiked 3 ja 4 sätestavad, et asutuse juht kinnitab plaani, mis koosneb evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise tegevuskavast (edaspidi tegevuskava) ning skeemidest (edaspidi skeem), ning teeb selle töötajatele teatavaks.

Määruse nr 43 § 4 lõike 2 alusel sisaldab tegevuskava evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemist mõjutavate andmete kirjeldust, ettevõtte või asutuse tuleohtlikkuse kirjeldust, tulekahjust teavitamise juhust, evakuatsiooni läbiviimise juhust, tulekahju korral tegutsemise juhust, päästemeeskonnaga tehtava koostöö juhust.

Paikvaatlusel (protokoll nr 7.2-5.4/1805-1) tuvastati, et hoone tulekahju korral tegutsemise plaan on puudulik. Plaan ei kirjelda ploki 8 evakuatsiooni lahendust, ventilatsioonisüsteemidega ruume, andmeid turvatöötajate olemasolu ja nende arvu kohta, piksekaitsesüsteemi paiknemiskohti, voolikusüsteemi kraanide asukohti kõrgusmärkide lõikes, suitsemiskohtade asukohti, (evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemist mõjutavate andmete kirjelduses), töötajate (sh töövõtjate töötajate) loenduse korda (tulekahju korral tegutsemise juhises), PÄA sisenemise reguleerimise korda (päästemeeskonnaga tehtava koostöö juhises). Tulekahjust teavitamise juhise ei sisalda töötajate omavahelise kommunikatsiooni korda, kuid seda sisaldab evakuatsiooni läbiviimise juhise punkt 11. Seega ei ole täidetud plaani eesmärgid, mis on tagada inimeste ohutus ning anda personalile tutvustada evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise juhiseid. Olukorras, kui tulekahju korral tegutsemise plaan on puudulik, ei saa tõendada, et on tagatud kiire tegutsemine tulekahju korral. Seetõttu võivad tulekahju korral ohtu sattuda inimeste tervis ja elud.

**Täitmise tähtaeg: 30.06.2020**

**Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS:** juhul, kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtajaks, rakendatakse tuleohutuse seaduse paragrahvi 40 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel sunniraha **1000,00 (üks tuhat) eurot**.

Kui ettekirjutusi ei ole tähtaegade möödumisel täidetud, tuleb sunniraha kanda hiljemalt ettekirjutuste täitmise määratud tähtaegadeks Rahandusministeeriumi arveldusarvele SEB pank a/a EE891010220034796011, Swedbank a/a EE932200221023778606, Luminor Bank a/a EE701700017001577198, maksekorraldusel märkida viitenumbriks **10268700005629** ja selgituseks: **ettekirjutuse number ja punkt, asutuse/ettevõtte nimi või aadressaadi nimi**. Kui ettekirjutusi ei täideta või sunniraha tähtaegselt ei tasuta, nõutakse sunniraha sisse täitemenetluse seadustikus sätestatud korras koos täitemenetluse kuludega.

**Ettekirjutuse täitmisest palume meid informeerida kirjalikult postiaadressil Vahtra 3, 21003 Narva või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressil [ida@rescue.ee](mailto:ida@rescue.ee).**

Juhul kui haldusakti aadressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada **vaie** Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, [rescue@rescue.ee](mailto:rescue@rescue.ee)) või Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja (Kooli 2A, 41532 Jõhvi, [trthkjohvi.menetlus@kohus.ee](mailto:trthkjohvi.menetlus@kohus.ee)) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal ta vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

(allkirjastatud digitaalselt)

Irina Belik  
peainspektor  
Ohutusjärelevalve büroo  
Ida päästekeskus

Ettekirjutus saadeti elektrooniliselt:  
Enefit Energiatootmine AS, [tootmine@energia.ee](mailto:tootmine@energia.ee).

Teadmiseks: Eesti Energia AS, [indrek.randoja@energia.ee](mailto:indrek.randoja@energia.ee), [artur.ivanov@energia.ee](mailto:artur.ivanov@energia.ee)

+372 5860 2188  
[irina.belik@rescue.ee](mailto:irina.belik@rescue.ee)