

OBJEKTI VASTAVUSE KONTROLLAKT

Nr 9.3-2/24/8687-4

(asja nr. DELTAs)

Kontrolli alus: rahvatervise seadus § 13 lg 3.

- ☒ hinnangu taotlus;
☐ olemasoleva hinnangu muutmise taotlus
(taotluse täpsustus)
☐
(muu taotlus)

Taotluse esitaja andmed:

Nimi: ME Johans OÜ

Isikukood/registrikood: 16083212

Elukoht/asukoht: Tammiku tee 19-2, Jüri alevik, Rae vald, 75301 Harju maakond

Telefon: 5159 479 **e-post:** johansonevelin@gmail.com

Esindaja: Evelin Johanson, juhatusel liige, 5159 479, johansonevelin@gmail.com

(esindaja ees- ja perekonnanimi, esindusõiguse alus, telefon, e-post)

Kontrollitakse:

- ☒ maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus^{1,2,3,9,10}
☒ nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule^{1,2,3,9,10}
☐ nõuded tootlustamisele^{4,5,9,10}
☒ valgustustiheduse mõõtmistulemused^{1,2,3,9,10}
☒ ventilatsiooni mõõtmistulemused^{1,3,9,10}
☒ tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused⁶
☒ joogivee analüüsi tulemus^{7,9,10}
☒ töötajate tervisetõendid^{8,9,10}
☒ kasutusluba
☒ üürileping 01.09.2024

(muu kontrolliese)

Kontrollitava objekti andmed:

Objekt: ME Johans OÜ poolt kasutatavad ruumid

(kontrollitava ehitise/ruumi nimetus ja kirjeldus)

Objekti aadress: Aaviku tee 6a, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond

(ehitise/ruumi aadress)

Ametnik: Terviseameti Põhja regionaalosakonna inspektor Raili Sarapuu, tel 5865 1307,

raili.sarapuu@terviseamet.ee

(kontrolli teostanud ametniku ametikoht, ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)

¹ sotsiaalministri 20.07.2007. a määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“

² sotsiaalministri 12.03.2007 a. määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“ (edaspidi määrus nr 28)

³ sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015. a määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihooldekandeteenustele ja eraldusruumile“

⁴ sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded tootlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis“;

⁵ sotsiaalministri 14.11.2002. a määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded tootlustamisele tervishoiu- ja hooldekandetasutuses“

⁶ sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

⁷ sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“;

⁸ nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus

⁹ sotsiaalministri 09.01.2001. a määrus nr 4 „Laste hooldekandetasutuse tervisekaitsenõuded“

¹⁰ sotsiaalministri 03.04.2002 nr 58 „Täiskasvanute hooldekandetasutuse tervisekaitsenõuded“

Kontrolli kuupäev/kellaeg: “23“ oktoober 2024.a kell 10.45 kuni 11.30

Kontrolli juures viibis: Evelin Johanson, juhatuse liige, 5159 479, johansonevelin@gmail.com
(esindaja või muu isiku, ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon, e-post)

KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:

Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.

☐ jah

☒ ei

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: *Maa-ala on piirdeaiaga piiratud, ühes aia osas on hekina ka lumimarja põõsad. Määruse nr 28 § 3 lg 1 p 1 kohaselt valib või sisustab lapsehoiuteenuse osutaja lapsele õues tegevusteks võimalusi pakkuva ja võimalikult ohutu ala kus haljastuses ei ole mürgiste lehtede, õite või viljadega taimi.*

Lastel on õues mänguala, kus hetkel on liivakast. Planeeritakse soetada ka kaks pesakiike ning ehitada mängualale ümber eraldi aed.

Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah

☐ ei

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: *Ehitisregistri andmetel on hoone kasutusel. Teenust pakutakse kahekorruselise hoone 1. korrusel. Ehitise peamine kasutamise otstarve on üksikelamu.*

Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.

☐ jah

☒ ei

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: *Esitatud Terviseameti 17.09.2024 valgustustiheduse mõõtmiste aruanne nr: 6/4-6-2/2344. EVS-EN 12464-1:2021*

Vastavalt standardile EVS-EN 12464-1:2021 ei vasta valgustustiheduse ühtlus nõuetele järgmistes ruumides:

Esik ja riietus - mõõdetud 0,3 U_o, peab olema 0,40 U_o

Magamisruum - mõõdetud 0,2 U_o, peab olema 0,40 U_o

Köögitasapind - mõõdetud 0,2 U_o, peab olema 0,60 U_o

Vajalik viia valgustus kooskõlla standardiga EVS-EN 12464-1:2021. Esitada uued mõõtmistulemused peale valgustuse parandamist.

Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah

☐ ei

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: *Esitatud Variax OÜ 20.12.2021 ventilatsioonisüsteemide mõõdistus-reguleerimistöö nr: 252-21.*

Tuulutus toimub läbi avatavate akende.

Müratase vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah

☐ ei

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: Esitatud Terviseameti 17.09.2024 müra mõõtmiste aruanne, töö nr: 6/4-6-2/2345.

Puuduvad andmed esiku ja tualettruumi tehnosüsteemide poolt tekitatavate müratasemete kohta. Seega pole võimalik hinnata nende vastavust nõuetele.

Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah

☐ ei

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: Esitatud Terviseameti Rahvatervise labori 10.09.2024 joogivee mikrobioloogilise analüüsi katseprotokoll NH2024/V150062M, 04.09.2024 joogivee keemilise analüüsi katseprotokoll KL2024/V150062K.

Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.

☐ jah

☒ ei

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: ME Johans OÜ planeerib pakkuda lapsehoiuteenust aadressil Aaviku tee 6a, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond elamu esimesel korrusel. Teenus on planeeritud kahe töötajaga kuni kümnele lapsele (vanuses 1,5-3).

Lastele on kasutamiseks tualettruum pindalaga 3,4 m², esik pindalaga 9,7 m², magamisruum pindalaga 11,4 m² ning mänguruum pindalaga 37,4 m². Magamisruumi vaba põrandapindala on 10,62 m² ja magamis-mänguruumi vaba põrandapindala on 31,37 m². Kasutusel on madratsid, mis uneaja lõppedes kokku korjatakse ja virnastatakse. Osad lapsed paigutatakse magama magamisruumi, osad lapsed magamis-mänguruumi.

Ruumides on loomulik- ja tehisvalgustus. Ruume saab vajadusel tuulutada läbi avatavate akende. Ruumid on tegevustele vastavalt viimistletud ja sisustatud. Puhastus- ja koristusvahendid asuvad lastele kättesaamatus kohas.

Paikvaatluse ajal puudus mängu- ja magamisruumis termomeeter. Määruse nr 28 § 6 lg 3 kohaselt peab ruumi temperatuur olema vähemalt 20 °C.

Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.

☐ jah

☐ ei

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: Toitlustaja on Mervir OÜ. Hommikusöök on planeeritud kell 09.00-09.30, lõunaõode kell 10.45-11.00, lõunasöök kell 11.30-12.00 ja õhtuõode kell 15.00-15.30. Objekti ülevaatusel ei kontrollitud toidu menüüd ja kaloraazi.

Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.

☒ jah

☐ ei

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: Esitatud kahe töötaja tervisetõendid vastavad nõuetele.

Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: Ei ole kasutatud.

(vahendi nimetus, mark, seerianumber)

Märkused/taotlused:

☐ Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.

☒ **Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.**

Ametnik: Raili Sarapuu

/allkirjastatud digitaalselt/
(nimi, allkiri)

Taotluse esitaja / esindaja¹: Evelin Johanson

/allkirjastatud digitaalselt/
(nimi, allkiri)

¹ käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontrolli raames.