



ETTEKIRJUTUS

Tõrva

04.06.2018 nr 7.2-6.3/1101

15.05.2018 toimunud paikvaatlusel OÜ Marico Metall kasutuses olevates hoonetes ja territooriumil, aadressiga Lekto kinnistu, Londi küla, Valga vald, Valga maakond, tuvastati tuleohutusnõude rikkumised, milliste olemus on kirjeldatud paikvaatluse protokollis nr 7.2-5.3/1410-2.

Päästeameti Lõuna päästekeskuse ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor Kadi Roots, võtnud aluseks korrakaitseaduse § 28 lg 1 ning hinnanud haldusmenetluse käigus kogutud tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid,

otsustas:

anda käesoleva haldusakti adressaadile – Marico Metall OÜ, Lekto, Londi küla, Valga vald, Valgamaa – järgmised ettekirjutused, millised tuleb täita määratud tähtjaks:

1. Paigaldada hoonetesse nõutav arv 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuteid, paigaldades need vertikaalselt spetsiaalse kinnitusega hoone seintele, põrandatele või kergesti avatavasse kappidesse.

Alus: „Tuleohutuse seadus“ § 30 lg 2 ja § 32 lg 1 vastavalt siseministri 30.08.2010. a määruse nr 39 „Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“ § 5 lg 3 p 1; § 6 lg 1, lg 3, lg 4 ja lg 5.

Tuleohutuse seadus § 30 lg 2 järgi kohaldatakse tulekustuti suhtes tuleohutuspaigaldise kohta käivaid sätteid.

Tuleohutuse seadus § 32 lg 1 järgi tuleb tuleohutuspaigaldis projekteerida ja paigaldada ning seda kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet.

Siseministri 30.08.2010. a määruse nr 39 § 5 lg 3 p 1 järgi minimaalselt vajalik hulk on majutus-, õppe-, ravi- ja hooldeasutuses, spordi-, büroo- ja kogunemishoones, tootmis- ja laohoones ning –ruumis üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti iga 200 m² kohta, kuid vähemalt kaks kustutit igale korrusele. Korrusel võib olla üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti juhul, kui selle korruse pindala on alla 50 m².

Siseministri 30.08.2010. a määruse nr 39 § 6 lg 1 järgi paigaldatakse tulekustuti vertikaalselt spetsiaalse kinnitusega hoone seinale, põrandale või kergesti avatavasse kappi ja paigutatakse

kohta, kus on objektil viibivatel isikutel võimalik puhkenud tulekahju korral tulekustuti kergesti kätte saada või kus selle kasutamise vajaduse tõenäosus on kõige suurem.

Siseministri 30.08.2010. a määruse nr 39 § 6 lg 3 järgi paigaldatakse kaks või enam tulekustutit objektil üldjuhul hajutatult.

Siseministri 30.08.2010. a määruse nr 39 § 6 lg 4 järgi -

Tulekustuti paigaldamisel ehitise seinale arvestatakse järgmiste nõuetega:

- 1) tulekustuti ei tohi takistada uste täielikku avamist;
- 2) tulekustuti põhi ei või olla põrandast või maapinnast kõrgemal kui 1,5 m;
- 3) tulekustuti on nähtav või leitav märgistuse järgi;
- 4) paigaldatud tulekustuti ei tohi takistada evakuatsiooniteel inimeste liikumist ja evakueerumist;
- 5) tulekustuti asub küttekehast ohutul kaugusel.

Siseministri 30.08.2010. a määruse nr 39 § 6 lg 5 järgi vastab tuleohutusmärk vastava standardi (EVS 620-2:2012) nõuetele.

Paikvaatlusel tuvastati, et hoonetes puudub vastavalt nõutavale arvule tulekustuteid.

Täitmise tähtaeg: 31.08.2018. a.

Ettekirjutusega kaasneb sunnivahendi hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust tähtjaks ei täideta, rakendab haldusorgan „Tuleohutuse seaduse“ § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – **sunniraha 300 (kolmsada) eurot.**

2. Rajada põlevmaterjali lahtise laoplatsti ning tööstus- ja laohoone tarbeks nõuetekohane hoonete väline tuletõrje veevarustus.

Alus: Tuleohutuse seadus § 23 lg 2 ja § 25 lg 1.

Tuleohutuse seadus § 23 lg 2 järgi peab ehitisel olema tulekahju kustutamiseks vajalik veevarustus.

Tuleohutuse seadus § 25 lg 1 järgi tuleb veevarustus projekteerida ja korras hoida vastavalt tehnilisele normile.

Tuleohutusülevaatusel tuvastati, et ettevõtte territooriumil puudub väline veevõtukoht. Territooriumil on neljast viilhallist koosnev olmejäätmete sorteerimis- ja ladustamishoone, eraldi seisvad kontori- ja olmeruumid. Välistel laoplatssidel ladustatakse suures koguses puit- ja muud põlevmaterjali.

Kustutustööks vajaliku vesivarustuse tagamine on sellise ettevõtte territooriumil väga oluline. Võimaliku tulekahju edukaks lokaliseerimiseks ja kustutamiseks kulub suur kogus vett ning selle õigeaegne kustutamata jätmine tooks kaasa ulatusliku päästesündmuse, tekitaks suure materiaalse kahju, looks ohu keskkonnale ning inimeste elule ja tervisele.

Täitmise tähtaeg: 31.05.2019. a.

Ettekirjutusega kaasneb sunnivahendi hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust tähtjaks ei täideta, rakendab haldusorgan „Tuleohutuse seaduse“ § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – **sunniraha 400 (nelisada) eurot.**

Kui haldusakti adressaat jätab ettekirjutuse määratud tähtjaks täitmata, tuleb sunniraha tasuda ühele järgnevale Rahandusministeeriumi arvelduskontole:

SEB panga arvelduskontole nr EE891010220034796011, Swedbank panga arvelduskontole nr EE932200221023778606, Danske Bank panga arvelduskontole nr EE403300333416110002 või Luminor Bank panga arvelduskontole nr EE701700017001577198, maksekorraldusel on viitenumbriks **10266700005621** ja selgituseks: “OÜ Marico Metall 04.06.2018 ettekirjutus”.

Vabatahtlikult tähtjaks sunniraha tasumata jätmise puhul nõutakse sunniraha sisse asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 15 lg 1 kohaselt täitemenetluse seadustikus sätestatud korras nagu kohtuotsusest tulenev rahaline nõue. Seega lisandub sunnirahale selle vabatahtliku tähtaegse mittetasumise korral kohtutäituri tasu. Sunniraha tasumine ei võta adressaadilt kohustust ettekirjutus täita ning täitmata kohustuste eest võib sunniraha rakendada korduvalt.

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn,) või kaebus Tartu Halduskohtu Tartu kohtumajja (Kalevi 1, 51010 Tartu, tmktartu.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal vaide või kaebuse esitaja vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse täitmisest või sunniraha tasumisest palume informeerida Päästeameti Lõuna päästekeskust kirjalikult Jaama 207, Tartu linn, 50705, Tartu maakond või digitaalselt allkirjastatud dokumendina elektronposti aadressil louna@rescue.ee **10 päeva jooksul** arvates ettekirjutuses määratud täitmise tähtajast.

(allkirjastatud digitaalselt)

Külli Uibo

Ohutusjärelvalve büroo vaneminspektor

Lõuna päästekeskus

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektrooniliselt:

1. OÜ Marico Metall – marko@maricom.ee

+372 512 0404

kadi.roots@rescue.ee