



PÄÄSTEAMET

Enefit Energiatootmine AS
tootmine@energia.ee

Teie: 05.08.2019 nr e-kiri

Meie: 21.08.2019 nr 7.2-2.3/1597-5

Eesti Energia AS
artur.ivanov@energia.ee
indrek.randoja@energia.ee

Dokumentide esitamise nõue

Päästeameti Ida päästekeskus on andnud Enefit Energiatootmine Aktsiaseltsile järgmised ettekirjutused, mille täitmise tähtajad on saabunud ning mille lõplikust täitmisest ei ole haldusorganit teavitanud:

1. 22.02.2017 antud ettekirjutuse nr 7.2-6.4/337 punkt 13: Evakuatsiooni tagamiseks paigaldada evakuatsioonivalgustus söökla I ja II ning keldrikorruste varu- ja evakuatsiooniteedele **01.06.2018**-ks. Punktiga on kaasnenud sunniraha hoiatus summas 1000,00 eurot;
2. 22.02.2017 antud ettekirjutuse nr 7.2-6.4/337 punkt 14: Moodustada ühendatud neljakorruselisest abikorpusest ja sööklast, ühendatud neljakorruselise abikorpuse lääneosa IV korruse ja söökla II korruse evakuatsioonitrepikodadest ning abikorpuse ühekorruselise osa veekemopuhastuse +3,00 m kõrgusmärgil olevast arhiiviruumist ja +3,00 m kõrgusmärgil asuvatest ruumidest omaette tuletõkkesektsioonid **01.06.2018**-ks. Punktiga on kaasnenud sunniraha hoiatus summas 1500,00 eurot;
3. 11.04.2018 antud ettekirjutuse nr 7.2-6.4/701 punkt 1: Tagada evakuatsioon BEJ vagunite soojendushoone teisel väljapääsuteel paiknevate uste vastavusse viimiseks tuleohutusnõuetega selliselt, et siseukse ja sissepääsutee ukse valgusava laius oleks vähemalt 850 millimeetrit ning evakuatsiooniukse valgusava minimaalkõrgus oleks vähemalt 2000 millimeetrit **30.06.2019**-ks. Punktiga on kaasnenud sunniraha hoiatus summas 3000,00 eurot;
4. 2.10.2018 antud ettekirjutuse nr 7.2-6.4/1870 punkt 6: Tagada Enefit 280 hoonete automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (edaspidi ATS) hooldustööde käigus avastatud puuduste kõrvaldamine **31.03.2019**-ks. Punktiga on kaasnenud sunniraha hoiatus summas 2000,00 eurot;
5. 8.03.2019 antud ettekirjutuse nr 7.2-6.4/575 punkt 2: Tagada Enefit 280 hoonete evakuatsioonivalgustuse katkematu toimepidevus, millega seotud tööde kuupäevad ja lühikirjeldused fikseerida hoonete löikes kirjalikult **31.07.2019**-ks. Punktiga on kaasnenud sunniraha hoiatus summas 2400,00 eurot;
6. 8.03.2019 antud ettekirjutuse nr 7.2-6.4/575 punkt 2: Korraldada Enefit 280 retordihoone, retordi alajaama, turbiinihoone ja tuhapulbi pumpla piksekaitsesüsteemi visuaalne kontroll ning retordi alajaama piksekaitsesüsteemi täielik kontroll ja hooldus, mille tulemused fikseerida kirjalikult vastavalt tehnilisele normile **31.07.2019**-ks. Punktiga on kaasnenud sunniraha hoiatus summas 1800,00 eurot.

5. augustil 2019. aastal on esitanud adressaadi esindaja e-keskkonna kaudu Enefit 280 retordihoone ja turbiinihoone kohta enesekontrolli tuleohutusaruanded, mis on lugenud

haldusorgan 16. augustil 2019. aastal kinnitatuks ning seoses millega ettekirjutuse nr 7.2-6.4/575 punkti 1 täidetuks.

Haldusorgan võimaldab ettekirjutuste täitmist kinnitavad tõendusmaterjalid **hiljemalt 30.08.2019** elektroonselt esitada postiaadressil Vahtra 3, 21003 Narva või e-posti aadressil ida@rescue.ee. Kui 30.08.2019 jäetakse ettekirjutused täitmata, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendeid.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Irina Belik

ohutusjärelvalve büroo peainspektor

Ida päästekeskus

+372 5860 2188

irina.belik@rescue.ee