



Lp Andrei Glazatšev  
REK Projekt OÜ  
info@rekprojekt.ee

Teie: 30.05.2024  
Meie: 28.06.2024 nr 6.1-2/23741-1

## Uurimistööde läbivaatamine

Esitasite 30.05.2024 Põllumajandus- ja Toiduameti (edaspidi *PTA*) Ida regiooni Jõgeva esindusele ülevaatamiseks „Pärtliaia objekt. Maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt“ uurimistööde aruande töö nr 24-05-A, Tartumaa 2024.

Uuritav ala asub Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas Tõivere ja Arisvere külades. Uuritavale alale on väljastatud projekteerimistingimused 03.05.2023 otsusega nr 6.1-1/20484.

PTA Ida regiooni Jõgeva esindus on uurimistööde aruande läbi vaadanud ning palume uurimistööd täiendada alljärgnevalt.

1. Juhime tähelepanu, et uurimistöö aruanne tuli esitada PTA Ida regiooni Jõgeva esindusele 30 päeva jooksul uurimistöö lõppemisest arvates.
2. Väljastatud projekteerimistingimuste „Uurimistööd“ alalõigu punkti 9 kohaselt tuleb uurida rekonstrueeritava maa-alaga piirneva Tõivere (MS/ehitise koodid 2103000011200/001 ja 2103280020030/001) maaparandussüsteemide drenaaživõrgu paiknemist rekonstrueeritava maa-ala suhtes ning planeeritavate tegevuste mõju nendele. Uurimistöö aruande seletuskirjast ei selgu kas mõju on uuritud. Seletuskirja tabelis nr 1 ei ole uuritud maaparandusehitiste nimekirjas märgitud Tõivere 2103280020030/001 maaparandusehitist.
3. Uurimistööde kaardil on reeperi nr 9 asukoht tähistamata.
4. Uurimistööde seletuskirja kohaselt on reeper nr 10 paigaldatud kase tüvesse, joonisel on märgitud asukoha puuks haab (looduses on haab).
5. Uurimistööde kaardi leppemärkide kirjelduses ei ole maakonna piiri leppemärki välja toodud.
6. Planeeritavate settebasseinide asukohad on uurimistööde kaardile märgitud ainult nimetustega, palume lisada ka leppemärk planeeritavasse asukohta. Kaardile on märgitud viis planeeritavat settebasseini, aga uurimistööde aruande seletuskirjas on kirjeldatud nelja settebasseini asukohta.
7. Uurimistööde kaardi leppemärkide kirjelduses palume kraavide leppemärgid järjestada kraavide tähtsuse alanevas järjekorras.
8. Objektile tuvastatud truupide arv seletuskirja tekstilises osas erineb truupide tabelis olevast truupide arvust. Puudub selgitus truupide T2-T4 kohta.
9. Uurimistööde kaardile ei ole kantud sondeerimispunktide asukohti.
10. Uurimistööde aruande seletuskirjale ei ole lisatud punktis 2.3 mainitud trasside ja truupide tabelit.
11. Looduses leitud drenaažisuudmete kohta palume kirjelduses välja tuua ka suudmetoru materjali ja läbimõõdu.
12. Uurimistööde aruandest ei selgu, et oleks ühendust võetud Enefit Green AS esindajaga nende poolsete seisukohtade ja tuulikute positsioonide saamiseks. Kui seda tehtud ei

ole, siis tuleb nende poole pöörduda. Kui on siis palume uurimistööde aruannet täiendada.

Koos uurimistööde aruandega esitasite ka projekti „Pärtliaia objekt. Maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt V01“. Palume lõpliku ekspertiisi läbinud koos kõigi kooskõlastustega projekti esitada koos ehitusloa taotlusega, millele järgneb PTA poolne projekti kontroll. Samas juhime juba praegu tähelepanu, et MapInfo kihtidest on puudu objekti ja selle mõjuala piir.

Juhime tähelepanu, et uurimistööde aruandes võib esineda veel puudusi, seega palume kõrvaldada kõik puudused hiljemalt **28.07.2024**.

Täiendavate küsimuste tekkimisel palume pöörduda PTA Ida regiooni Jõgeva esinduse poole.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kristi Välbe  
Juhtivspetsialist  
Põllumajandus- ja Toiduameti Ida regioon

Teadmiseks: Riigimetsa Majandamise Keskus

Kaarel Teppan  
Põllumajandus- ja Toiduameti Ida regioon  
Suur 3, Jõgeva  
+372 5590 7987  
[kaarel.teppan@pta.agri.ee](mailto:kaarel.teppan@pta.agri.ee)