

SÕLME AKT

Akti kuupäev ja kellaaeg

26.07.2024 13:30

Nr

24SA40553

Objekti asukoht

Miinisadama tn 4, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond

Tarbija

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Tarbija esindaja

Arko Kidra, tel 5276215, haldur

/nimi, amet, telefon, e-post/

Akti koostas

Svetlana Piho-Levskaja, soojustehnika konsultant, +372 51991301,
svetlana.piho@utilitas.ee

/nimi, amet, telefon, e-post/

Sõlme pass

Kpv

Nr

12.11.2014

5159

Tegevus

Probleemne automaatika,
regulaator

kasarmu

Tasulised
lisateenused

Nimetus

Kogus

Tariif

Maksumus
(€) KM-ta

-

-

-

-

Sõlme visuaalne kontroll:

-

Surveproov:

-

Täiteveearvesti

Nr

Näit(m3)

Miinisadama tn 4 kasarmu

-

Ettekirjutus:

Tagasivoolu temperatuur on kõrge, dT on väike ja temperatuur režiim ei
vasta soojuse-müügitüüptingimustele. Palun viia korda temperatuur režiim.

Ettekirjutuse tähtaeg:

9.08.2024

Kommentaariid:

Tagasivoolu temperatuur (T2) on kõrge. Praegu T2 on 48-53 kraadi, on lubatud alla 45 kraadi (sõltub välisõhutemperatuurist). Palun kontrollida/reguleerida automaatikas parameetrid, palun kontrollida automaat regulaator tarbeveekontuuril, küttekontuuril, ventilatsioonikontuuril, kontrollida ka temperatuuri andurid ja pumpade kiirus. Juhul kui ettekirjutus jääb täitmata, oleme sunnitud rakendama trahvi sanktsioonid vastavalt kehtiva hinnakirjale. Ettekirjutus nr. 2