



NAVIGATSIOONIHOIATUS

Kellele: Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus

e-post: tallinnradio@riks.ee telefon: 699 1111

Kellelt: Transpordiamet

e-post: navinfo@transpordiamet.ee

Kuupäev: 16.04.2026

Lehekülgi: 1

Navigatsioonihoiatus Nr 52

Väinameri

Järgmised Virtsu sadama vasaku külje toodrid on oma asukohtadest eemal:
nr 2192 asukohast 58°34.64'N, 023°30.38'E;
nr 2194 asukohast 58°34.64'N, 023°30.60'E;
nr 2196 asukohast 58°34.51'N, 023°30.68'E
ja parema külje tooder nr 2191 asukohast 58°34.52'N, 023°30.41'E

Kaardid 974, 621

Navigational Warning No 52

Väinameri

Following Virtsu harbour port side spar buoys are off station:
No. 2192 from position 58°34.64'N, 023°30.38'E;
No. 2194 from position 58°34.64'N, 023°30.60'E;
No. 2196 from position 58°34.51'N, 023°30.68'E;
and starboard side spar buoy No. 2191 from position 58°34.52'N, 023°30.41'E.

Estonian charts 974, 621

Gabriela Kotsulim
kartograafiaosakond / cartography department
+372 5567 6003