



NAVIGATSIOONIHOIATUS

Kellele: Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus

e-post: tallinnradio@riks.ee telefon: 699 1111

Kellelt: Transpordiamet

e-post: navinfo@transpordiamet.ee

Kuupäev: 27.03.2024

Lehekülgi: 1

Navigatsioonihoiatus Nr 44

Väinameri

Heltermaa sadama lõunatooder nr. 2021 puudub asukohast 58°52.13'N, 023°02.81'E.

Kaardid 956, 744, 616, 513

Navigational Warning No 44

Väinameri

Heltermaa harbour south spar buoy No 2021 in position 58°52.13'N, 023°02.81'E is missing.

Estonian charts 956, 744, 616, 513

Dorrit Talts
kartograafiaosakond / cartography department
+372 5630 1565