



ETTEKIRJUTUS

Tartu

11.12.2017 nr 7.2-6.3/2421

10.11.2017 toimus paikvaatlus Tähe 3, Tartu linn, Tartu maakond asuvas Korporatsioon Rotalia Vilistlaskogu hallatavas hoones, kus tuvastati tuleohutusnõuete rikkumised, mille olemus on kirjeldatud paikvaatluse protokollis nr 7.2-5.3/3187-2.

Haldusmenetluse seaduse § 40 lg 1 alusel andsime menetlusosalisele võimaluse esitada asja kohta oma arvamus ja vastuväited saates 30.11.2017 teatise nr 7.2-2.2/22995-1 kavandatava haldusakti andmise kohta. Menetlusosaline ei esitanud tähtaegselt (08.12.2017) kavandatava haldusakti kohta oma arvamusi, selgitusi ja vastuväiteid.

Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor Aksana Bedaš, võtnud aluseks korrakaitseaduse § 28 lõike 1 ning hinnanud haldusmenetluses kogutud tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid,

otsustas:

anda käesoleva haldusakti adressaadile– **Korporatsioon Rotalia Vilistlaskogu** (registrikood: 80072924; aadress: Tähe 3, Tartu linn, Tartu maakond, 51010) järgmised ettekirjutused, mis tuleb täita määratud tähtajaks:

1. Korraldada ventilatsioonisüsteemi puhastus vastavalt tootja hooldusjuhendile ja õigusaktidele.

Alus: tuleohutuse seadus § 27 lg 1 ning ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja tuleohutuse seaduse § 23 lõike 3 alusel siseministri poolt 30.03.2017 vastu võetud määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ (edaspidi määrus nr 17) § 27 lg 1.

Põhjendus: tuleohutuse seaduse § 27 lõige 1 sätestab, et seadme ja paigaldise paigaldamisel, kasutamisel, hooldamisel ja kontrollimisel tuleb vältida tuleohtu ning juhinduda tootja kasutusjuhendist ja õigusaktidest. Määruse nr 17 § 27 lõike 1 kohaselt tuleb ventilatsioonisüsteemi hooldamisel lähtuda asjakohasest standardist.

Eesti standardi EVS 812-2:2014 „Ehitiste tuleohutus“ osa 2 „Ventilatsioonisüsteemid“ punkt 8.1.1 kohaselt peab kogu ventilatsioonisüsteemi koos agregaatidega puhastama vähemalt kord aastas. Kahe puhastuskorra vahele ei tohi jääda üle 365 ööpäeva. Sama standardi punkti 8.1.2 alusel puhastuse kohta peab pidama arvestust taasesitatavas vormis. Märkida tuleb puhastuse aeg, ulatus ja tegija ning kasutatud vahendid.

Paikvaatlusel (10.11.2017 paikvaatluse protokoll nr 7.2-5.3/3187-2) tuvastasime, et Korporatsioon Rotalia Vilistlaskogu hallatavas hoones aadressil Tähe 3, Tartu linn, Tartu maakond on kaks ventilatsioonisüsteemi. Neist üks ei ole töös, kuna oli saanud välgu tabamuse ja teine ventilatsioonisüsteem on paigaldatud 2016 aastal. Kohapeal hooldusdokumente esitada ei olnud ning ei ole infot, kas kasutusel olevat süsteemi on hooldatud.

Hooldamata ja kontrollimata ventilatsioonisüsteem on tuleohtlik, kuna sellesse ladestunud põlevmaterjali jäägid võivad süttida ning tulekahju võib levida ventilatsioonisüsteemi kaudu hoones erinevatesse ruumidesse. Võimaliku tulekahju korral on ohustatud hoones viibivate inimeste elu ja tervis ning hoone vara.

Täitmise tähtaeg: 28.02.2018.

Ettekirjutusega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS: juhul, kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtajaks, rakendatakse tuleohutuse seaduse paragrahvi 40 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel sunniraha **200 (kakssada) eurot**.

2. Teostada olemasolevate evakuatsioonivalgustite kuu kontroll ja aasta kontroll ning vajadusel hooldus (tulemused soovitavalt fikseerida hoolduspäevikus).

Alus: tuleohutuse seaduse § 31 punktid 1-3 ning § 32 lõige 1.

Põhjendus: tuleohutuse seaduse § 30 lg 1 punkti 5 kohaselt nimetatakse turvavalgustust tuleohutuspaigaldiseks. Paragrahv 31 punktid 1-3 sätestavad, et tuleohutuspaigaldise omanik peab tagama tuleohutuspaigaldise korrashoiu ja katkematu toimepidevuse, selleks tuleb korraldama tuleohutuspaigaldise vaatlust, kontrolli ja hooldust, mille kohta peab omama dokumentatsiooni. Sama seaduse § 32 lõige 1 sätestab, et tuleohutuspaigaldis tuleb projekteerida ja paigaldada ning seda kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet.

Eesti standardi EVS-EN 50172:2005 punkti 7 kohaselt tuleb turvavalgustust kontrollida igakuiselt ja –aastaselt. Kusjuures punkti 7.2.4 kohaselt tuleb iga-aastase turvavalgustuse kontrolli teostamisel testida kõikide valgustite ja seestpoolt valgustatavate märkide funktsioneerimist normaalvalgustuse toitepinge katkestuse simuleerimisel pingestades neid sisemiselt akult nii kaua, et oleks võimalik veenduda kõikide valgustite korrasolekus. Simuleeritud pingekatkestus tuleb läbi viia kogu nominaalse funktsioneerimisaja jooksul, vastavalt tootja instruktsioonidele.

Paikvaatlusel (10.11.2017 paikvaatluse protokoll nr 7.2-5.3/3187-2) tuvastasime, et hoones on evakuatsiooniteed tähistatud evakuatsioonivalgustitega, kuid nende kontrolli ja hooldusdokumente kohapeal esitada ei ole. Mistõttu võib eeldada, et eelpool nimetatud toimingud on tegemata.

Juhul, kui evakuatsioonivalgustus ei ole töökorras, ei ole loodud eeldusi, et tuleohutuspaigaldis täidab oma eesmärgi, võimaldades üldvalgustuse kahjustuse korral põleda vähemalt ühe tunni ja kasutajatel lahkuda ohustatud kohast (sh pimedal ajal või suitsu täis ruumist) ning enne lahkumist lõpetada või peatada ohtlikud protsessid.

Tähtaeg: 28.02.2018.

Ettekirjutusega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS: juhul, kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtajaks, rakendatakse tuleohutuse seaduse paragrahvi 40 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel sunniraha **100 (ükssada) eurot**.

3. Tagada sauna juures asuva tuletõkkeukse isesulgumine ja vajadusel teostada sulgemisseadme hooldus.

Alus: tuleohutuse seadus § 5 lg 3 ning ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja tuleohutuse seaduse § 23 lõike 3 alusel siseministri poolt 30.03.2017 vastu võetud määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ (edaspidi määrus nr 17) § 14 lg 7.

Põhjendus: tuleohutuse seadus § 5 lõige 3 sätestab, et ehitise kasutamisel tuleb tagada, et suitsu ja tule leviku takistamiseks ette nähtud ehitise osa täidaks oma otstarvet. Määruse nr 17 § 14 lõike 7 kohaselt peab tuletõkkeukse sulgemisseadis vastama valmistajatehase andmetel oma sulgemisjõu ja muude omaduste poolest selle ukse kasutuskohale ja ukse laiusele ning tagama ukse täieliku sulgumise.

Paikvaatlusel (10.11.2017 paikvaatluse protokoll nr 7.2-5.3/3187-2) tuvastasime, et hoones on sauna osa omaette tuletõkkeseksioon. Sauna juures paiknev tuletõkkeuks (EI 30) ei sulgu korrektselt.

Kuna tuletõkkeuks ei sulgu korralikult, siis võimaliku tulekahju korral jääb uks osaliselt lahti või unustatakse tuletõkkeuks sulgeda, siis ei täida uks oma eesmärki: takistada suitsu ja tule levikut ettenähtud aja jooksul. Suitsu ja tule levik omakorda võib ohtu seada evakuatsiooni kiire ja eduka õnnestumise ning suurendada võimalikke varakahjusid.

Täitmise tähtaeg: 28.02.2018.

Ettekirjutusega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS: juhul, kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtajaks, rakendatakse tuleohutuse seaduse paragrahvi 40 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel sunniraha **100 (ükssada) eurot**.

4. Paigaldada hoone vasaku poolel keldris asuvatele kahele elektrivalgustitele kaitsekuplid.

Alus: tuleohutuse seadus § 27 lg 2.

Põhjendus: tuleohutuse seadus § 27 lõige 2 sätestab, et keelatud on kasutada tuleohtu põhjustada võiva rikkega seadet ja paigaldist.

Paikvaatlusel (10.11.2017 paikvaatluse protokoll nr 7.2-5.3/3187-2) tuvastasime, et hoone vasakul poole keldriosas on ruumid, mida kasutatakse aeg-ajalt huviringide ja laste sünnipäevade jaoks. Tuvastasime, et kahel laevalgustil on ettenähtud kaitsekuplid eemaldatud ja seetõttu on juhtmestik avatud.

Elektriseadmete kasutamisel ei tohi kasutada vigastatud või riknenud isolatsiooni või muud tulekahju või plahvatust põhjustada võiva defektiga seadet ja paigaldist. Mittestandardsete ja kaitsekuplita elektrivalgustite, lahtiste elektrijuhtmete, katkiste lülitite ja harukarpide kasutamine võib põhjustada tulekahju või muu õnnetuse.

Täitmise tähtaeg: 28.02.2018.

Ettekirjutusega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS: juhul, kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtajaks, rakendatakse tuleohutuse seaduse paragrahvi 40 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel sunniraha **100 (ükssada) eurot**.

5. Rajada hoone II korruselt teine nõuetekohane evakuatsioonipääs, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks inimestel võimalik ehitisest ohutult evakueeruda või neid evakueerida.

Alus: tuleohutuse seaduse § 3 lg 1 punkt 6 ning ehitusseadustiku § 11 lõike 4 alusel ja tuleohutuse seaduse § 23 lõike 3 alusel 30. märtsil 2017. aastal kehtestatud siseministri määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 55 lõige 2 vastavalt § 41 lõikele 2; § 42 lõige 1.

Põhjendus: tuleohutuse seadus § 3 lg 1 punkti 6 kohaselt on isik kohustatud tagama ohutu evakuatsiooni. Ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja tuleohutuse seaduse § 23 lõike 3 alusel 30. märtsil 2017. aastal kehtestatud siseministri määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ (edaspidi siseministri määrus nr 17) § 55 lõige 2 sätestab, et enne 7. aprilli 2017. aastal õiguslikul alusel ehitatud ehitis, mida kasutatakse vastavalt ehitisele ettenähtud kasutamise otstarbele, peab vastama sama määruse §-des 29, 30, 32 ja 33 ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatut.

Siseministri määruse nr 17 ptk 6 § 41 lõike 2 kohaselt peab evakuatsiooni tagamiseks hoones olema selle kasutamiseviisile, ruumide kasutamise otstarbele ning kasutajate arvule ja nende liikumisvõimekusele vastav arv sobiva paigutusega kergesti läbitavaid väljumisteid, evakuatsiooniteid ja -pääse ning nõutud tuletõkkeseksioone. Evakuatsiooniaeg peab olema hoone kasutajate ohutuks evakuatsiooniks piisav.

Sama määruse 42 lõike 1 kohaselt peavad evakuatsioonipääsud asuma hajutatult. Siseministri määruse nr 17 § 44 lg 3 punkti 4 järgi võib IV kasutusviisiga hoones olla üks evakuatsioonipääs või tee olla, kui hoones viibib korraga kuni 10 inimeste ja kui see ei põhjusta kasutajate turvalisusele ohtu.

Paikvaatlustel (10.11.2017 paikvaatluse protokoll nr 7.2-5.3/3187-2) tuvastasime, et Tähe 3, Tartu linnas asuvas kahe korruselises hoones võib tavapäraselt viibida kuni 20 inimest (suuremate ürituste korral kuni 150). Hoone II korruselt on võimalik hetkel evakueeruda ainult ühte evakuatsiooniteed kasutades, mis aga ei ole nõuetekohane. Objektile on kehtiv ettekirjutus nr 7-6/1006 nõue nr 7, mille kohaselt on vaja evakuatsioonitrepikoda eraldada korrustest ja keldrist tuletõkkeustega. Käesoleval ajal ei ole nõue täidetud, mistõttu nõuetekohast evakuatsioonipääsu hoones II korruselt ei ole. Kohapeal näitas hoone esindaja võimaliku teist evakuatsiooniteed, mis läbis põõningu osa, kuid see ei vasta nõuetekohasele evakuatsioonipääsu nõuetele.

Evakuatsiooni tagamiseks peab ehitises olema vastavalt nende kasutamiseotstarbele piisav arv sobiva paigutusega kergesti läbitavaid evakuatsiooniteid ja -pääse, kusjuures evakueerimisaeg ei tohi põhjustada ohtu evakueeruvatele ehitise kasutajatele.

Täitmise tähtaeg: 30.12.2018.

Ettekirjutusega kaasneb asendustäitmise ja sunniraha seaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS: juhul, kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtajaks, rakendatakse tuleohutuse seaduse paragrahvi 40 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel sunniraha **500 (viissada) eurot**.

6. Koostada tulekahju korral tegutsemise plaan ning korraldada hoones evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus ja koostada selle kohta kokkuvõte.

Alus: tuleohutuse seadus § 6 lg 3; siseministri määruse nr 1 „Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid” § 5 lg 1; siseministri 01.09.2010 määruses nr 43 „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded“ § 18 lg 1.

Põhjendus: tuleohutuse § 6 lõike 3 kohaselt tuleohutusaruande esitamise kohustusega asutuses või ettevõttes tuleb koostada tulekahju korral tegutsemise plaan ja üks kord aastas korraldada evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus. Täpsemad juhised tulekahju korral tegutsemise plaani kohta on kajastatud siseministri 01.09.2010 määruses nr 43 „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded“ § 15-§ 18.

Lähtuvalt tuleohutuse seaduse § 4 lõike 4 alusel 10. veebruaril 2011 kehtestatud siseministri määruse nr 1 „Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid” § 5 lõikes 1 toodud lisa 2 punktile 6.1. tuleb ehitise valdajal koostada enesekontrolli tuleohutusaruanne kogunemishoonetes, mille tavapärane kasutajate arv on suurem kui 150 inimest või mille kogupind ületab 1000 m².

Hoones aadressiga Tähe 3, Tartu linn on kasutajate arv tavapäraselt kuni 20 inimest ning suuremate ürituste korral maksimaalselt kuni 150 inimest. Hoone suletud netopindala on ehtisregistri andmetel 1216,4 m², mistõttu loetakse see hoone enesekontrolli tuleohutusaruande esitamise kohuslaseks ning seetõttu peab vähemalt üks kord aastas läbi viima evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse.

Siseministri määruse nr 43 § 18 lõige 1 sätestab, et tulekahjuõppuse kohta koostatakse õppuse järgselt ühe kalendrikuu jooksul kirjalik kokkuvõte, milles käsitletakse: 1) õppuse läbiviimisega seotud faktilisi andmeid; 2) tuvastatud asjaolusid; 3) eesmärkide täitmist; 4) ettepanekuid tuleohutuskorralduse muutmiseks või täiendamiseks.

Paikvaatlusel (10.11.2017 paikvaatluse protokoll nr 7.2-5.3/3187-2) tuvastasime, et hoone suletud netopindala on 1216,4 m², mistõttu hoone kuulub enesekontrolli tuleohutusaruande esitamise kohuslaste hulka. Lähtuvalt sellele on hoone omanik täitma sellega kaasnevaid kohustusi.

Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse läbiviimine on eeldus sellele, et hoone kasutajatele tagatakse teadmised ja oskused evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemiseks. Juhul, kui õppuse nii teoreetiline kui praktiline osa on läbi viimata, ei saa olla kindel, et hoone kasutajad oskavad tulekahju korral õigesti tegutseda, mitte ohustada enda või teiste isikute elu või tervist.

Täitmise tähtaeg: 30.05.2018.

Ettekirjutusega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS: juhul, kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtajaks, rakendatakse tuleohutuse seaduse paragrahvi 40 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel sunniraha **100 (üks sada) eurot**.

7. Esitada hoone kohta enesekontrolli tuleohutusaruanne 2017. a aruandlusperioodi andmetega.

Alus: tuleohutuse seadus“ § 4 lg 2 ja siseministri 10.02.2011. a määrus nr 1 „Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid“ § 5 lg 1.

Põhjendus: tuleohutuse seadus“ § 4 lõige 2 kohaselt koostab ehitise valdaja tuleohutusaruande ehitise kohta, kus esineb kõrgendatud tulekahjuoht, viibib palju inimesi ja võib tekkida suur varaline kahju. Tuleohutusaruanne koostatakse ehitise kohta, mis vastab käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel kehtestatud määruses sätestatud kriteeriumitele.

Siseministri määruse nr 1 „Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid“ (edaspidi määrus nr 1) § 5 lõige 1 kohaselt koostab ehitise valdaja tuleohutusaruande ehitise kohta, mis on nimetatud käesoleva määruse lisas 2.

Teavitame, et 01.01.2014 jõustus määruse nr 1 uus redaktsioon, mille kohaselt võeti kasutusele tuleohutusaruande uus vorm, muudeti tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriume ja aruande esitamise korda.

Sama määruse § 5 lõige 5 sätestab, et enesekontrolli aruandlusperiood on vahemikus 1. jaanuarist 31. detsembrini ja tuleohutusaruanne esitatakse hiljemalt aruandlusperioodile järgneva aasta 31. märtsiks. Uuenenud enesekontrolli tuleohutusaruande vormi leiate Päästeameti kodulehelt <https://www.rescue.ee/et/ettevotjale/tuleohutus/enesekontroll.html>.

Enesekontrolli tuleohutusaruannet saab täita ja edastada elektrooniliselt tuleohutuse enesekontrolli aruannete keskkonnas aadressil <https://tuleohutusaruanne.ee/> ning tuleohutusaruannet on võimalik esitada ka kirjalikult Jaama 207, 50705, Tartu linn või digitaalselt allkirjastatud dokumendina elektronposti aadressil louna@rescue.ee.

Paikvaatlusel (10.11.2017 paikvaatluse protokoll nr 7.2-5.3/3187-2) tuvastasime, et hoone suletud netopindala on 1216,4 m², mistõttu hoone kuulub enesekontrolli tuleohutusaruande esitamise kohuslaste hulka. Lähtuvalt sellele on hoone omanik täitma sellega kaasnevaid kohustusi.

Täitmise tähtaeg: 31.03.2018.

Ettekirjutusega kaasneb asendustäitmise ja sunniraha seaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS: juhul, kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtajaks, rakendatakse tuleohutuse seaduse paragrahvi 40 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel sunniraha **100 (üks sada) eurot**.

Kui haldusakti adressaat jätab ettekirjutuse määratud tähtajaks täitmata, tuleb sunniraha tasuda ühele järgnevale Rahandusministeeriumi arvelduskontole:

SEB panga arvelduskontole nr EE891010220034796011,

Swedbank panga arvelduskontole nr EE932200221023778606,

Danske Bank panga arvelduskontole nr EE403300333416110002 või

Nordea Pank panga arvelduskontole nr EE701700017001577198, maksekorraldusel on viitenumbriks **10266700005621** ja selgituseks: **ettekirjutuse number ja punkt, asutuse/ettevõtte nimi või adressaadi nimi.**

Riigikassasiseste maksete korral kasutada e-riigikassa kontot 2800082365 ja lühiviitenumbrit 10266.

Vabatahtlikult tähtjaks sunniraha tasumata jätmise puhul nõutakse sunniraha sisse asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 15 lõike 1 kohaselt täitemenetluse seadustikus sätestatud korras nagu kohtuotsusest tulenev rahaline nõue. Seega lisandub sunnirahale selle vabatahtliku tähtaegse mittetasumise korral kohtutäituri tasu.

Sunniraha tasumine ei võta adressaadilt kohustust ettekirjutus täita ning täitmata kohustuste eest võib sunniraha rakendada korduvalt.

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluses on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn) või kaebus Tartu Halduskohtu Tartu kohtumajja (Kalevi 1, 51010 Tartu, tmktartu.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal vaide või kaebuse esitaja vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse täitmisest palume meid informeerida kirjalikult postiaadressil: Jaama 207, 50705 Tartu linn, Tartu maakond või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressile aksana.bedas@rescue.ee.

(allkirjastatud digitaalselt)

Aksana Bedaš

ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor

Lõuna päästkeskus

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektrooniliselt:

- 1) Korporatsioon Rotalia Vilistlaskogu, ormestamm@gmail.com

Aksana Bedaš

+372 5309 2586

aksana.bedas@rescue.ee