

Päästeameti Põhja päästekeskuse märkused Kasutusloa taotlusele nr. 2111371/17238	v01 taotluse kommentaarid	v02 taotluse kommentaarid	v03 taotluse kommentaarid	v04 taotluse kommentaarid	v05 taotluse kommentaarid	v06 taotluse kommentaarid	v07 taotluse kommentaarid
	15.08.2021	26.01.2023	01.09.2023	11.10.2023	28.01.2024	01.02.2025	01.06.2025
1. On tõendamata ehitise tuleohutuspaigaldiste (ATS, suitsueemaldus, evakuatsioonivalgustus, piksekaitse, varutoiteallikas) vastavus tuleohutuse nõuetele. Alus: Siseministri määrus nr 17 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele.	X	X	X	X	X	X	X
2. On tõendamata hoone väliseks tulekustutuseks ette nähtud kustutusallikate tõhusus. Alus: Siseministri määrus nr 17 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele. § 54 lg 1 EVS 812-6:2012+A1+A2 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus p 5.3.	X	-	-	-	-	-	-
3. Kontrollimiseks esitatud tuleohutusosalane dokumentatsioon on ebakorrektn. (kande- ja tuletõkkekonstruktsioonide tulepüsivus, tuletõkkeseksioonide moodustamine, avatäited tuletõkkekonstruktsioonis, ehitusmaterjalide tuletundlikkus, tuleohutuspaigaldised, päästetööde ja päästemeeskonna ohutuse tagamine, ehitiseväline tuletõrje veevarustus, tehnosüsteemide tuleohutus). Alus: Päästeameti juhend „Ehitise tuleohutusosalane dokumentatsioon“	X	X	X	X	X	X	X
4. Antresool korrustelt ohutu evakuatsioon on tagamata. Alus: Siseministri määrus nr 17 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele. § 3 lg 1	-	-	-	-	-	X	X