



## ETTEKIRJUTUS

Narva

14.03.2019 nr 7.2-6.4/631

Päästeameti Ida päästekeskus toimetab 04.03.2019 paikvaatluse hoones aadressiga A. Puškini 29, Narva linn, Ida-Viru maakond, mille omanik on Narva linn ning kus tegutseb Narva Kesklinna Gümnaasium. Paikvaatluse tulemused fikseerisime protokollis nr 7.2-5.4/750-1.

Saatsime adressaadile 05.03.2019 teatise kavandatava haldusakti andmise kohta andmaks võimaluse esitada arvamusi, selgitusi ja vastuväiteid. Narva Kesklinna Gümnaasium esitas 11.03.2019 teatise kavandatava ettekirjutuse punktide 2 (osaliselt), 3 ja 4 täitmise kohta, mida käesolevas haldusaktis on arvestatud. Valdaja esitas taotluse kavandatava ettekirjutuse punkti 1 täitmise tähtaja pikendamiseks kuni 31.08.2022 seoses gümnaasiumi ümberkorraldamise ja renoveerimisega. Rahuldame Teie taotluse ning pikendame ettekirjutuse punkti täitmise tähtaega kuni 31.08.2022.

Kirill Svjatinski, Päästeameti Ida päästekeskuse ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor, võtnud aluseks korrakaitseseaduse § 28 lg 1 ja päästeseaduse § 15 lg 1 p 2 ja lg 2 ning hinnanud haldusmenetluses kogutud tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid,

### otsustas:

anda käesoleva haldusakti adressaadile- Narva linnale (esindaja Narva Linnavalitsus, registrikood: 75008485; aadress: Peetri plats 5, 20308 Narva) alltoodud ettekirjutused.

### **1. Eraldada evakuatsioonitrepikoda garderoobist moodustades sellest terviklikku tuletõkkesektsiooni.**

**Ettekirjutuse põhjendus:** Ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja tuleohutuse seaduse § 23 lõike 3 alusel kehtestatud siseministri määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 55 lg 2 sätestab, et enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamistotstarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama käesoleva määruse 6. peatüki § 41 lõikes 2 sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatud.

Siseministri määruse nr 17 § 41 lg 2 sätestab, et evakuatsiooni tagamiseks peab hoones olema selle kasutamiseviisile, ruumide kasutamise otstarbele ning kasutajate arvule ja nende liikumisvõimekusele või erivajadusele vastav arv sobiva paigutusega kergesti läbitavaid väljumisteid, evakuatsiooniteid ja -pääse ning nõutud tuletõkkesektsioone. Evakuatsiooniaeg peab olema hoone kasutajate ohutuks evakuatsiooniks piisav.

Sama määruse nr 17 § 12 lg 6 p 2 kohaselt eraldatakse hoone või selle osa kasutamiststarbest lähtuvalt omaette tuletõkkeseksiooniks evakuatsioonitrepikoda.

Paikvaatlusel (paikvaatluse protokoll nr 7.2-5.4/750-1) tuvastati, et kooli evakuatsioonitrepikoda ei ole eraldatud garderoobist. Seega trepikojust moodustatud tuletõkkeseksioon ei ole terviklik.

Ehitusprojektis „Tuletõkkeuste paigaldamine projektilahendus“ (töö nr 97-10.TU) on kajastatud, et evakuatsioonitrepikodadest (sh soklikorruksel) moodustatakse omaette tuletõkkeseksioonid EI60. Hoones võib viibida maksimaalselt 1120 inimest, neist 101 töötajat.

Seega soklikorruksel võimaliku tulekahju korral võib suits levida evakuatsioonitrepikotta ning ohutu evakuatsioon ei ole selle kaudu võimalik. Nõuetekohaselt moodustatud tuletõkkeseksiooni puudumise tõttu ei ole loodud eeldusi tule ja suitsu leviku takistamiseks, evakuatsiooni ohutuseks, päästetööde kergendamiseks ning varakahjude piiramiseks.

**Alus:** ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja tuleohutuse seaduse § 23 lõike 3 alusel kehtestatud siseministri määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 55 lg 2 vastavalt § 12 lg 6 p 2 ning § 41 lg 2.

**Täitmise tähtaeg: 31.08.2022**

**Sunniraha hoiatus:** kui käesolevat ettekirjutust tähtjaks ei täideta, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adreassaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha **400 (nelisada) eurot**.

## **2. Teostada spordikompleksis asuva tuletõkkeukse hooldus.**

**Ettekirjutuse põhjendus:** Tuleohutuse seadus § 5 lõige 3 sätestab, et ehitise kasutamisel tuleb tagada, et suitsu ja tule leviku takistamiseks ette nähtud ehitise osa täidaks oma otstarvet (sh tuletõkkeuksed).

Paikvaatlusel (paikvaatluse protokoll nr 7.2-5.4/750-1) tuvastati, et spordikompleksis asuv tuletõkkeuks ei sulgu täielikult. Seega võib tekkida olukord, kus tulekahju korral jäävad tagamata ohutu evakuatsioon ning tule ja suitsu leviku piiramine, mistõttu võivad ohtu sattuda inimeste elu ja tervis.

**Alus:** Tuleohutuse seaduse § 5 lõige 3.

**Täitmise tähtaeg: 01.06.2019**

**Sunniraha hoiatus:** kui käesolevat ettekirjutust tähtjaks ei täideta, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adreassaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha **200 (kakssada) eurot**.

Juhul kui haldusakti adreassaad leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada haldusmenetluse seaduses sätestatult vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, [rescue@rescue.ee](mailto:rescue@rescue.ee)) või halduskohtumenetluse seadustikus sätestatult kaebus Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja (Kooli 2a, 41532 Jõhvi, [trthkjohvi.menetlus@kohus.ee](mailto:trthkjohvi.menetlus@kohus.ee)) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal ta vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse täitmisest palume meid esimesel võimalusel informeerida kirjalikult postiaadressil Päästeameti Ida päästekeskus Vahtra 3, Narva linn, Ida-Viru maakond või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressil [kirill.svjatinski@rescue.ee](mailto:kirill.svjatinski@rescue.ee)

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kirill Svjatinski  
ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor  
Ida päästekeskus

Haldusakt on saadetud elektrooniliselt:

Narva Linnavalitsus, [narvalv@narva.ee](mailto:narvalv@narva.ee)

Narva Kesklinna Gümnaasium, [majandus.kesklinna@gmail.com](mailto:majandus.kesklinna@gmail.com).

tel 58603556

[kirill.svjatinski@rescue.ee](mailto:kirill.svjatinski@rescue.ee)