



Türi Vallavalitsus
vallavalitsus@tyri.ee
Hariduse tänav 3
72213, Türi linn, Türi vald, Järva
maakond

Teie 13.04.2026

Meie 21.04.2026 nr 7.1-2/26/21222-5

L357 Paide – Kiisa 330 kV õhuliini rekonstrueerimise kasutusteatise kooskõlastamata jätmine

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Rapla maakonna Kohila valla ja Rapla valla, Järva maakonna Paide linna ja Türi valla ning Harju maakonna Saku valla L357 Paide – Kiisa 330 kV õhuliini EHR kood 220576444) rekonstrueerimise kasutusteatise nr 2511301/25977 v02 (menetlus nr 527403).

Transpordiamet on 04.06.2024 kirjaga nr [7.1-2/24/5253-6](#) kooskõlastanud Saku vallavalitsuse ehitusteatise nr 2411201/05792 ja 11.06.2024 kirjaga nr [7.1-2/24/4843-8](#) Kohila vallavalitsuse ehitusteatise nr 2411201/05795.

Võttes arvesse oluliste puuduste esinemist ehitusloa elluviimisel ning ehitusseadustiku § 70 lg 2 ja lg 3 ja 99 lg 3 ning lähtudes kliimaministri 17.11.2023 [määrusest nr 71](#) „Tee projekteerimise normid“, **jätame kasutusteatise kooskõlastamata** ning esitame alltoodult oma selgitused ja põhjendused:

1. Mastide 114 ja 115 vaheline riigitee nr **14 Kose-Purila tee** km 23,77 (end 27,37) teemaa pole nõuetekohaselt taastatud (vt joonis 1). Haljastus siluda / taastada ja eemaldada suur kivi.



Joonis 1

2. Riigiteel nr **15 Tallinn-Rapla-Türi tee** km 22,224 paigaldatud märgid 361 + 822 asuvad teel olevast märgist 133a 21 m kaugusel – see on vastuolus EVS 613 osa 5 lõik 1, mis näeb ette üksteisele järgnevate märkide vahekauguseks > 50 m.

Vastuolu likvideerimiseks on kaks varianti:

- a. Tõsta märk 361 koos tahvliga 822 samale postile märgiga 133a kontrollides posti kandevõimet ja pikendades posti.
 - b. Tõsta märk 361 ja tahvel 822 koos postiga ümber olemasolevast märgist 133a vähemalt 50 m kaugusele.
3. Riigitee nr **11152 Kirdalu-Kiisa tee**
- 3.1. Riigiteed ületavad km 1,61–1,67 kaks 330 kV õhuliini (L357 ja L506). Märkidega on tähistatud vaid õhuliin L357 km 1,66. Vajalik on km 1,61 paigaldatud märk tõsta ümber km 1,56 keelamaks peatumine ja parkimine mõlema liini kaitsevööndis ja muuta tahvilil 822 lõigu pikkuseks 150 m. Vajalik on muuta ka km 1,71 märgi juures oleva tahvli kirje 100 m kirjeks 150 m.

- 3.2. Tee nõlvused pole nõuetekohaselt taastatud (vt joonis 2). Haljastus siluda ja korrastada ning nõlva kalle taastada vastavalt mahaõidu kõrval olevale nõlvusele.



Joonis 2

4. Riigitee nr **11154 Tagadi-Kurtna tee** nõlvustel on näha teele peale- ja mahaõidu jäljed (vt joonis 3). Korrastada ja taastada nõlvused – siluda jäljed ja nõlva kalle taastada vastavalt mahaõidu kõrval olevale nõlvusele.



Joonis 3

Puuduste kõrvaldamisest teavitada Transpordiameti e-posti aadressil maantee@transpordiamet.ee.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Annika Matson

peaspetsialist

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Annika Matson

54620384, Annika.Matson@transpordiamet.ee