

Relva laskekõlbmatust kinnitava tunnistuse vorm


Relva laskekõlbmatuse tunnistus nr **298**

Tunnistus on välja antud Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/337, 5. märts 2018 alusel.

Relva parandamise või ümbertegemise tegevusluba omava isiku andmed	
Tegevusloa number	GVM 000 148
Tegevusloa omaja nimi	SD OÜ
Registrikood	1066 3827
Tunnistuse väljastanud isiku nimi	Sergo Järvanur

Relva andmed	
Relvaliik (Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/337 I LISA tabeli I järgi) märkida numbritega 1–8.	7
Mark	STURMGEGWEHR
Mudeli tähis	44
Modifikatsiooni tähis	-
Kaliiber	7,62 + 33 mm Kurz
Markeering	EST 1482
Valmistajariik	SAKSAMAA
Relva oluliste osade loetelu ja markeeringud (Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/337 I LISA tabeli III järgi)	Relvavõru EUBEP21 Relvavõru EUB5
Lisateave relva või tulirelva olulise osa kohta	Relvavõru puudub

21. 01. 2021
tunnistuse väljaandmise kuupäev


väljaandja allkiri

Märkus. Relva parandamise või ümbertegemise tegevusluba omav isik edastab relva laskekõlbmatust kinnitava tunnistuse koos toimingute kirjeldusega Politsei- ja Piirivalveametile kolme tööpäeva jooksul tunnistuse väljastamisest arvates

TULIRELVADE LASKEKÕLBMATUKS MUUTMISE TOIMINGUD

Relvaliik: 7. AUTOMAATTULIRELVAD: NT RÜNDEVINTPÜSSID, (PÜSTOL)KUULIPILDUJAD, AUTOMAATTULD
VÕIMALDAVAD PÜSTOLID

Laskekõlbmatuks muutmise toimingud (märkida kinnitusega JAH või EI järgmises veerus)			KINNITUS JAH või EI
7.1	Relvaraud	Teha relvarauda pikisuunaline sisselõige, mis hõlmab ka padrunipesa, kui see on olemas (laius: > 1/2 kalibriist, pikkus: vintsoontega relvaraua puhul padrunipesa kolmekordne pikkus ja sileda relvaraua puhul padrunipesa kahekordne pikkus).	JAH
7.2	Relvaraud	Puurida auk (diameeter: > 1/2 padrunipesa diameetrist, vähemalt 4,5 mm), mis läbib padrunipesa mõlemat seina, ning panna sealt läbi karastatud terasest tihvt ja kindlalt kinni keevitada. Seda tihvti saab kasutada relvaraua fikseerimiseks relvaraua kinnitusdetaili külge. Alternatiivse võimalusena tuleb padrunipesa panna padrunikestasuurune polt ja kindlalt kinni keevitada.	JAH
7.3	Relvaraud	Padruni juhtpinnaga relvaraudade puhul eemaldada padruni juhtpind.	EI
7.4	Relvaraud	Relvaraud tuleb kinnitada jaadavalt tulirelva külge, kasutades selleks keevitamist, lümmist või muid meetmeid, mis tagavad samavaarselt pusiva tulemuse. Relvaraua võib raami külge kinnitada ka toimingus 7.2 kasutatud tihvtiga.	JAH
7.5	Relvaraud	Vahetatavate relvaraudade puhul, mis ei ole tulirelva külge kinnitatud, kasutada punktides 7.1–7.3 osutatud sobivat toimingut. Lisaks tuleb jaadavalt takistada relvaraudade kinnitamist tulirelva külge kasutades selleks keevitamist, lümmist või muid meetmeid, mis tagavad samavaarselt pusiva tulemuse.	JAH
7.6	Lukk, lukupea	Eemaldada looknõel või lühendada seda	EI
7.7	Lukk, lukupea	Freeida maha sulgur või eemaldada see 45–75°nurga all, võttes aluseks sulguri algse asendi. Materjal tuleb eemaldada kogu sulguri ulatuses. Kõik lukustuskõrvad tuleb eemaldada või neid oluliselt nõrgendada	EI
7.8	Lukk, lukupea	Keevitada kinni looknõela auk	EI
7.9	Kelk (automaattule võimalusega püstolite puhul)	Freeida maha sulgur või eemaldada see 45–75°nurga all, võttes aluseks sulguri algse asendi. Materjal tuleb eemaldada kogu pinna ulatuses.	EI
7.10	Kelk (automaattule võimalusega püstolite puhul)	Eemaldada looknõel	EI
7.11	Kelk (automaattule võimalusega püstolite puhul)	Eemaldada kelgu lukustuskõrvad	EI

0000000000

7.12	Kelk (automaatttule võimalusega püstolite puhul)	Vajaduse korral freesida maha kelgu kestahteava lukustusserva sisemus 45–75° nurga all.	EI
7.13	Kelk (automaatttule võimalusega püstolite puhul)	Kui lukk on kelguraami küljest eemaldatav, tuleb laskekõlbmatuks muudetud lukk jaadavalt kelguraami külge kinnitada	EI
7.14	Raam/lukukoda (automaatttule võimalusega püstolite puhul)	Padruni juhtpinna olemasolu korral eemaldada see.	EI
7.15	Raam/lukukoda (automaatttule võimalusega püstolite puhul)	Freesida maha vähemalt 2/3 kelgusoonest raami mõlemalt poolt	EI
7.16	Vinnastusmehhanism	Katkestada mehaaniline ühendus paastiku ning kuke, looknõela või vinnakhamba vahel. Keevitada vinnastusmehhanism lukukojas või raamis kokku, kui see on asjakohane. Kui vinnastusmehhanismi ei ole võimalik kokku keevitada, võtta kogu vinnastusmehhanism ära ja tätta tulu ruum keevise või epoksuvarguga	JAH
7.17	Vinnastusmehhanism	Vinnastusmehhanism ja või selle korpus tuleb (terasraami puhul) keevitada või (kergetalulist või polümeerist raami puhul) lumida kõrgele temperatuurile vastupidava lumiga lukukoja või raami külge	JAH
7.18	Automaatsüsteem	Muuta gaasikolb, gaasitoru ja gaasikoda lõikamise või kinnikeevitamise teel tootõlbmatuks	EI
7.19	Automaatsüsteem	Kui gaasikolb puudub, eemaldada gaasitoru. Kui relvarauda kasutatakse gaasikolvina, keevitada laskekõlbmatuks muudetud relvaraud relva külge. Kui gaasikanal on olemas, tuleb see alati kinni keevitada	JAH
7.20	Automaatsüsteem	Freesida maha sulgur või eemaldada see 45–75° nurga all võttes aluseks sulguri algse asendi. Materjal tuleb eemaldada kogu sulguri ulatuses ja mujalt nii, et luku või lukupea kaal väheneks vähemalt 50%-ni algaalust. Lukk tuleb püsivalt tulirelva külge kinnitada, kasutades selleks keevitamist, lumimist või muid meetmeid, mis tagavad samavaarselt püsiva tulemuse	EI
7.21	Automaatsüsteem	Kui lukupea on lukuraami küljes, tuleb lukuraam vähemalt poole vaikselt teha. Lukupea tuleb kinnitada püsivalt lukuraami külge ja lukuraam tuleb kinnitada püsivalt tulirelva külge, kasutades selleks keevitamist, lumimist või muid meetmeid, mis tagavad samavaarselt püsiva tulemuse	EI
7.22	Padrunisalved	Et takistada salve eemaldamist, keevitada salv kinni punktkeevitusega või kasutada olenevalt relva liigist ja materjalist muid meetmeid, mis tagavad samavaarselt püsiva tulemuse	JAH
7.23	Padrunisalved	Kui salve ei ole, teha salve asukohale keevispunktid või kinnitada sinna takistus, et muuta salve pargaldamine jaadavalt võimatuks, või kasutada muid meetmeid	EI

7.24	Padrunisalved	Torusalvede puhul panna üks või mitu karastatud terasest tihvti padrunisalvest, padrunipesast ja raamist läbi ning liita need püsivalt uksteise külge. Fikseerida keevitusega.	EI
7.25	Helisummuti	Takistada helisummuti eemaldamist relvaraualt karastatud terasest varda, keevitamise, liimimise või muude meetmetega, mis tagavad samaväärselt püsiva tulemuse, kui helisummuti on relva üks osa.	EI
7.26	Helisummuti	Võimaluse korral eemaldada summutist kõik sisemised osad ja nende kinnituskohad, nii et alles jääb vaid toru. Puurida läbi korpuse ja läbi paisumiskambri augud, mille läbimõõt on tulirelva kalibrist suurem ja mis asetsevad lühikeste tulirelvade korral 3 cm vahedega ja pikkade tulirelvade korral 5 cm vahedega. Alternatiivina võib teha ühest otsast teise ulatava vähemalt 6 mm laia pikisuunalise sisselõike, mis läbib korpuse ja paisumiskambri.	EI

Kinnitan, et tunnistuses esitatud toimingud on tehtud.

21.01.2021
tunnistuse väljaandmise kuupäev

väljaandja allkiri

