

From: Dmitri Peterson
Sent: Friday, August 22, 2025 12:39 PM
To: 'Tõnis Särekanno' <tonis@proacthaldus.ee>
Subject: RE: Peterburi tee 47c - suitsueemaldussüsteemi ümbertõstmise vajadus

Hästi.

Lugupidamisega

Dmitri Peterson
Ohutusjärelvalve büroo
inspektor
+372 5326 7006
dmitri.peterson@paasteamet.ee

PÄÄSTEAMET
Erika 3 | 10416 Tallinn
paasteamet.ee
olevalmis.ee
ohutusportaal.paasteamet.ee



From: Tõnis Särekanno <tonis@proacthaldus.ee>
Sent: Friday, August 22, 2025 12:38 PM
To: Dmitri Peterson <dmitri.peterson@paasteamet.ee>
Subject: RE: Peterburi tee 47c - suitsueemaldussüsteemi ümbertõstmise vajadus

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere Dmitri!

Täna tagasiside eest!
Teie pakutud aeg sobib, kohtume objektis 10.09.2025 kell 10.00

Tervitades,

Tõnis Särekanno
Haldusjuht, Proact Haldus OÜ
+372 5042381
tonis@proacthaldus.ee
www.proacthaldus.ee



From: Dmitri Peterson <dmitri.peterson@paasteamet.ee>

Sent: reede, 22. august 2025 09:04

To: Tõnis Särekanno <tonis@proacthaldus.ee>

Subject: Re: Peterburi tee 47c - suitsueemaldussüsteemi ümbertöstmise vajadus

Tere

Tõenäoliselt pean külastama Teie objekti peale puhkust ja vaatama olukorra üle. Kas 10.09.2025 kell 10.00 sobib ?

Lugupidamisega

Dmitri Peterson

Ohutusjärelvalve büroo

inspektor

+372 5326 7006

dmitri.peterson@paasteamet.ee

PÄÄSTEAMET

Erika 3 | 10416 Tallinn

paasteamet.ee

olevalmis.ee

ohutusportaal.paasteamet.ee



Saatja: Tõnis Särekanno Saadetud: 14.08.2025 09:32 Adressaat: Päästeamet Teema: Peterburi tee 47c - suitsueemaldussüsteemi ümbertöstmise vajadus Manused: image001.png
TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada! Tere! Soovin saada Päästeameti poolset hinnagut järgnevale puudusele: G4S-i poolt koostatud Peterburi tee 47C ärihoone tuleohutusauditis on toodud välja, et suitsueemaldussüsteemi keskuse ümbertsõtmise vajadus. G4S-i mittevastus: keskus ei tohi olla samas tuletõkketsoonis, mida ta teenindab. Kuid sellisel kujul on hoone projekteeritud, ehitatud ja kasutusloa saanud ka saanud. Seadus selle koha pealt muutnud vahepeal ka ei ole. Seadme ümbertöstmise on ca 3000.- euro suurune lisakulu. Mis on Päästeameti seisukoht sellel teemal?