



Mäeeraldise piiripunktide koordinaadid		
Nr	X	Y
1	6 515 738,18	544 065,06
2	6 515 893,53	544 092,61
3	6 516 035,73	544 125,53
4	6 516 021,78	544 203,66
5	6 515 725,21	544 139,77
6	6 516 130,35	544 153,41
7	6 516 227,58	544 187,38
8	6 516 269,92	544 258,01
9	6 516 263,93	544 451,19
10	6 516 212,51	544 770,33
11	6 516 159,86	544 984,65
12	6 516 097,26	545 037,47
13	6 515 948,99	545 057,81
14	6 515 828,40	545 033,99
15	6 515 773,41	544 962,41
16	6 515 996,41	544 980,78
17	6 516 059,19	544 961,75
18	6 516 099,16	544 896,46
19	6 516 144,98	544 590,76
20	6 516 187,25	544 335,14
21	6 516 174,07	544 267,60
22	6 516 117,46	544 226,23

Pindala 12,46 ha

Märkused:

- Koordinaadid L-Est 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
- Asendiplaan: Maa- ja Ruumiameti X-GIS kaardirakendus.
- Plaani koostamisel on kasutatud:
 - Maa- ja Ruumiameti väljastatud katastriüksuste piirandmeid (seisuga 02.09.2025);
 - Maa- ja Ruumiameti väljastatud kitsenduste andmeid (seisuga 24.07.2025);
 - Keskkonnaagentuuri EELISE andmeid (seisuga 24.07.2025);
 - Maavarade registri maardlate, plakkide ja mäeeraldiste piirandmeid (seisuga 31.09.2025).
- Rüütja IV liivakarjääri tuleb täita kuni ligikaudsele kaeavndamiseelsele tasemele ja rekonstrueerida tänane kraavitus. Korrastamise lahend peab ühilduma külgnevate mäeeraldiste korrastamislahendiga.
- Kasutatud tarkvara: Bentley PowerCivil for Baltics V8i (liitsents: 70000661800020).

Objekti nimetus ja aadress Rüütja IV liivakarjäär Kehtna vald, Rapla maakond		Joonise sisu Korrastatud maa plaan	
Loa omanik Marina Minerals OÜ Jalgpalli tn 21, 11312 Tallinn caspar@minerals.ee		Graafile lisa 3/3 Möötkava 1 : 2000	
OÜ Inseneribüroo STEIGER Männiku tee 104, 11216 Tallinn +372 668 1011, info@steiger.ee		Coostas Hendrik Klaas /Allkirjastatud digitaalselt/ Kinnitas Erki Vaguri /Allkirjastatud digitaalselt/	Kuupäev 04.12.2025 Töö nr 25/5389