



NAVIGATSIOONIHOIATUS

Kellele: Avaldatud navigatsioonihoiatuste rakenduses

Kellelt: Transpordiamet

e-post: navinfo@transpordiamet.ee

Kuupäev: 01.11.2024

Lehekülgi: 1

Navigatsioonihoiatus Nr 152

Siseveed

Piirissaare sadama laevatee parema külje tooder nr 4297, asukoht 58°21.75'N, 027°30.96'E, tuli on ajutiselt kustunud.

Kaardid 653

Navigational Warning No 152

Inland waters

Piirissaar harbour fairway starboard hand spar buoy No. 4297 in position 58°21.75'N, 027°30.96'E is temporarily unlit.

Estonian charts 653

Gabriela Kotsulim
kartograafiaosakond / cartography department
+372 5567 6003