



PÄÄSTEAMET

Enefit Energiatootmine AS
Ulo.Reimo@energia.ee
tootmine@energia.ee

Teie 22.07.2020 nr e-kiri

Meie 25.07.2020 nr 7.2-2.3/1055-6

Järelkontrolli tulemused

23. detsembril 2019. aastal on Päästeameti Ida päästekeskus andnud Enefit Energiatootmine Aktsiaseltsile haldusmenetluses nr 7.2-5.4/3225 ettekirjutuse nr 7.2-6.4/3033 Õlitööstuse Enefit140 utmis- ja kondensatsiooniosakondade kohta (retordihooone ja kondensatsiooniala ehitise ehitisregistrikoodid: 102020143 ja 102020144), aadressiga Auvere küla, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Ida-Virumaa.

8. ja 22. juulil 2020. aastal on laekunud haldusorganile ettekirjutuse punkti nr 4 täitmise kohta tõendusmaterjalid, mille põhjal ei ole võimalik lugeda punkti nr 4 täielikult täidetuks.

Punkti nr 4 nõudeks on moodustada retordihooone +6,9 kõrgusmärgil paiknevast ventilatsiooniruumist omaette tuletõkkeseksioon 30.08.2020-ks. Kuna tuletõkkeseksioon moodustatakse seintest, põrandatest, lagedest, sealhulgas vahelagedest, katuslagedest, ripplagedest, ustest, akendest, tuletõkkeklappidest, läbiviigu tihenditest ja teistest hoone osadest, peab tõendusmaterjalidest selguma, et ventilatsioonisüsteem on varustatud tuletõkkeklappidega ventilatsiooniruumist tuletõkkeseksiooni moodustamise osas. Punkti nr 4 täitmise kinnitava dokumendi esitamise tähtaeg saabub 30.08.2020.a. Määratud tähtajaks palub haldusorgan elektroonselt esitada tuletõkkeklappide kontrollimise akti (antud ruumile viitega) ning ventilatsioonisüsteemi paigaldamise projekti seletuskirja ja vastava ventilatsiooniruumi süsteemi teostusjoonise.

Palume meid kirjalikult informeerida ettekirjutuste täitmisest postiaadressil Vahtra 3, 21003 Narva või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressil ida@rescue.ee.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Irina Belik
ohutusjärelvalve büroo peainspektor
Ida päästekeskus

+372 5860 2188
irina.belik@rescue.ee