

2.2.	Veejuhtmete pikkus:	olemasolev**	hoold. uuend. rek	uus		
	Kokku	77,47				km
3.	Kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast					
3.1.	Kasvukohatüüp:	pind ha	osakaal %			
	jänesekapsa-pohla (JP)	1,64	0,13			
	jänesekapsa (JK)	23,78	1,89			
	jänesekapsa-mustika (JM)	304,96	24,18			
	mustika (MS)	96,99	7,69			
	naadi (ND)	124,42	9,87			
	karusambla-mustika (KM)	140,78	11,16			
	karusambla (KR)	12,31	0,98			
	angervaksa (AN)	249,86	19,81			
	tarna-angervaksa (TA)	36,88	2,92			
	sinika (SN)	25,15	1,99			
	sõnajala (SJ)	0,69	0,05			
	mustika-kõdusoo (MO)	30,22	2,4			
	jänesekapsa-kõdusoo (JO)	25,2	2			
	siirdesoo (SS)	70,33	5,58			
	raba (RB)	104,07	8,25			
	madalsoo (MD)	13,82	1,1			

* Kõikide veejuhtmete töömahud s h nõva ja eesvool. Täidetakse projekteerimise käigus

** Projekteerimisala koos puhvriga 150 m

Keskkonnamõju analüüs**Kollo-Rihtepera_2**

Metsaparandusobjektiga piirnevad või objekti maa-alal asuvad osaliselt- ja tervikuna mõjutamata määrjad metsad

Tabel 2. Määrjad metsad - RMK maa

Nr	KV	ER	Pind	Kaitseväärtus*	Eraldise mõjutatus kuivendusest**	Mõju kirjeldus kaitseväärtusele	Leevendavad meetmed
1	ME075	16	3,23	AN kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	mõju hinnatakse määrjale kasvukohatüübile ainult uute kraavide projekteerimisel kraavidest mõjutamata alasse
2	ME076	11	2,23	AN kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	mõju hinnatakse määrjale kasvukohatüübile ainult uute kraavide projekteerimisel kraavidest mõjutamata alasse
3	ME076	13	2,86	AN kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	mõju hinnatakse määrjale kasvukohatüübile ainult uute kraavide projekteerimisel kraavidest mõjutamata alasse
4	ME076	14	1,6	TA kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	mõju hinnatakse määrjale kasvukohatüübile ainult uute kraavide projekteerimisel kraavidest mõjutamata alasse
5	ME078	23	1,42	AN kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	mõju hinnatakse määrjale kasvukohatüübile ainult uute kraavide projekteerimisel kraavidest mõjutamata alasse
6	ME078	24	0,32	AN kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	mõju hinnatakse määrjale kasvukohatüübile ainult uute kraavide projekteerimisel kraavidest mõjutamata alasse
7	ME078	26	1,66	AN kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	mõju hinnatakse määrjale kasvukohatüübile ainult uute kraavide projekteerimisel kraavidest mõjutamata alasse
8	ME078	27	0,24	AN kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	mõju hinnatakse määrjale kasvukohatüübile ainult uute kraavide projekteerimisel kraavidest mõjutamata alasse
9	ME078	28	0,18	AN kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	mõju hinnatakse määrjale kasvukohatüübile ainult uute kraavide projekteerimisel kraavidest mõjutamata alasse
10	ME078	29	0,26	AN kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	mõju hinnatakse määrjale kasvukohatüübile ainult uute kraavide projekteerimisel kraavidest mõjutamata alasse
11	ME078	31	3,02	AN kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	mõju hinnatakse määrjale kasvukohatüübile ainult uute kraavide projekteerimisel kraavidest mõjutamata alasse

12	ME078	34	1,33	AN kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	mõju hinnatakse märjale kasvukohatüübile ainult uute kraavide projekteerimisel kraavideest mõjutamata alasse
13	ME078	38	0,46	AN kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	mõju hinnatakse märjale kasvukohatüübile ainult uute kraavide projekteerimisel kraavideest mõjutamata alasse
14	ME079	15	1,53	TA kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	mõju hinnatakse märjale kasvukohatüübile ainult uute kraavide projekteerimisel kraavideest mõjutamata alasse
15	ME080	11	1,03	madal boniteet	tervikuna mõjutatud	rakendatakse leevendavaid meetmeid	eraldisega piirnevas osas kraavi ei puhastata
16	ME080	13	2,63	madal boniteet	tervikuna mõjutatud	rakendatakse leevendavaid meetmeid	eraldist läbivaid kraave ei puhastata
17	ME080	14	1,52	madal boniteet	tervikuna mõjutatud	rakendatakse leevendavaid meetmeid	eraldist läbivaid kraave ei puhastata
18	ME081	2	2,22	AN kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	mõju hinnatakse märjale kasvukohatüübile ainult uute kraavide projekteerimisel kraavideest mõjutamata alasse
19	ME083	20	3,38	AN kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	mõju hinnatakse märjale kasvukohatüübile ainult uute kraavide projekteerimisel kraavideest mõjutamata alasse
20	ME084	2	1,78	AN kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	mõju hinnatakse märjale kasvukohatüübile ainult uute kraavide projekteerimisel kraavideest mõjutamata alasse
21	ME085	21	5,63	MD kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eesvoolu Pihuste 2020756020240/001 eraldisega piirnevas osas mitte uuendada
22	ME086	2	4,93	SS kkt	osaline mõjutatus	rakendatakse leevendavaid meetmeid	piirnevaid kraave ei puhastata
23	ME086	2	4,93	madal boniteet	osaline mõjutatus	rakendatakse leevendavaid meetmeid	eraldisega piirnevaid kraave ei puhastata
24	ME086	4	7,14	madal boniteet	osaline mõjutatus	rakendatakse leevendavaid meetmeid	eraldisega piirnevaid kraave ei puhastata
25	ME086	4	7,14	RB kkt	osaline mõjutatus	rakendatakse leevendavaid meetmeid	piirnevaid kraave ei puhastata

26	ME086	5	92,19	RB kkt	osaline mõjutatus	rakendatakse leevendavaid meetmeid	piirnevaid kraave ei puhastata
27	ME086	6	0,49	madal boniteet	tervikuna mõjutatud	rakendatakse leevendavaid meetmeid	eraldisega piirnevaid kraave ei puhastata
28	ME087	1	3,18	madal boniteet	tervikuna mõjutatud	rakendatakse leevendavaid meetmeid	eraldisest läänes asuvat kraavi ei puhastata
29	ME087	3	0,7	madal boniteet	tervikuna mõjutatud	rakendatakse leevendavaid meetmeid	eraldisest läänes asuvat kraavi ei puhastata
30	ME091	10	5,41	AN kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	mõju hinnatakse märjale kasvukohatüübile ainult uute kraavide projekteerimisel kraavidest mõjutamata alasse
31	ME091	11	3,28	AN kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	mõju hinnatakse märjale kasvukohatüübile ainult uute kraavide projekteerimisel kraavidest mõjutamata alasse
32	ME093	15	1,78	AN kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	mõju hinnatakse märjale kasvukohatüübile ainult uute kraavide projekteerimisel kraavidest mõjutamata alasse
33	ME093	24	0,49	AN kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	mõju hinnatakse märjale kasvukohatüübile ainult uute kraavide projekteerimisel kraavidest mõjutamata alasse
34	ME094	1	0,67	madal boniteet	tervikuna mõjutatud	rakendatakse leevendavaid meetmeid	eraldisest läänes asuvat kraavi ei puhastata
35	ME094	3	6,51	madal boniteet	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	võimalusel piirduda voolutakistuste eemaldamisega
36	ME094	4	1,41	madal boniteet	tervikuna mõjutatud	rakendatakse leevendavaid meetmeid	eraldist läbivat kraavi ei puhastata
37	ME094	11	12,14	SS kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	siirdesoo kkt mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita, võimalusel piirduda voolutakistuste eemaldamisega
38	ME094	12	3,21	madal boniteet	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine; rakendatakse leevendavaid meetmeid	eraldist läbivat kraavi ei puhastata; võimalusel piirduda voolutakistuste eemaldamisega

39	ME094	13	3,83	madal boniteet	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	võimalusel piirduda voolutakistuste eemaldamisega
40	ME094	14	2,8	madal boniteet	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine; rakendatakse leevendavaid meetmeid	eraldisest läänes asuvaid kraave ei puhastata; võimalusel piirduda voolutakistuste eemaldamisega ka teistel piirnevatel kraavidel
41	ME094	17	2,08	madal boniteet	tervikuna mõjutatud	oluline mõju puudub	eraldisega piirnevaid kraave ei puhastata
42	ME094	19	1,41	madal boniteet	tervikuna mõjutatud	rakendatakse leevendavaid meetmeid	eraldisega piirnevaid kraave ei puhastata
43	ME097	1	3,17	AN kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	mõju hinnatakse märjale kasvukohatüübile ainult uute kraavide projekteerimisel kraavidest mõjutamata alasse
44	ME098	2	6,41	AN kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	mõju hinnatakse märjale kasvukohatüübile ainult uute kraavide projekteerimisel kraavidest mõjutamata alasse
45	ME099	23	1,32	AN kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	mõju hinnatakse märjale kasvukohatüübile ainult uute kraavide projekteerimisel kraavidest mõjutamata alasse
46	ME099	25	0,69	SJ kkt	tervikuna mõjutatud	Negatiivsete mõjude vältimiseks ei ole vajalik meetmeid tarvitusele võtta, kuna mõjud minimaalsed. Kraavinõgu võiks säilida endisel moel.	leevendavad meetmed pole vajalikud
47	ME101	3	3,78	AN kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	mõju hinnatakse märjale kasvukohatüübile ainult uute kraavide projekteerimisel kraavidest mõjutamata alasse
48	ME102	1	4,97	AN kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	mõju hinnatakse märjale kasvukohatüübile ainult uute kraavide projekteerimisel kraavidest mõjutamata alasse
49	ME102	2	4,05	AN kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	mõju hinnatakse märjale kasvukohatüübile ainult uute kraavide projekteerimisel kraavidest mõjutamata alasse
50	ME102	8	3,84	AN kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	mõju hinnatakse märjale kasvukohatüübile ainult uute kraavide projekteerimisel kraavidest mõjutamata alasse

51	ME102	9	1,07	AN kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	mõju hinnatakse märjale kasvukohatüübile ainult uute kraavide projekteerimisel kraavidest mõjutamata alasse
52	ME103	11	2,59	AN kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	mõju hinnatakse märjale kasvukohatüübile ainult uute kraavide projekteerimisel kraavidest mõjutamata alasse
53	ME103	18	1,15	AN kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	mõju hinnatakse märjale kasvukohatüübile ainult uute kraavide projekteerimisel kraavidest mõjutamata alasse
54	ME104	12	1,86	AN kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	mõju hinnatakse märjale kasvukohatüübile ainult uute kraavide projekteerimisel kraavidest mõjutamata alasse
55	ME106	9	1,27	AN kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	mõju hinnatakse märjale kasvukohatüübile ainult uute kraavide projekteerimisel kraavidest mõjutamata alasse

* Märjade metsade hulka loetakse järgmiste metsa kasvukohatüüpide metsad:

raba, siirdesoo, osja, tarna, angervaksa, sõnajala, madal soo ja lodu kasvukohatüübid ning nende alamtüübid.

** Osaline mõjutatus - eraldi jääb osaliselt kraavi mõjualasse, ehk 150 m puhvri sisse

Mõjutamata - eraldi ei jää kraavi mõjualasse, ehk asub 150 m puhvrist väljas

Tervikuna mõjutatud - eraldi jääb tervikuna kraavi mõjualasse, ehk 150 m puhvri sisse; tervikuna mõjutatud eraldi tabelis ei kajastata (v.a. lodu ja sõnajala kkt).

Keskkonnamõju analüüs**Kollo-Rihtepera_2**

Metsaparandusobjektiga piirnevad või objekti maa-alal asuvad looduskaitsetud või muud olulist väärtust omavad objektid Vastavalt Looduskaitseadusele (RT I 2004, 38, 258) ei avalikustata I ja II kaitsekategooria liikide täpseid leiukohti

Tabel 3. Kaitseväärtused

Nr	Objekti kood (KKR kood)	Kaitseväärtus	Kaitserežiim	Mõju kirjeldus kaitseväärtusele	Leevendavad meetmed
1	-1605770844	91D0* Siirdesoo- ja rabametsad	Natura elupaigad	oht elupaigatüübi kahjustamiseks, veerežiimi mõjutamine; rakendatakse leevendavaid meetmeid	elupaigaga piirnevaid kraave ei puhastata
2	-1607019938	91D0* Siirdesoo- ja rabametsad	Natura elupaigad	oht elupaigatüübi kahjustamiseks, veerežiimi mõjutamine; rakendatakse leevendavaid meetmeid	elupaigaga piirnevaid kraave ei puhastata
3	-1653645083	6430 Niiskuslembedes kõrgroostud	Natura elupaigad	oht elupaigatüübi kahjustamiseks, veerežiimi mõjutamine	võimalusel puhastada kraavid ja eesvoolud vaid selles ulatuses, mis on vajalik tee toimimise tagamiseks; vältida raske tehnikaga kooslusel liikumist, pinnast alale ei ladestata (va juhul kui olemasoleva kraavi setted tasandatakse); elupaiga veerežiimi mitte mõjutada
4	1722880108	9010* Vanad loodusmetsad	Potentsiaalne Natura elupaik	mõju puudub	leevendavaid meetmeid pole vaja rakendada
5	20270708283	Ranna või kalda piiranguvöönd	Veekogu piiranguvöönd	veerežiimi mõjutamine; oht veekogu reostumiseks	erodeerivate pindade katmine või kinnistamine; järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil; veekogu piiranguvööndi ulatuses tuleb võimalusel säilitada suubuvare kraavide taimestunud osa ja eemaldada vaid olulised veevoolu tõkked
6	2107945083	7110* Rabad	Natura elupaigad	veerežiimi mõjutamine; mõju puudub kui rakendatakse leevendavaid meetmeid	elupaigaga piirnevaid kraave ei puhastata
7	454:AST:017	Haavametsa talukoht	Pärandkultuuri objekt	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
8	454:AST:045	Haavametsa talukoht	Pärandkultuuri objekt	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
9	454:KAR:005	Jõepera endine liivakarjäär	Pärandkultuuri objekt	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
10	454:KEL:002	Härmsoni talu maakividest kelder	Pärandkultuuri objekt	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
11	454:KKR:003	Kollo vahtkonna kuivenduskraavid	Pärandkultuuri objekt	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
12	454:MET:007	Haavametsa tee	Pärandkultuuri objekt	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud

13	454:MTS:002	Meeksi metsandiku kontorihoone	Pärandkultuuri objekt	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
14	454:PNL:009	Metskonna vana kütusehoidla	Pärandkultuuri objekt	oht väärtuse kahjustamiseks	vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus
15	454:POP:004	Puraviku popsikoht	Pärandkultuuri objekt	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
16	454:POP:007	Usti popsikoht	Pärandkultuuri objekt	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
17	454:SIM:005	Siberi nulud	Pärandkultuuri objekt	oht väärtuse kahjustamiseks; rakendatakse leevendavaid meetmeid	vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus
18	454:TAK:033	Härmsoni talukoht	Pärandkultuuri objekt	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
19	454:TAK:037	Jakobsoni talukoht	Pärandkultuuri objekt	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
20	454:TAK:069	Konksi talu ase	Pärandkultuuri objekt	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
21	454:TAK:071	Mandli talukoht	Pärandkultuuri objekt	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
22	454:TUV:005	Härmsoni talu tuuleveski asukoht	Pärandkultuuri objekt	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
23	454:VIL:001	Talu õunapuuaed	Pärandkultuuri objekt	mõju puudub, töid alale ei planeerita	leevendavad meetmed pole vajalikud
24	454:VKK:004	Meeksi metskonna metsavahikordon	Pärandkultuuri objekt	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
25	454:VKK:007	Meeksi metsandiku Kollo metsavahikordon	Pärandkultuuri objekt	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
26	454:VKK:008	Metsniku kordon	Pärandkultuuri objekt	oht väärtuse kahjustamiseks	vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus
27	708:EKM:008	Vaigutuslank	Pärandkultuuri objekt	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
28	KLO1101451	Peipsiveere LKA, Puusaarõ pv.	Piiranguvöönd	oluline mõju puudub (väljaspool ala asuva tee uuendamine)	leevendavad meetmed pole vajalikud
29	KLO3100329	Aravu väike-konnakotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd	Püsielupaiga sihtkaitsevöönd	oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine	töid alale ei planeerita; väljaspool teid liikumiskiirang 15.03-31.08
30	KLO3100679	Aravu väike-konnakotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd	Püsielupaiga sihtkaitsevöönd	oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine	töid alale ei planeerita; väljaspool teid liikumiskiirang 15.03-31.08
31	KLO3101346	Jõepera merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd	Püsielupaiga sihtkaitsevöönd	häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil, elupaiga kahjustamine; leevendavaid meetmeid	lubatud üksnes hooldustööd; väljaspool teid liikumiskiirang 15.02-31.07; vajalik Keskkonnaameti kooskõlastus
32	KLO3101930	Kollo merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd	Püsielupaiga sihtkaitsevöönd	oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine	võimalusel jätta SKV-d läbivad kraavid olemasolevasse seisu või teostada käsitsi voolutakistuste eemaldamine; väljaspool teid liikumiskiirang 15.02-31.07; vajalik valitseja seisukoht
33	KLO3102660	Aravu väike-konnakotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd	Püsielupaiga sihtkaitsevöönd	oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine	töid alale ei planeerita; väljaspool teid liikumiskiirang 15.03-31.08

34	KLO9117767	tiigikonn (Pelophylax lessonae)	Liigi leiukoht (loomad, III kat)	elupaiga veerežiimi mõjutamine, oht isendite hukkumiseks sigimisajal ja enne moonde läbimist	trassiraied ja ehitustöid keelatud perioodil 15.04-15.07; elupaiga veerežiimi mõjutamine keelatud
35	KLO9118647	harilik mudakonn (Pelobates fuscus)	Liigi leiukoht (loomad, II kat)	elupaiga veerežiimi mõjutamine, oht isendite hukkumiseks sigimisajal ja enne moonde läbimist	elupaiga veerežiimi mõjutavad tegevused ei ole lubatud
36	KLO9118725	tiigikonn (Pelophylax lessonae)	Liigi leiukoht (loomad, III kat)	elupaiga veerežiimi mõjutamine, oht isendite hukkumiseks sigimisajal ja enne moonde läbimist	trassiraied ja ehitustöid keelatud perioodil 15.04-15.07; elupaiga veerežiimi mõjutamine keelatud
37	KLO9119069	hiireviu (Buteo buteo)	Liigi leiukoht (loomad, III kat)	häärimine sigimis- ja pesitsusperioodil, elupaiga kahjustamine	trassiraied ja ehitustöid on keelatud perioodil 15.03-31.07
38	KLO9126660	rukkiräak (Crex crex)	Liigi leiukoht (loomad, III kat)	oluline mõju puudub kui rakendatakse leevendavaid meetmeid	trassiraied ja ehitustöid on keelatud perioodil 01.05-30.06
39	KLO9127577	väike-konnakotkas (Clanga pomarina)	Liigi leiukoht (loomad, I kat)	häärimine sigimis- ja pesitsusperioodil	töid alale ei planeerita; väljaspool teid liikumiskiirang 15.03-31.08
40	KLO9128155	kanakull (Accipiter gentilis)	Liigi leiukoht (loomad, II kat)	häärimine sigimis- ja pesitsusperioodil, elupaiga kahjustamine	trassiraied ja ehitustöid on keelatud perioodil 01.03-31.07; uusi teid ja kraave ei rajata; uusi trasse ei rajata; lubatud voolutakistuste eemaldamine
41	KLO9128551	hiireviu (Buteo buteo)	Liigi leiukoht (loomad, III kat)	häärimine sigimis- ja pesitsusperioodil, elupaiga kahjustamine	trassiraied ja ehitustöid on keelatud perioodil 15.03-31.07
42	KLO9129288	väike-konnakotkas (Clanga pomarina)	Liigi leiukoht (loomad, I kat)	häärimine sigimis- ja pesitsusperioodil	trassiraied ja ehitustöid on keelatud perioodil 15.03-31.08 (k.a. elupaiga piirakraavidel)
43	KLO9129289	merikotkas (Haliaeetus albicilla)	Liigi leiukoht (loomad, I kat)	häärimine sigimis- ja pesitsusperioodil, elupaiga kahjustamine	võimalusel jätta SKV-d läbivad kraavid olemasolevasse seisu või teostada käsitsi voolutakistuste eemaldamine; tööd keelatud perioodil 15.02-31.07; vajalik Keskkonnaameti nõusolek
44	KLO9131386	tächnikvesilik (Lissotriton vulgaris)	Liigi leiukoht (loomad, III kat)	elupaiga veerežiimi mõjutamine, oht isendite hukkumiseks sigimisajal ja enne moonde läbimist	trassiraied ja ehitustöid keelatud perioodil 15.04-15.07; elupaiga veerežiimi mõjutamine keelatud
45	KLO9131387	rabakonn (Rana arvalis)	Liigi leiukoht (loomad, III kat)	elupaiga veerežiimi mõjutamine, oht isendite hukkumiseks sigimisajal ja enne moonde läbimist	trassiraied ja ehitustöid keelatud perioodil 15.04-15.07; elupaiga veerežiimi mõjutamine keelatud
46	KLO9131394	veekonn (Pelophylax esculentus)	Liigi leiukoht (loomad, III kat)	elupaiga veerežiimi mõjutamine, oht isendite hukkumiseks sigimisajal ja enne moonde läbimist	trassiraied ja ehitustöid keelatud perioodil 15.04-15.07; elupaiga veerežiimi mõjutamine keelatud
47	KLO9134696	kalakotkas (Pandion haliaetus)	Liigi leiukoht (loomad, I kat)	häärimine sigimis- ja pesitsusperioodil, elupaiga kahjustamine	trassiraied ja ehitustöid on keelatud perioodil 15.03-31.08

48	KLO9137822	merikotkas (<i>Haliaeetus albicilla</i>)	Liigi leiukoht (loomad, I kat)	oluline mõju puudub (tööd jäävad elupaigast välja)	leevendavad meetmed pole vajalikud
49	KLO9201286	põhja-tõmmusilmik (<i>Erebia embla</i>)	Liigi leiukoht (loomad, III kat)	mõju puudub kui rakendada leevendavaid meetmeid	vältida tallamist ja pinnaseladestamist
50	KLO9308830	balti sõrmkäpp (<i>Dactylorhiza baltica</i>)	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	mõju puudub (tööd elupaika ei ulatu)	leevendavad meetmed pole vajalikud
51	KLO9308831	kuradi-sõrmkäpp (<i>Dactylorhiza maculata</i>)	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
52	KLO9308863	kahkjaspunane sõrmkäpp (<i>Dactylorhiza incarnata</i>)	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
53	KLO9326624	karukold (<i>Lycopodium clavatum</i>)	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	mõju puudub, töid alale ei planeerita	leevendavad meetmed pole vajalikud
54	KLO9326625	karukold (<i>Lycopodium clavatum</i>)	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	oht liigi leiukoha kahjustamiseks (kasvab kraavimuldel)	pinnast mitte kahjustada (minimaliseerida rasketehnika kasutamist) keelatud pinnase koorimine ja ladestamine
55	KLO9354236	künnapuu (<i>Ulmus laevis</i>)	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	oht liigi leiukoha kahjustamiseks; rakendatakse leevendavaid meetmeid	kattub VEP-ga nr.208524
56	KLO9354813	kuradi-sõrmkäpp (<i>Dactylorhiza maculata</i>)	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
57	KLO9400944	sulgjas õhik (<i>Neckera pennata</i>)	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	mõju puudub (VEP)	leevendavad meetmed pole vajalikud
58	KLO9401550	sulgjas õhik (<i>Neckera pennata</i>)	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	mõju puudub, töid alale ei planeerita	leevendavad meetmed pole vajalikud
59	KLO9403185	sulgjas õhik (<i>Neckera pennata</i>)	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	mõju puudub, töid alale ei planeerita	leevendavad meetmed pole vajalikud
60	KLO9403318	Wulfi turbasammal (<i>Sphagnum wulfianum</i>)	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	mõju puudub, töid alale ei planeerita	leevendavad meetmed pole vajalikud
61	KLO9405208	sulgjas õhik (<i>Neckera pennata</i>)	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	mõju puudub, töid alale ei planeerita	leevendavad meetmed pole vajalikud
62	KLO9405212	sulgjas õhik (<i>Neckera pennata</i>)	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	mõju puudub, töid alale ei planeerita	leevendavad meetmed pole vajalikud
63	KLO9406441	sulgjas õhik (<i>Neckera pennata</i>)	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	mõju puudub, töid alale ei planeerita	leevendavad meetmed pole vajalikud
64	KLO9600486	haavanääts (<i>Junghuhnia pseudozilingiana</i>)	Liigi leiukoht (seened, III kat)	rakendatakse leevendavaid meetmeid	kattub kavandatava Riitemetsa LKA ja VEP-ga
65	KLO9600487	haavanääts (<i>Junghuhnia pseudozilingiana</i>)	Liigi leiukoht (seened, III kat)	rakendatakse leevendavaid meetmeid	kattub kavandatava Riitemetsa LKA ja VEP-ga
66	KLO9600488	haavanääts (<i>Junghuhnia pseudozilingiana</i>)	Liigi leiukoht (seened, III kat)	rakendatakse leevendavaid meetmeid	kattub kavandatava Riitemetsa LKA ja VEP-ga

67	KLO9601344	haavanäats (Junghuhnia pseudozilingiana)	Liigi leiukoht (seened, III kat)	rakendatakse leevendavaid meetmeid	kattub VEP-ga, rakendatakse VEP tingimusi
68	KLO9700155	puna-näasamblik (Lecidea erythrophaea)	Liigi leiukoht (seened, III kat)	mõju puudub (VEP)	leevendavad meetmed pole vajalikud
69	KLO9700192	karvane kruupsamblik (Micarea hedlundii)	Liigi leiukoht (seened, II kat)	mõju puudub (VEP)	leevendavad meetmed pole vajalikud
70	KLO9700558	rant-tähnsamblik (Arthonia byssacea)	Liigi leiukoht (seened, III kat)	mõju puudub (VEP)	leevendavad meetmed pole vajalikud
71	KLO9700559	kirss-mõhnsamblik (Bacidia laurocerasi)	Liigi leiukoht (seened, II kat)	mõju puudub (VEP)	leevendavad meetmed pole vajalikud
72	KLO9700560	oliiv-helksamblik (Cetrelia olivetorum)	Liigi leiukoht (seened, II kat)	rakendatakse leevendavaid meetmeid	kattub kavandatava Rihtemetsa LKA ja VEP-ga
73	KLO9700562	karvane kruupsamblik (Micarea hedlundii)	Liigi leiukoht (seened, II kat)	mõju puudub (VEP)	leevendavad meetmed pole vajalikud
74	KLO9700563	hõbe-luulissamblik (Pyrenula laevigata)	Liigi leiukoht (seened, II kat)	rakendatakse leevendavaid meetmeid	kattub kavandatava Rihtemetsa LKA ja VEP-ga
75	KLO9700565	kirss-mõhnsamblik (Bacidia laurocerasi)	Liigi leiukoht (seened, II kat)	mõju puudub (VEP)	leevendavad meetmed pole vajalikud
76	KLO9700566	sire varjusamblik (Chaenotheca gracilentia)	Liigi leiukoht (seened, II kat)	mõju puudub (VEP)	leevendavad meetmed pole vajalikud
77	KLO9700567	haava-tardsamblik (Leptogium saturninum)	Liigi leiukoht (seened, III kat)	rakendatakse leevendavaid meetmeid	kattub kavandatava Rihtemetsa LKA ja VEP-ga
78	KLO9700568	harilik kopsusamblik (Lobaria pulmonaria)	Liigi leiukoht (seened, III kat)	rakendatakse leevendavaid meetmeid	kattub kavandatava Rihtemetsa LKA ja VEP-ga
79	KLO9700569	suur nõöpsamblik (Megalaria grossa)	Liigi leiukoht (seened, III kat)	mõju puudub (VEP)	leevendavad meetmed pole vajalikud
80	KLO9700570	karvane kruupsamblik (Micarea hedlundii)	Liigi leiukoht (seened, II kat)	mõju puudub (VEP)	leevendavad meetmed pole vajalikud
81	KLO9700571	õli-luulissamblik (Pyrenula nitidella)	Liigi leiukoht (seened, II kat)	rakendatakse leevendavaid meetmeid	kattub kavandatava Rihtemetsa LKA ja VEP-ga
82	KLO9700743	sõrmjas tardsamblik (Scytinium teretiusculum)	Liigi leiukoht (seened, II kat)	mõju puudub (VEP)	leevendavad meetmed pole vajalikud
83	KLO9703091	harilik kopsusamblik (Lobaria pulmonaria)	Liigi leiukoht (seened, III kat)	rakendatakse leevendavaid meetmeid	kattub VEP-ga, rakendatakse VEP tingimusi
84	RAH0000690	Peipsiveere linnuala	Natura (linnuala)	oluline mõju puudub (väljaspool ala asuva tee uuendamine)	leevendavad meetmed pole vajalikud
85	RAH0000692	Peipsiveere loodusala	Natura (loodusala)	oluline mõju puudub (väljaspool ala asuva tee uuendamine)	leevendavad meetmed pole vajalikud

86	VEE1007800	Ranna või kalda piiranguvöönd	Veekogu piiranguvöönd	veerežiimi mõjutamine; oht veekogu reostumiseks	erodeeruvate pindade katmine või kinnistamine; järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil; veekogu piiranguvööndi ulatuses tuleb võimalusel säilitada suubuvare kraavide taimestunud osa ja eemaldada vaid olulised veevoolu tõkked
87	VEE1007800_	Ranna või kalda piiranguvöönd	Veekogu piiranguvöönd	veerežiimi mõjutamine; oht veekogu reostumiseks	erodeeruvate pindade katmine või kinnistamine; järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil; veekogu piiranguvööndi ulatuses tuleb võimalusel säilitada suubuvare kraavide taimestunud osa ja eemaldada vaid olulised veevoolu tõkked
88	VEE4604700	Ranna või kalda piiranguvöönd	Veekogu piiranguvöönd	veerežiimi mõjutamine; oht veekogu reostumiseks	erodeeruvate pindade katmine või kinnistamine; järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil; veekogu piiranguvööndi ulatuses tuleb võimalusel säilitada suubuvare kraavide taimestunud osa ja eemaldada vaid olulised veevoolu tõkked
89	VEP141081	VEP nr.141081	Vääriselupaik	veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks; rakendatakse leevendavaid meetmeid	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei puhastata (va eesvoolud ja kvartalisihid); trassiraiega VEP'i ei kahjustata
90	VEP141087	VEP nr.141087	Vääriselupaik	veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks; rakendatakse leevendavaid meetmeid	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei puhastata (va eesvoolud); trassiraiega VEP'i ei kahjustata
91	VEP141088	VEP nr.141088	Vääriselupaik	veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks; rakendatakse leevendavaid meetmeid	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei puhastata (va eesvoolud); trassiraiega VEP'i ei kahjustata
92	VEP205690	VEP nr.205690	Vääriselupaik	veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks; rakendatakse leevendavaid meetmeid	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei puhastata (va eesvoolud); trassiraiega VEP'i ei kahjustata
93	VEP206834	VEP nr.206834	Vääriselupaik	veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks; rakendatakse leevendavaid meetmeid	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei puhastata (va eesvoolud); trassiraiega VEP'i ei kahjustata

94	VEP207121	VEP nr.207121	Vääriselupaik	veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks; rakendatakse leevendavaid meetmeid	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei puhastata (va eesvoolud); trassiraiega VEP'i ei kahjustata
95	VEP208524	VEP nr.208524	Vääriselupaik	oluline mõju puudub (tööd uuendustööde mahus; asub olemasolevate kraavide mõjualas)	uuendatava kraavi mulle jääb VEP-i poole; trassiraiega VEPi ei kahjustata
96	VEP211650	VEP nr.211650	Vääriselupaik	veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks; rakendatakse leevendavaid meetmeid	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei puhastata (va eesvoolud); trassiraiega VEP'i ei kahjustata
97	VEP211651	VEP nr.211651	Vääriselupaik	veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks; rakendatakse leevendavaid meetmeid	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei puhastata (va eesvoolud); trassiraiega VEP'i ei kahjustata
98	VEPL00595	VEP nr.L00595	Vääriselupaik	veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks; rakendatakse leevendavaid meetmeid	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei puhastata (va eesvoolud ja teekraavid); trassiraiega VEP'i ei kahjustata
99	VEPL00596	VEP nr.L00596	Vääriselupaik	veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks; rakendatakse leevendavaid meetmeid	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei puhastata (va eesvoolud ja teekraavid); trassiraiega VEP'i ei kahjustata
100	VEPL00597	Vep nr.L00597	Vääriselupaik	veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks; rakendatakse leevendavaid meetmeid	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei puhastata (va eesvoolud); trassiraiega VEP'i ei kahjustata
101		Haavametsa-Jõepera laanekuklaste püsielupaiga piiranguvöönd	Kavandatud kaitsevöönd (piiranguvöönd)	oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks	tööde käigus ei tohi kahjustada kuklase pesasid, väljatõstetav pinnas paigaldada kraavi kaldale ja hajutada materjal ümbritsevale alale; ehitustöödeks ja trassiraieks sobiv ajavahemik on 01.10-31.03; vajalik KeA seisukoht
102		Haavametsa-Jõepera laanekuklaste püsielupaik	Kavandatud kaitseala	oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks	tööde käigus ei tohi kahjustada kuklase pesasid, väljatõstetav pinnas paigaldada kraavi kaldale ja hajutada materjal ümbritsevale alale; ehitustöödeks ja trassiraieks sobiv ajavahemik on 01.10-31.03; vajalik KeA seisukoht

103		Riitemetsa looduskaitseala	Kavandataav kaitseala	oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine	töid alale ei planeerita ja piirnevaid kraave ei puhastata (üksnes voolutakistuste eemaldamine)
104		Riitemetsa looduskaitseala, Riitemetsa piiranguvöönd	Kavandataav kaitsevöönd (piiranguvöönd)	oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine	töid alale ei planeerita ja piirnevaid kraave ei puhastata (üksnes voolutakistuste eemaldamine)
105		Riitemetsa looduskaitseala, Riitemetsa sihtkaitsevöönd	Kavandataav kaitsevöönd (sihtkaitsevöönd)	oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine	töid alale ei planeerita ja piirnevaid kraave ei puhastata (üksnes voolutakistuste eemaldamine)

* KAH ala- kõrgendatud avaliku huviga ala.