



NAVIGATSIOONIHOIATUS

Kellele: Avaldatud navigatsioonihoiatuste rakenduses

Kellelt: Transpordiamet

e-post: navinfo@transpordiamet.ee

Kuupäev: 04.10.2024

Lehekülgi: 1

Navigatsioonihoiatus Nr 145

Liivi laht

Varbla läänetooder nr. 2233 puudub asukohast 58°25.23'N, 023°40.07'E.

Kaardid 626, 621

Navigational Warning No 145

Gulf of Riga

Varbla west spar buoy No. 2233 in position 58°25.23'N, 023°40.07'E is missing.

Estonian charts 626, 621

Gabriela Kotsulim
kartograafiaosakond / cartography department
+372 5567 6003