

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject: Ed: Liigvee probleem Liivaia ja Keila metskond 152 kinnistutel (Türisalu oja)

From: Ahto Pärnamets <ahto.parnamets@laaneharju.ee>
Sent: Thursday, January 19, 2023 9:40 AM
To: Jaan Schults <jaan.schults@rmk.ee>
Cc: Aare Kaur <aare.kaur@lahevesi.ee>
Subject: RE: Liigvee probleem Liivaia ja Keila metskond 152 kinnistutel (Türisalu oja)

Tere

Türisalu oja teenindab põhi osas Riigi omandis olevaid suuri kinnistuid, milledest vett kogutakse. Teen ettepaneku teha RMK-I avaldus Lääne-Harju vallavalitsusele, saamaks RMK-le õiguse rekonstrueerida kõnealune probleeme Talvoja tee truup ning vajadusel ka teiste oja osade hoolduse õigus.

Lugupidamisega

Ahto Pärnamets

Haldusosakonna juhataja
677 6914 • 5343 7020 • ahto.parnamets@laaneharju.ee

Lääne-Harju Vallavalitsus
679 0600 • info@laaneharju.ee



Hooli keskkonnast ja ära prindi seda kirja välja.

From: Kerli Lambing <kerli.lambing@laaneharju.ee>
Sent: Wednesday, January 18, 2023 4:57 PM
To: Ahto Pärnamets <ahto.parnamets@laaneharju.ee>
Subject: FW: Liigvee probleem Liivaia ja Keila metskond 152 kinnistutel (Türisalu oja)

Saadan selle ka edasi.

Kerli

From: Jaan Schults <jaan.schults@rmk.ee>
Sent: kolmapäev, 18. jaanuar 2023 16:50
To: Kerli Lambing <kerli.lambing@laaneharju.ee>; maaamet@maaamet.ee
Cc: lilli.poesaste@maaamet.ee; Aare Kaur <aare.kaur@lahevesi.ee>
Subject: RE: Liigvee probleem Liivaia ja Keila metskond 152 kinnistutel (Türisalu oja)

Tere.

Käisin piirkonnas 17.01.2023.

Käisin looduses Türisalu oja kallast pidi teekonna Otitooma tee truubist kuni Talvoja tee truubini. Talvojatee truubist ülesvoolu liikuda ei ole võimalik, sest seal on kõik vee all.

Tulemused minu hinnangu:

- Läbitud lõigul metsas olulisi takistusi, mis oleks tekitanud kusagil veepaisu, ei tuvastanud. Puud võivad olla ju pikali aga see ei tähenda veel, et see paneks vee seisma Türisalu ojas. Suhteliselt madal koht ojas on kunagise truubi juures (joonisel) tähistatud numbriga 2.
- Otitooma (1) tee truup on binokkeltruup. Truubitord ei ole täielikult vee all - seega on läbilaskevõimet veel.
- Talvoja tee truup on mõlemast otsast vee all. Veevool ei ole kiire. Kahtlustan, et kõige suurem probleem on Talvoja tee truubis, mis tänase veehulga juures on liiga väikese läbilaskevõimega. Kuivõrd heas seisus truup on, pole praeguse veeseisuga võimalik hinnata. Vaja on et vesi alaneks. See truup on Lääne-Harjumaa omandis.

Kogu piirkond on vägagi tasane. Suur hulk sademeid ja lume kiire sulamine on tekitanud korraliku uputuse paljudes kohtades. Kardan, et hetke olukord on paljude asjade kokkulangemine ja tegemist „Vääramatu jõud“ juhtumiga.


Mida teha?

Vaja on aru saada kas teetruup Talvoja tee all on töökorras või vajab ümberehitamist.

Vaja on aru saada kas Türisalu oja süvendamine mainitud truupide vahel on vajalik ette võtta.

Selleks et aru saada, kas oja süvendamine annab tulemust on vaja kraavi põhja kõrgus kogu ulatuses üle mõõta Punktist (1-4) (maaparanduse uurimisprojekteerimistööd) Tulemustele vastavalt võtta vajadusel ette kaevetööd (suvine teema).

Hetkel puudub mul idee mida on võimalik operatiivselt ette võtta. Kui kellelgi on konkreetseid, valmis arutama.



Lugupidamisega,

Jaan Schults
RMK Metsaosakond
Lääne-Harjumaa metsaülem
5282363

From: Kerli Lambing <kerli.lambing@laaneharju.ee>
Sent: Wednesday, January 18, 2023 3:27 PM
To: rmk <rmk@rmk.ee>; maaamet@maaamet.ee
Cc: Jaan Schults <jaan.schults@rmk.ee>; lilli.poesaste@maaamet.ee; Aare Kaur <aare.kaur@lahevesi.ee>
Subject: Liigvee probleem Liivaaia ja Keila metskond 152 kinnistutel (Türisalu oja)

Tere!

Lääne-Harju vee-ettevõtte AS Lahevesi teavitas meid, et Türisalu külas on tekkinud mitmed üleujutusala. Selle tulemusel on vee all kanalisatsioonikaevud ning piirkonda rajatud vaakumkanalisatsioon on üle koormatud ning võib öelda, et sisuliselt enam ei tööta.

Üks suurem üleujutusala on Liivaaia (19801:001:3926) ja Keila metskond 152 (29501:007:1831), kus oleks vaja Türisalu oja ja selle ümbrust puhastada, et vesi saaks liikuma. Kirjale lisatud täna tehtud fotod piirkonnast.

Palun Teil maaomanikena vee-ettevõtte esindajaga ühendust võtta, et aidata leida olukorrale kiire lahendus!

Kontakt: Aare Kaur; telefon +372 5300 7997; aare.kaur@lahevesi.ee

Lugupidamisega

Kerli Lambing

juhataja • keskkonna- ja ehitusosakond
677 6936 • kerli.lambing@laaneharju.ee



Hooli keskkonnast ja ära prindi seda kirja välja.