

Saatja: Mari-Ann Tammiste <mari-ann.tammiste@rmk.ee>
Saatmisaeg: 03.12.2025 16:36:20
Adressaat: martin.leedo@gmail.com
Teema: Elektrilevi teavitus ohtlikust olukorrast rendimaal
Manused: Teavitus ohtlikust olukorrast (5).pdf

03.12.2025 nr 3-1.1/2025/8097

Martin Leedo
osaühing Saare Veisekasvatus

Elektrilevi teavitus ohtlikust olukorrast rendimaal

Austatud Martin Leedo

Edastame Teile manusena meieni jõudnud Elektrilevi teavituse ohtlikust olukorrast, mis puudutab osaühing Saare Veisekasvatus rendimaad lähiaadressil Kuressaare metskond 739, katastritunnus 43301:001:0040. Tegemist on maatükiga, mille osas lõppes maarendileping tähtaja saabudes 31.10.2025 ning mis tuleb uuesti pakkumisele 2026 aasta alguses.

Juhime tähelepanu, et õnnetuse korral on metallaia omanik osaliselt vastutav kõrgepinge õhuliini kaitsevööndis tekkivate kahjude eest. Elektrilevi loeb metallaiaiks ka karjused mis juhivad elektrit. Teavituse aluseks on seadus, mille järgi kõrgepinge õhuliini alla ei tohi rajada traattarasid (ehk elektrikarjuseid).

Soovitame asendada kõrgepinge õhuliini all ja kaitsevööndis olev elektrit juhtivast materjalist piirdeaed elektrit mittejuhtiva (näiteks puidust) püsitara vastu. Piirdeaia rajamisel tuleb arvestada, et rendiperioodi lõppedes tuleb rentnikul kinnisasjalt eemaldada kõik rentnikule kuuluvad rajatised, sh piirdeaia. RMK ei sea rentnikule takistusi piirkonda visuaalselt sobiva ja maastikule omase piirde rajamiseks. Kinnistu tarbeks tootmisotstarbeta rajatise (piirdeaed), mis on ala karjatamise läbi hooldamiseks vajalik, püstitamiseks kaitseala valitsejalt (Keskkonnaamet) eraldi luba küsima ei pea.

Lugupidamisega

Mari-Ann Tammiste
maarendilepingute spetsialist
kinnisvaraosakond
Riigimetsa Majandamise Keskus

mari-ann.tammiste@rmk.ee

Lisad:

Elektrilevi kiri, Teavitus ohtlikust olukorrast (5).pdf 44.63 KB