

Paikvaatluse protokoll 05.12.2023

**Riigitee nr 4 Tallinn -Pärnu - Ikla km 133,4-143 Pärnu - Uulu 2+2 teelõigu
ehitus**

1. Liiklusmärgid puruks.



2. 30.11.2023 märkus likvideerimata



3. Kui ajutine märk paigaldatakse kauemaks kui 30 päevaks, peab selle paigaldama vastavalt alalistele märkidele esitatud nõuetele. Töövõtja ei täida seda nõuet vaid on paigaldanud

märgid teisaldavatele alustele metallpostidega mis keerlevad aluse sees ringi



4. Ajutised liiklusmärgid ei ole paigaldatud korrektelt, sahatud ümber/pikali/tagurpidi. Juba 30.11.2023 protokollis esitatud, siiani tegemata



5. Talihoole ei vasta nõetele



