

Kokkuvõte

Koidu tn. 88, Tallinn, küttesüsteemidega seonduvate puuduste kõrvaldamise kontrolli kohta.
Korstnapühkija-meister, Marko Meister. Kutsetunnistus nr. 151822

Kontrollitud 28.04.2021 a. korterites gaasiseadmete ühenduslõõride ja tahkekütteseadmetega seonduvat nõuetekohasust.

Krt. nr. 1 gaasiseade juhitud otse läbi seina välja.

Krt. nr. 2,8,9 ja 15 gaasiseadme ühendustoru on nõuetekohane.

Krt. nr. 5, 18 ja 23 kondensaatkatla toru paigaldatud korstnahülssi.

Krt. nr. 6 gaasiseadme ühendustoru ei ole puhastatav ega kontrollitav, soovitan paigaldada täiendava vaatlusluugi karbikusse, mis ümbritseb gaasiseadme ühendustoru ja ühendustorusse puhastusluugi.

Krt. nr. 19 gaasiseadme ühendustoru gaasiseadme poolne osa pole piisavalt vaadeldav, soovitan gaasiseadme poolsesse serva laes paigaldada täiendav vaatlusluuk.

Krt. nr. 6 köögis asuva pliidi asemel soemüüri plaanis juhtida elutoas kamina suitsugaasid, kas kütteseadme muutmise kohta on olemas nõuetekohane kinnitatud projekt? Korsten korteris kaetud mitte nõuetekohaselt.

Krt. 9 soovitan soemüüri slepe alla paigaldada korstnalõõri puhastusluugi ja valada uue lõõripõhja.

Marko Meister

29.04.2021