

PIIRIPROTOKOLL nr LY2306212200/1

Järva maakond, Türi vald, Türi linn, Allika tn 8

Käesoleva piiri ja piirimärkide maastikul kindlakstegemise ning kättenäitamise piiriprotokolli on koostanud maamõõtja Ville Kruusmann (maakorraldustööde tegevuslitsents nr 657).

Puudutatud katastriüksused ja -isikud

Katastriüksus	Omanik	Kutse saadetud	Osalet kättenäitamisel	Allkiri
Allika tn 8 83401:001:0990	Türi vald	e-kiri 28.06.2023	10.07.2023 Annely Grazer varahaldus- spetsialist	
Allika tänav L2 83401:001:0081				
Jõe tänav L2 83401:001:0073				
Allika tänav L3 83401:001:0078				
Jõe tn 28 83701:003:0710	Merike Lõhmus	28.06.2023	10.07.2023	
Veski tee 2 // Siemanni 83601:004:1250	Jaanus Post	28.06.2023	-	
	Liis Talsi	28.06.2023	-	
Allika tn 6 83701:003:1020	Andrus Narits	28.06.2023	-	
	Ene Tekku	28.06.2023	-	
Jõe tn 30 83701:003:1000	OÜ VESKISILLA	28.06.2023	-	
Allika tänava lõik 1 83701:003:0056				
Ollivere tn 13 83701:003:0061				
Allika tn 4e 83701:004:2340	Madis Pilv	28.06.2023	10.07.2023	
Allika tn 4n 83401:001:0988				
Allika tn 8a 83701:003:1710	Aivar Luht	28.06.2023		
Türi metskond 202 83601:004:0201	Eesti Vabariik, volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus	28.06.2023	-	
Allika tn 4m 83401:001:0989	Riina Jürgen	28.06.2023		
	Toomas Jürgen	28.06.2023	10.07.2023	
Pärnu jõgi V3 83401:001:0906	Omandi ulatus selgitamisel	-	-	-

Piirikirjeldus**Kaldaääre**

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
1	metalltoru	sirgjooneline	-	korrastatud	-
2	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
3	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
4	metallvai	sirgjooneline	-	olemasolev	-
31	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
25	veekogu telje punkt	veekogu telg	-	-	-
26	veekogu telje punkt	sirgjooneline	-	-	-
27	kaldajoone punkt	kaldajoon	-	-	-
28	kaldajoone punkt	sirgjooneline	-	-	-
29	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
30	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-

Kalda

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
4	metallvai	sirgjooneline	-	olemasolev	-
5	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
6	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
32	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
24	veekogu telje punkt	veekogu telg	-	-	-
25	veekogu telje punkt	sirgjooneline	-	-	-
31	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-

Jõeääre

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
6	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
7	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
33	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
21	kaldajoone punkt	kaldajoon	-	-	-
22	kaldajoone punkt	sirgjooneline	-	-	-

23	veekogu telje punkt	veekogu telg	-	-	-
24	veekogu telje punkt	sirgjooneline	-	-	-
32	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-

Allika tn 8

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
9	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
10	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
11	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
12	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
13	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
14	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
15	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
16	metalltoru	sirgjooneline	-	korrastatud	-
17	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
18	piirikivi	sirgjooneline	-	olemasolev	1)
19	kaldajoone punkt	sirgjooneline	-	-	-
20	kaldajoone punkt	kaldajoon	-	-	-
21	kaldajoone punkt	sirgjooneline	-	-	-
33	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
7	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
8	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-

Märkused

1. Piirimärkide 31, 32 ja 33 paigaldamise alus katastriüksuse jagamise plaan.
2. Piiripunktidesse 10, 11 ja 12 (piirimärk paigaldamata) on paigaldatud piirimärgid Allika tänav L2 katastriüksuse plaanil antud koordinaatide alusel.
3. Piiripunkti 29 on paigaldatud piirimärk lähtudes Allika tn 4n katastriüksuse plaanil antud piirist.
4. Piirimärgi 3 taastamisel lähtutud Jõe tn L2 katastriüksuse plaanil antud koordinaatidest.
5. Piirimärkide 9 ja 14 taastamisel lähtutud Allika tn L2 katastriüksuse plaanil antud koordinaatidest.
6. Piirimärgi 30 taastamisel lähtutud Allika tn 4e katastriüksuse plaanil antud koordinaatidest.
7. Piirimärgid 1 ja 16 korrastatud kuna olid maapinnalt kõverad.
8. Piirimärgid 7 ja 8 on jäetud paigaldamata kuna takistavad maa põllumajanduslikku kasutamist.

9. Piiripunktis 4 on varasemates piiriprotokollides kirjeldatud piirimärgina metalltoru, maastikul metallvai.


Piiri kindlakstegemine

1) **Põhjus:** piirimärk on koordineeritud lubatust suurema veaga.

Selgitus: piirimärgi koordinaatide erinevus eelmise mõõdistuse suhtes on 0,34 meetrit, lubatud erinevus 0,20 meetrit.

Tulemus: piirimärk on säilinud endises asukohas ja jääb piiri tähistama.

Seletav skeem




Asjaosaliste märkused ja taotlused

-

Piiripunktide ja piiride skeem



Väljavõte



Leppemärgid:

- | | |
|---|---|
| — katastriüksuse piir | ○ piirimärk |
| — piir maakatastris | ● piiripunkt |
| | 1 piiripunkti number |