



## POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET

Jõhvi Vallavalitsus  
johvi@johvi.ee

Teie nr

Meie 19.12.2025 nr 2.2-1/3504-1

### **Sõidutee seisundist Jõhvi linnas**

Tulenevalt politsei ja piirivalve seaduse § 7<sup>7</sup> lg 1 ja lg 2, korrakaitseaduse § 26 lg 1, liiklusseaduse § 6 lg 1 ja lg 4 ja juhindudes ehitusseadustiku § 97 lg 1 ning vajadusest tagada Eesti Vabariigi elanike turvalisus, pöörab Politsei- ja Piirivalveamet (edaspidi PPA) Teie tähelepanu probleemile, mis on seotud Jõhvi linna sõidutee seisundiga.

Täpsemalt, PPA on märganud Rakvere tn'l, Narva mnt'l, Uus tn'l lõõkauke, mille läbimiseks mootorsõiduki juhid kalduvad vastassuunda või teise sõiduritta, mis ei ole ohutu ja tekitab liiklusohutlike olukordi. Lisaks eeltoodule võib lõõkaukudesse sõitmine tekitada varalist kahju sõiduki omanikele.

Esimene lõõkaug asub Rakvere ja Jaama tn ristmikul (katastritunnused 25301:002:0248). Antud lõõkaug asub parempoolisel teeäärel ning sõiduki juhid, sooritades manöövreid Rakvere tn 16 juurest, valivad augu läbimiseks laia raadiuse, mille tõttu kalduvad teise sõiduritta (keskmise sõidurida, kohustuslik suund otse) või vastassuunda (Rakvere tn 18 juures, kohustuslik suund vasakule). Teine lõõkaug asub Rakvere tn 28/1 juures (katastritunnused 25301:002:0246) ning PPA on märganud, kuidas sõiduki juhid antud kohal samuti kalduvad teise sõiduritta, et lõõkaugust läbi sõita. Kolmas sügav lõõkaug asub Narva mnt ja Jõhvi-Vasknarva mnt ristmikul (katastritunnused 25301:011:0030). Kõige halvemas seisundis teelõik asub Uus tn 2 (katastritunnused 25301:002:0271) juures, kus on mitmed lõõkauke, mis asuvad ka kõrval oleval ringristmikul.

Võttes arvesse eeltoodut, palume antud probleemkohtadele tähelepanu pöörata ning sellega tegeleda, et ennetada võimalikke ohuolukordade tekitamist. Oleme omaltpoolt valmis koostööks.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Artur Sass  
Jõhvi piirkonnagrupp  
piirkonnapolitseinik

Lisa:  
Fototabel 6-1 lehel

3372328, artur.sass@politsei.ee