

### KORSTNAPÜHKIMISE AKT

Töö tellija ja ehitise valdaja (isiku nimi):  
KÜ Tehnika 155

Ehitise aadress:  
Tehnika 155, Tallinn

Teenust osutanud isik (isiku nimi ja registrikood):

Silvar Rägastik. Tel: +372 5821 6554 E-post: vabaloor@gmail.com  
Korstnapühkija kutsetunnistuse number:151827

Jrk nr	Teostatud tööde kirjeldus	Teostatud tööde hulk	Töid kokku
1	Korstna lõõride puhastus	14	14
2	Korstna põhjade puhastus	8	8
3	Ahjude puhastus/kontroll	4	4
4	Pliidi ja soojamüüri puhastus/kontroll	3	3
5	Ühenduslõõride puhastus/kontroll	7	7

Korstnapühkija hinnang küttesüsteemi tehnilise seisukorra ja ohutuse kohta (avastatud puudused ja vead, kas kütteseadme edasine kasutamine on lubatud või mitte):

Puhastatud ahjud+ühenduslõõrid korterites: 5,1,2. Kontrollitud ahjud korterites: 8,4 3.

Puhastatud pliigid+ soojamüürid ja ühenduslõõrid korterites: 8. Kontrollitud pliigid+ soojamüürid ja ühenduslõõrid korterites: 2,4.

Korstna otsad vajavad remonti. Krt 5 ahi vajab remonti. Krt 8 pliit ja ahi vajavad remonti. Krt 4 pliit ja ahi vajavad remonti. Krt 1 korsten kaetud põlevmaterjaliga (tapeet). Krt 3. Ahi vajab remonti ning korsten kaetud põlevmaterjaliga (tapeet). Krt 2 korsten kaetud põlevmaterjaliga. **Enne puuduste likvideerimist on küttesüsteemi kasutamine tuleohtlik!**

Töö andis üle (nimi, allkiri, kuupäev)

Silvar Rägastik

28.10.2019

Töö võttis vastu (nimi, allkiri, kuupäev)