

Tellija	Kü Livaloja 21		Hoolduslepingu nr	H-19A
Objekti aadress	Livaloja 21, Tallinn	Ehitis	Kõrreelamu	
Tellija aadress			Telefon	

Seadmed	Tüüp	Test		Keskseade eristab	Jah	Ei
		Jah	Ei			
Süsteemi keskseade	Kilsen (adress 1)			Katkestus andurite liinis	<input checked="" type="checkbox"/>	
Akud	17Ah, 12V	10	Ah 15 V	Lühis andurite liinis	<input checked="" type="checkbox"/>	
	---	9	Ah 13 V	Katkestus sireenide ahelas	<input checked="" type="checkbox"/>	
	7Ah, 12V	4	Ah 13 V	Lühis sireenide ahelas	<input checked="" type="checkbox"/>	
	---	42	Ah 13 V	Põhitoite katkestus	<input checked="" type="checkbox"/>	
				Ah V	Varutoite katkestus	<input checked="" type="checkbox"/>
Indikatsioonipaneel				Anduri või tulekahju nupu rakendumine	<input checked="" type="checkbox"/>	
Lühiseeraldaja				Hooldaja märkused		
Liinimoodul				Viga 2.153 (7A. r620) Open loop 2		
Töö kirjeldus		Jah	Ei			
Visuaalne ATS seadmete ja niiskuslekke kontroll		<input checked="" type="checkbox"/>				
Signaal jõuab Häirekeskusesse		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	678		
Ventilatsiooni juhtimine töökorras		<input checked="" type="checkbox"/>				
Liftide juhtimine töökorras		<input checked="" type="checkbox"/>				
Tuletõkke uste juhtimine töökorras			<input checked="" type="checkbox"/>			
Kas ATS dokumentatsiooni hoidekoht on tähistatud		<input checked="" type="checkbox"/>				
Kas ATS paiknemisskeem on hoidekohas		<input checked="" type="checkbox"/>				
Kas ATS kasutusjuhend on hoidekohas		<input checked="" type="checkbox"/>				
Kas süsteemi hoolduspäevik on hoidekohas		<input checked="" type="checkbox"/>				
Kas sissekanne süsteemi hoolduspäevikusse on tehtud		<input checked="" type="checkbox"/>				
Hinnang teenusele						
<input type="radio"/>	Mitterahuldav teenus					
<input type="radio"/>	Rahul teenusega					
<input type="radio"/>	Väga rahul teenusega					

Kliendi märkused

Tehnikute töö objektid:			
Kuupäev	Alustamise kell	Lõpetamise kell	Tehnik
04.02.19	10:00	12:00	S. Zosa N. ALEKSEEVKO

Käesolev akt on koostatud selles, et on üle antud ja vastu võetud tulekahjusignalisatsioonisüsteemi kvartaalne hooldus. Süsteemi tööehimöte ja praktiline kasutamine on Tellijale arusaadav. Esitatud töö on teostatud vastavalt hoolduslepingule ja Tellija poolt vastuvõetud.

Töö võttis vastu (Tellija esindaja nimi, allkiri)	Töö andis üle (Täitja nimi, allkiri)
.....	S. Zosa
"....."20.....a.	04 02 19