Läbilõige I-I'



Läbilõige II-II'



Läbilõige III-III'



Sügavus maapinnast, m
Proovitud intervall, m
Kaevandi sügavus, m

K-10 76,31 — Kaevandi nr; Suudme abs kõrgus, m

Proovi number
Kruusa sisaldus (fr >31,5 mm), %
Savi- ja tolmusisaldus (fr <0,063 mm), %
EK - ehituskruus
EL - ehitusliiv
TL - täiteliiv

Ip-2 78,36 — Interpoleerimispunkti nr; Maapinna abs kõrgus, m

3,35 — Interpoleeritud lamami sügavus maapinnast, m

Pa-4 (EGF3431) 80,68 — Puuraugu nr; Suudme abs kõrgus, m

2,0 / 3,5 — Pr. 2 — Proovi number ja proovitud intervall, m

10,5 — Puuraugu sügavus, m

- Määraldise piir
- Määraldise teenindusmaa piir
- Külgneva määraldise piir
- Külgneva määraldise teenindusmaa piir
- Ploki piir (aT - aktiivne tarbevaru, aR - aktiivne reservvaru, pT - passiivne tarbevaru, pR - passiivne reservvaru)
- 66201:001:0715 Aksli — Katastriüksuse tunnus, piir ja nimi
- Pähnimäe maastikukaitseala
- Kasvukiht
- Orgaanikarikas liiv
- Peenliiv
- Jämedateraline liiv
- Kruusakas liiv (fr. >31,5 mm üle 15%)
- Kruus (fr. >31,5 mm üle 35%)
- Savikas liiv
- Moreen
- Lubjakivi
- Tee kaitsevöönd
- 1:2 — Kaevandamisel jäetava nõlva nõlvus 1:2 vastab kaldele 26°

Märkused:

1. Kõrgused EH2000 süsteemis.
2. Kasutatud tarkvara: Bentley PowerCivil for Baltics V8i (litsents: 70000661800020).

Objekti nimetus ja aadress: Veltsi III liivakarjäär, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond	Joonise sisu: Geoloogilised läbilõiked I-I'...III-III'
Loa omanik: **OÜ Verston Eesti**, Pärnu 128, Paide linn, 72720 Järvamaa, info@verston.ee	Graafiline lisa 2/3
	Mõõtkava H 1 : 1000, V 1 : 200
OÜ Inseneribüroo STEIGER, Männiku tee 104, 11216 Tallinn, +372 668 1011, info@steiger.ee	Koostas Tauri Põldema /Allkirjastatud digitaalselt/
	Kinnitas Erki Vaguri /Allkirjastatud digitaalselt/
	Kuupäev 31.01.2025
	Töö nr 25/5111