

From: Taavi Nummert <Taavi.Nummert@enefit.ee>
Sent: 24 March 2023 13:18:24
To: Ida-Virumaa
Cc:
Subject: Elektriliini vigastus

Tere

01.03.2023 on vigastatud elektrilevi OÜ-le kuuluvat elektriliini Soonurme küla ja Sirtsu küla piiril, Lüganuse vallas, Ida-Viru maakonnas (kaardi asukoha vaade lisatud manusena). Rikkebrigaadi kohale jõudmise ajaks oli rikkuja lahkunud sündmuskohalt, kuid tehti märkus, et ilmselt tee ehituse käigus on kõrge masinaga liini juhtmetesse sõidetud (näiteks kast üleval asendis). Kas RMK tellimusel või RMK ise on teekatet seal hooldanud/täitnud kruusaga? Kaardil märgitud teelõik, mida on kruusaga täidetud. Lisatud ka fotod. Kui küsin valest kohast infot, siis palun suunake kiri õigele inimesele edasi.

Lugupidamisega

Taavi Nummert
Kaitsevööndi järelevalve vanemspetsialist

Enefit Connect OÜ [En](#) [En](#) [En](#)
+372 513 6149 | taavi.nummert@enefit.ee
Veskiposti 2, 10138 Tallinn | [energia.ee](#)

