

АКТ

Выполненных работ по установке противопожарной двери EI60 и образованию противопожарной секции в здании по адресу Kadastiku 57C

01.04.2020

В помещении Krenholmi Manufakt

В процессе установки двери EI60 и отделки откосов были использованы следующие материалы по которым представлены сертификаты (смотреть приложение)

После установки был произведен осмотр установленной двери и целостность пожарной секции.

В итоге после осмотра сделан вывод

Что противопожарная секция в хорошем состоянии Видимых механических повреждений не выявлено и сквозных отверстий так же не выявлено.

Работы выполнены в полном объеме.

Акт составил:

Андрей Чачашвили

