

Lisa 3. 2025. a uuringupunktide kirjeldused

Uuringu- punkti nr	Strat indeks	Kivi lasuvus- sügavus, m		Kihi paksus, m	Geoloogiline kirjeldus
		algus	lõpp		
P-1/25	-	-	-	-	Vaatluspunkt. Lubjakivi lasum abs 55,12 m
P-2/25	-	-	-	-	Vaatluspunkt. Lubjakivi lasum abs 54,64 m
P-3/25	-	-	-	-	Vaatluspunkt. Moreeni ja kruusa segu. Lubjakivi lasum abs 54,74 m
P-4/25	-	-	-	-	Vaatluspunkt. Lubjakivi kaevandatud.
P-5/25	Q1jr_g	0,00	1,29	1,29	Seinapuhastus. Moreen. Lubjakivi lasum abs 53,85 m
P-6/25	Q1jr_g	0,00	2,39	2,39	Seinapuhastus. Ülemine ~0,5 m kruus, orgaanikarikas, pruun, savikas. Sealt edasi paelahmakatega moreen. Monoliidse lbk lasum 54,31 m.
P-7/25	Q1jr_g	0,00	1,90	1,90	Kaevand. Munakatega kruus, orgaanikarikas, tumepruun. Ülemine ~0,5 m pruun, orgaanikarikas, veerised läbimõõduga max 30 cm. Sealt edasi suurte paeplaatidega moreen. Lubjakivi lasum abs 55,16 m.
P-8/25	Q1jr_g	0,00	2,50	2,50	Kaevand. Orgaanikarikas, tumepruun kruus, ~1m ülemine osa. Vähe ümardatud. Sealt edasi suured lahmakad, moreen. ~2 m sügavusel võiks eeldada AP murenenud osa. Lubjakivi lasum abs 55,09 m.
P-9/25	Q1jr_g	0,00	2,30	2,3	Kaevand. Suurte paelahmakatega moreen. Üleminek moreenist aluspõhjaks ebaselge. Lubjakivi lasum abs 54,93 m.
P-10/25	Q1jr_g	0,00	2,20	2,2	Kaevand. Suurte paelahmakatega moreen. Üleminek moreenist aluspõhjaks ebaselge. Lubjakivi lasum abs 55,04 m.
P-11/25	Q1jr_g	0,00	3,00	3,00	Kaevand. Tumepruun orgaanikarikas kruus, savikas, kruusaterad vähekulutatud. Sealt edasi suured paelahmakad, ekskavaatoriga edasi ei saa.
P-12/25	Q1jr_g	0,00	2,00	2,00	Kaevand. Tumepruun orgaanikarikas kruus, savikas, kruusaterad vähekulutatud. Sealt edasi suured paelahmakad, ekskavaatoriga edasi ei saa.
P-13/25	Q1jr_g	0,00	3,10	3,10	Kaevand. Orgaanikarikas, tumepruun kruus ülemises osas. Sealt edasi suured lahmakad, moreen. Lubjakivi lasum abs 55,09 m.
P-14/25	Q1jr_g	0,00	2,20	2,20	Kaevand. Tumepruun orgaanikarikas kruus ja suured paelahmakad, ekskavaatoriga edasi ei saa.
P-15/25	Q1jr_g	0,00	0,70	0,70	Kaevand. Tumepruun orgaanikarikas kruus ja suured paelahmakad, ekskavaatoriga edasi ei saa.
P-16/25	Q1jr_g	0,00	1,50	1,50	Kaevand. Tumepruun orgaanikarikas kruus ja suured paelahmakad, ekskavaatoriga edasi ei saa.

Uuringupunktid rajatud 01.12.2025. a

Kirjeldas: Mairy Tammekänd, geoloogiainsener
OÜ Inseneribüroo STEIGER

01.12.2025