



**TRANSPORDIAMET**

Võru Vallavalitsus  
vald@voruvald.ee  
Võrumõisa tee 4a  
65605, Võru, Võru maakond

Meie 15.07.2024 nr 4-1/24/559-1

### **Võru valla silla seisundinõuete kontrollimine**

Transpordiameti sillaanalüütik Olari Valter hindas kohalikel teedel asuvate sildade seisundeid. Sildade ülevaatuste andmete ohuprognooosi alusel selekteeriti sillad, millede seisund ilmselt ei vasta seisundinõuetele. Üheks selliseks sillaks osutus Võru vallas, Piusa jõel asuv sild (kohalik tee nr 8740021 Möldre-Plessi tee km 0,06). Avalikul kasutataval teel asuv sild peab vastama tee seisundinõuete (edaspidi TSN) § 31 lg 1 toodud nõuetele. Ehitusseadustiku § 130 lg 6 p 1 alusel teostab Transpordiamet järelevalvet kohalike teede seisundinõuete üle. Seoses eeltooduga kontrollime 30-31.07.2024 algusega kell 11 00 silla seisundit. Milline kuupäev sobib. Palun kiiret vastust. Kontrollimisel osaleb võimalusel Tarnspordiameti sillainsener.

Haldusmenetluse seaduse § 40 lg 1 alusel võimaldatakse menetlusosalisel esitada asja kohta oma arvamusi ja vastuväiteid. Palume Teil võimalusel osaleda kontrollimisel kohapeal. Juhul kui Teil ei ole võimalik kontrollimisel osaleda, siis võimaldame Teil esitada omapoolseid arvamusi kirjalikus vormis, millele eelnevalt edastame Teile kontrollimise kohta vormistatud protokollid.

TSN § 32 p 2 kohaselt kontrollitakse silla seisundit üks kord kolme aasta jooksul üld-ülevaatusel, mille teostamise aja, korra ja dokumenteerimise vormid määrab tee omanik. Palun meile edastada (olemasolu korral) silla viimase ülevaatusel kohta vormistatud dokumendid. Samuti silla pass, kui on olemas ja ka silla nimi ja asukoht ning muud dokumendid. Vajadusel tuleme dokumentidele valda järele ja teeme koopiaid. Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Jaan Pärna  
järelevalvespetsialist

Jaan Pärna

5293973, Jaan.Parna@transpordiamet.ee