

MHV Elektrikontroll OÜ

EAK poolt akrediteeritud inspekterimisasutus I065

ELEKTRIPAIGALDISE ERAKORRALINE AUDIT

Protokolli nr. **MHV-25-01377** Kuupäev: **05.06.2025**

Paigaldise registreerimisnumber: **EP-0206459**

Auditi läbiviimise aeg: **03.06.2025**

Omanik	Nimi: Heiki Hainsalu
	Registrikood: 37802282711
	Aadress: Põlva maakond, Põlva vald, Mooste alevik, Lasteaia tee 5-16
	Telefon: -
	E-post: -
Valdaja	Nimi: Heiki Hainsalu
	Registrikood: 37802282711
	Aadress: Põlva maakond, Põlva vald, Mooste alevik, Lasteaia tee 5-16
	Telefon: -
	E-post: -

Projekteerija	Nimi: Teadmata
	Registrikood: -
Ehitaja	Nimi: Teadmata
	Registrikood: -
Kontrollmõõtmised	Mõõte-teimi labor: MHV Elektrikontroll Osaühing
	Mõõtearuande number: MA2506018

Elektripaigaldise andmed	Asukoht (aadress): Põlva maakond, Põlva vald, Mooste alevik, Lasteaia tee 5-16
	Nimetus: Korter
	Liik: 3. liigi elektripaigaldis
	Ehitamise/renoveerimise aasta: 1978
	Liitumisdokument: Sisemine liitumine
	Liitumispunkt/toitepunkt: Korruse JK
	Peakaitsemed: Kaitselüliti C1x32A
	Nimivool (A): Kaitselüliti C1x32A
	Nimipinge (V): 230
	Juhistiküsteem: TNS
	Toitekaabel, muud parameetrid: XPJ-HF-C3G6

Auditi tulemused:

Kontrollitud osad (osised): Korter 16

Hindamise alusnormid: SeOS, EVS-HD 60364 (osad 1, 4, 5, 6, 8), EVS-HD 60364-7-701

Tähistused: *V* - vastab nõuetele, *MV* - mittevastavus, *O* - oluline puudus, *OO* - otsene oht, *X* - nõuet ei rakendata

1	Käidukorraldus	X	16	Elektriseadmete/install. materjalide valik	V
2	Elektripersonali ohuteadlikkus	X	17	Madalpingejuhistikud	V
3	Käidukava, selle täitmine	X	18	Generaatorseadmed	X
4	Dokumentatsioon, joonised, skeemid	V	19	Turvatoitesüsteemid/EXIT valgustus	X
5	Mittevastavused ehitamise ajast	X	20	Kaabelküte	X
6	Laiendus- ja ümberehitustööd	V	21	Jaotlad ja jaoturid	V
7	Laiendus/ümberehitus dokumentatsioon	V	22	Maanduspaigaldis, kaitsejuhid	V
8	Kontrollmõõtmised	V	23	Kõrgepingepaigaldise maandus	X
9	Seadmed, materjalid	V	24	Õhuliinid kuni 1000V	X
10	Kaitse otsepuute eest	V	25	Mastalajaamad	X
11	Kaitse kaudpuute eest	V	26	Üle 1000V jaotlad ja alajaamad	X
12	Kaitse kuumustoime eest	X	27	Õhuliinid üle 1000V	X
13	Liigvoolukaitse	V	28	Kõrgepingejuhistikud	X
14	Liigpingekaitse	X	29	Eripaigaldised	V
15	Välistoime arvestamine	V			

Elektromagnetilise ühilduvuse lisahindamise vajadus: Ei

Märkused:

Otsus: Elektripaigaldis või selle osa vastab kehtestatud ohutusnõuetele ja seda võib ettenähtud otstarbel kasutada

Järgmise auditi läbiviimise aeg: -

Juures viibis: Puudub

Ekspert: Priit Miljan , +372 504 6070, +372 716 8317

MHV Elektrikontroll OÜ
Lääne-Viru maakond, Rakvere linn, Võidu tn 3
3232222
info@elektrikontroll.eu

Käesoleva auditi protokollil näol on tegemist õiguslikku tähendust omava digitaalse dokumendiga. Auditi dokumendid on leitavad tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve infosüsteemist: <https://jvis.ttja.ee>