

Pata kruusakarjääri korrastamistööde vastuvõtukomisjoni 06.08.2025 protokoll

Viljandi Vallavalitsus (reg.kood 75038606) palus Keskkonnaametil moodustada Pata kruusakarjääri korrastamistööde vastuvõtukomisjon kaevandatud maa korrastamise kohustuse täidetuks tunnistamiseks, teatades 09.07.2025 kirjaga nr 6-5/24/932-1¹, et korrastamisprojektiga ette nähtud tööd on lõpetatud ja bioloogiline korrastamine on olnud edukas.

Keskkonnaamet moodustas 29.07.2025 korraldusega nr 1-3/25/280 Pata kruusakarjääri korrastamistööde vastuvõtukomisjoni järgmises koosseisus:

Komisjoni juhataja:

Marin Varblane - Keskkonnaameti maapõuebüroo vanemspetsialist, loa andja esindaja

Komisjoni liikmed:

Mailin Tamm – Maa- ja Ruumiameti kasutusõiguste ja maade arvestuse büroo peaspetsialist, määeraldise ja selle teenindusmaa kinnisasja valitseja esindaja;

Rivo Aren – Viljandi Vallavalitsuse majanduse peaspetsialist, kohaliku omavalitsuse üksuse esindaja

Komisjoni töös osalesid:

Marin Varblane,

Mailin Tamm, Rivo Aren, Mikkkel Agarmaa
(vaatlejana)

PÄEVAKORD:

1. Dokumentidega tutvumine
2. Korrastatud ala ülevaatus

ARUTATI:

Ala ~~on/ei ole~~ kujundatud vastavalt korrastamisprojektile

Mõnes kohas ei olnud tuvastatavad puuliigid, mis seal projekti kohaselt pidiid olema (männi asemel kask)

Visuaalselt nähtavaid kõrvalekaldeid esineb/ei esine

(kommentaari) Mõhvaldeld püsavad, mõnes kohas järsud → võimalik, et alal on soidetud ATV-de ja maokorrastafegs. Suures osas on taimestunud, esineb hõlle, kuibl polgus võib olla ATV-de soidmises.

¹ registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 09.07.2025 numbriga 12-1/25/13629

.....
.....
.....
.....
Andmed jääkvaru kohta:

Samad, mis projektis esitatud, hiljem
ei ole kaevandatud.

OTSUSTATI:

1. Teha ettepanek tunnistada/mitte ~~tunnistada~~ Pata kruusakarjääri maa-ala
korrastatuks

(selgitus).....
.....
.....

Otsus vastuvõetud 3 poolthäälega ja 0 vastuhäälega.

Koosolekut juhatas ja protokollis:

Marin Varblane

Komisjoni liikmed: Rivo Aren

Mailin Tamm






